

**RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 323LN - Matricola KPE20258 - Anno 2022**

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

**DATI GENERALI MACCHINA**

---

**MACCHINA**

---


**Modello:** 323LN**Famiglia:** ESCAVATORE CINGOLATO MEDIO**Matricola:** KPE20258**Numero ordine MU/MM:** MM00626054**Anno Costruzione:** 2022**Contatore:** 3089**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** 60 %**Applicazione principale macchina:** APPLICAZIONE BASE ( scavi e movimentazione inerti)**Ubicazione:** Presso Filiale di BOLOGNA**Valutazione:** ★★★☆☆**Prezzo a listino:** 132.000 €**CONFIGURAZIONE MACCHINA**

---

- Versione Macchina standard
- Tipologia Braccio monoblocco
- Valvole di Blocco Braccio
- Valvole di Blocco Avambraccio
- Impianti impianto versatilità (linea media/alta pressione + rotazione)
- Attacco Rapido idraulico
- Benna standard
- Tipologia Carro fisso
- Residuo generale carro 60%
- Tipologia Cabina fissa standard
- Protezioni Cabina frontale
- Impianto Aria Condizionata
- Product Link
- Peso 23000 Kg
- Marcatura CE
- Certificato CE
- Targhetta EPA (Emissioni USA)
- Libretto Uso e manutenzione




## FOTOGRAFIE MACCHINA

---









## ASPETTO GENERALE

---

- ◆ Condizioni della verniciatura: Molto Buono
- ◆ Condizioni del contrappeso: Molto Buono
- ◆ Condizioni del telaio/bumper: Molto Buono

## CARRO

---

◆ Residuo ruote motrici:	65
◆ Residuo ruote folle:	65
◆ Residuo rulli superiori/inferiori:	65
◆ Residuo catene:	65

---

#### LATO DESTRO

---

◆ Condizioni sportello dx:	Molto Buono
◆ Condizioni longherone dx:	Molto Buono

---

#### LATO SINISTRO

---

◆ Condizioni portiera lato sx:	Molto Buono
◆ Condizioni sportello sx:	Molto Buono
◆ Condizioni longherone sx:	Molto Buono
◆ Condizioni cofanature/corazze inferiori:	Presenti e integre

---

#### PROVE DI FUNZIONALITA'

---

#### FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

---

◆ In quale stato è stata visionata la macchina:	Accesa e funzionante "al lavoro"
◆ Condizioni di funzionamento motore:	Molto Buono
◆ Motore presenta perdite olio:	No
◆ Motore presenta sfiato:	No

◆ Presenza di acqua nell'olio:	No
◆ Motore presenta fumosità:	No
◆ Condizioni Radiatore:	Molto Buono
◆ Condizioni motorino di avviamento:	Molto Buono
◆ Condizione batterie e cavi:	Molto Buono
◆ Presenta guasti elettrici/elettronici:	No

#### FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E ROTAZIONE

---

◆ Condizioni pompa idraulica:	Molto Buono
◆ Condizioni motore di rotazione:	Molto Buono
◆ Condizione motore di traslazione:	Molto Buono
◆ Conduzione riduttori finali:	Molto Buono
◆ Condizioni ralla:	Molto Buono

PRESENZA DI GIOCO : NO

◆ Condizioni giunto idraulico:	Molto Buono
PRESENZA DI PERDITE : NO	

#### GRUPPO CARICATORE

---

◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala):	No
◆ Struttura braccio:	Molto buono
PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No	
◆ Struttura avambraccio:	Molto Buono
PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No	

◆ Condizioni delle tubazioni flessibili:	Molto Buono
◆ Condizioni cilindri braccio:	Molto Buono
	PERDITE : No
◆ Condizioni cilindro avambraccio:	Molto Buono
	PERDITE : No
◆ Condizioni cilindro benna:	Molto Buono
	PERDITE : No
◆ Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco):	Molto Buono
◆ Condizioni perni e boccole avambraccio - gioco:	Molto Buono
◆ Condizioni perni e boccole benna - gioco:	Molto Buono
◆ Condizioni Benna & Get:	Molto Buono
◆ Condizioni Attacco rapido:	Molto Buono
◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico:	No

## CABINA E STRUMENTAZIONE

---

◆ Condizioni interne della cabina:	Molto Buono
◆ Lampeggiante presenta anomalie:	Sì
◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti:	Presenti e funzionanti
◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri:	Presente e funzionante
◆ Condizioni telecamera posteriore:	Presente e funzionante

◆ Condizioni vetri:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni luci e fanali:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni specchietti:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni scalette e corrimani:	Molto Buono
◆ Condizioni telecamere:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni lampeggiante:	Presente e funzionante
◆ Condizioni cinture di sicurezza:	Presente e in corso di validità
◆ Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI
◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	SI
◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	SI
◆ Il vano batterie è protetto:	SI
◆ L'avvisatore acustico è funzionante:	SI
◆ Presenza passerelle:	Presente e funzionante

## Valutazione Macchina

### ★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

### ★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

### ★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.

Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

### ★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.

Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".

Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

### ★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.

Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

## Machine Rating

### ★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

### ★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

### ★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.

Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.

Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

### ★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.

No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".

Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

### ★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.

Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.