

**RAPPORTO DI VENDITA: ATTREZZ. NAZIONALI MPT 70W - Matricola 2011 - Anno 2023**

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

**DATI GENERALI MACCHINA**

---

**MACCHINA**

---

**Modello:** MPT 70W**Famiglia:** ATTREZZATURE MAT.HANDLING PINZE TRONCHI**Matricola:** 2011**Numero ordine MU/MM:** MM00689383**Anno Costruzione:** 2023**Contaore:** 1**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** %**Applicazione principale macchina:****Ubicazione:** Presso Filiale di MILANO**Valutazione:** ★★★☆☆**Prezzo a listino:** 8.000 €**CONFIGURAZIONE MACCHINA**

---

- Marcatura CE presente
- Certificato CE presente
- Libretto Uso e manutenzione presente

**CGT S.p.A. - A TESYA COMPANY**

Direzione Generale: Via Padana Superiore, 19 - 20055 Vimodrone - Milano  
tel. +39 02 27427.1 - fax +39 02 27427.554 - Numero Verde 800.827.134 - [www.cgt.it](http://www.cgt.it)

Sede legale e domicilio fiscale: Via Torino, 45 - 13100 Vercelli - Capitale sociale in Euro 20.640.000 interamente versato

Camera di Commercio Monte Rosa, Laghi, Alto Piemonte - R.E.A. n. 155698

Registro Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01674190028 - Società soggetta a direzione e coordinamento socio unico TESYA S.p.A.



## FOTOGRAFIE MACCHINA

---



## CONDIZIONI GENERALI

---

- ◆ Condizioni Generali Attrezzatura:
- ◆ Impianto idraulico funziona correttamente:

Molto Buono

Si

◆ Condizioni Tubazioni: Molto Buono

---

◆ Condizioni Perni & Boccole (giochi): Molto Buono

---

## Valutazione Macchina

### ★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

### ★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

### ★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.

Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

### ★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.

Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".

Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

### ★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.

Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

## Machine Rating

### ★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

### ★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

### ★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.

Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.

Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

### ★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.

No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".

Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

### ★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.

Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.