



**Compagnia Generale Trattori S.p.A.**

Direzione Generale - Milano - 20090 Vimodrone  
Strada Statale Padana Superiore, 19  
tel. +39 02 27427.1 - fax +39 02 27427.554  
www.cgt.it

## RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR MH3022 - Matricola FM200### - Anno 2015

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

### DATI GENERALI MACCHINA

---

#### MACCHINA

---

**Modello:** MH3022

**Famiglia:** ESCAVATORE GOMMATO PICCOLO

**Matricola:** FM200###

**Numero ordine MU/MM:** MU00503548

**Anno Costruzione:** 2015

**Contaore:** 7754

**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** 60 %

**Applicazione principale macchina:** INDUSTRIA - AMBIENTE NON CORROSIVO

**Data disponibilità macchina :** 15/10/2020

**Ubicazione:** In arrivo

**Valutazione:** ★★☆☆☆

**Prezzo a listino:** 130.000 €

### CONFIGURAZIONE MACCHINA

---

- Versione Macchina material handling mh
- Tipologia Braccio posizionatore
- Valvole di Blocco Braccio
- Valvole di Blocco Avambraccio
- Impianti impianto combinato
- Benna / Polipo polipo 2 NO POLIPO
- Tipologia Gomme gemellari
- Residuo generale gomme 60 10.00.20 .
- Lama Livellamento
- Stabilizzatori 4 stabilizzatori
- Tipologia Cabina sollevamento idraulico
- Protezioni Cabina frontale superiore
- Impianto Aria Condizionata
- Impianto Ingrassaggio Automatico
- Product Link
- Marcatura CE
- Certificato CE
- Libretto Uso &

Filiali di Vendita, Nuovo e Usato, Noleggio e Assistenza Tecnica:

ANCONA - AOSTA - AREZZO - BARI - BERGAMO/BRESCIA - BOLOGNA - BOLZANO - CAGLIARI - CARRARA - CASERTA - CATANIA - COSENZA - CUNEO - GENOVA - LIVORNO - MILANO  
PADOVA - PERUGIA - POTENZA - ROMA - TERAMO - TORINO - UDINE - VERCELLI - VERONA

**Compagnia Generale Trattori S.p.A.** - Sede legale e domicilio fiscale: 13100 Vercelli, Via Torino, 45 - Capitale sociale in Euro 20.640.000 interamente versato

**Società soggetta a direzione e coordinamento dell'unico socio TESA S.p.A.** - Registro delle imprese di Vercelli N. 01674190028 - R.E.A. n. 155698

Codice fiscale e Partita IVA N. 01674190028

# FOTOGRAFIE MACCHINA

◆ Il contaore e':

7754





## ASPETTO GENERALE

---

◆ Condizioni della verniciatura: Molto Buono

---

◆ Condizioni del contrappeso: Molto Buono

NECESSITA DI VERNICIATURA? : NO

---

◆ Condizioni del telaio/bumper: Molto Buono

---

## GOMME/PNEUMATICI

---

◆ Residuo gomme anteriori: 60

---

◆ Residuo gomme posteriori: 60

---

## LATO DESTRO

---

◆ Condizioni sportello dx: Molto Buono

---

◆ Condizioni longherone dx: Molto Buono

---

## LATO SINISTRO

---

◆ Condizioni portiera lato sx: Molto Buono

---

◆ Condizioni sportello sx: Molto Buono

---

◆ Condizioni longherone sx: Molto Buono

---

◆ Condizioni cofanature/corazze inferiori: Presenti e integre

---

## PROVE DI FUNZIONALITA'

---

## FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

---

◆ In quale stato è stata visionata la macchina:	Accesa e funzionante "al lavoro"
◆ Condizioni di funzionamento motore:	Molto Buono
◆ Motore presenta perdite olio:	No
◆ Motore presenta sfiato:	No
◆ Presenza di acqua nell'olio:	No
◆ Motore presenta fumosità:	No
◆ Condizioni Radiatore:	Molto Buono
◆ Condizioni motorino di avviamento:	Molto Buono
◆ Condizione batterie e cavi:	Molto Buono
◆ Presenta guasti elettrici/elettronici:	No

## FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E ROTAZIONE

---

◆ Condizioni pompa idraulica:	Molto Buono
◆ Condizioni motore di rotazione:	Molto Buono
◆ Condizione motore di traslazione:	Molto Buono
◆ Conduzione riduttori finali:	Molto Buono
◆ Condizioni giunto idraulico:	Molto Buono
	PRESENZA DI PERDITE : NO
◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala):	No

## GRUPPO CARICATORE

---

◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala):	Sì
◆ Struttura braccio:	Molto buono
	PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
◆ Struttura avambraccio:	Molto Buono
	PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
◆ Condizioni delle tubazioni flessibili:	Molto Buono
◆ Condizioni cilindri braccio:	Molto Buono
	PERDITE : No
◆ Condizioni cilindro avambraccio:	Molto Buono
	PERDITE : No
◆ Condizioni cilindro benna/polipo:	Molto Buono
	PERDITE : No
◆ Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco):	Molto Buono
◆ Condizioni perni e boccole avambraccio - gioco:	Molto Buono
◆ Verifica - gioco:	Molto Buono
◆ Condizioni Benna/Polipo & Get:	Molto Buono
◆ Condizioni Attacco rapido:	Molto Buono
◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico:	Sì

## CABINA E STRUMENTAZIONE

---

◆ Condizioni interne della cabina:	Molto Buono
◆ Lampeggiante presenta anomalie:	Sì

◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti:	Presenti e funzionanti
◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri:	Presente e funzionante
◆ Condizioni telecamera posteriore:	Presente e funzionante

## CONTROLLI 81/2008

◆ Condizioni vetri:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni luci e fanali:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni specchietti:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni scalette e corrimani:	Molto Buono
◆ Condizioni telecamere:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni lampeggiante:	Presente e funzionante
◆ Condizioni cinture di sicurezza:	Presente e in corso di validità
◆ Sono state apportate modifiche ai comandi:	SI
◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : NO	
◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI
◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	SI
◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	SI
◆ Il vano batterie è protetto:	SI
◆ L'avvisatore acustico è funzionante:	SI
◆ Presenza passerelle:	Presente e funzionante

## Valutazione Macchina

### ★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio.  
La macchina NON è in sicurezza.

### ★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

### ★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliori. La macchina è in sicurezza.

### ★★★★ Molto Buono (MB)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.  
Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

### ★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.  
Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

## Machine Rating

### ★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

### ★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

### ★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.  
Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.  
Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

### ★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.  
No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".  
Main components with 50/60% of life r residue. Machine in security conditions.

### ★★★★★ Excelent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.  
Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.

Filiali di Vendita, Nuovo e Usato, Noleggio e Assistenza Tecnica:

ANCONA - AOSTA - AREZZO - BARI - BERGAMO/BRESCIA - BOLOGNA - BOLZANO - CAGLIARI - CARRARA - CASERTA - CATANIA - COSENZA - CUNEO - GENOVA - LIVORNO - MILANO  
PADOVA - PERUGIA - POTENZA - ROMA - TERAMO - TORINO - UDINE - VERCELLI - VERONA

**Compagnia Generale Trattori S.p.A.** - Sede legale e domicilio fiscale: 13100 Vercelli, Via Torino, 45 - Capitale sociale in Euro 20.640.000 interamente versato  
**Società soggetta a direzione e coordinamento dell'unico socio TESA S.p.A.** - Registro delle imprese di Vercelli N. 01674190028 - R.E.A. n. 155698  
Codice fiscale e Partita IVA N. 01674190028