

**RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 323LN - Matricola KPE00### - Anno 2020**

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

**DATI GENERALI MACCHINA**

---

**MACCHINA**

---

**Modello:** 323LN**Famiglia:** ESCAVATORE CINGOLATO MEDIO**Matricola:** KPE00###**Numero ordine MU/MM:** MU00789046**Anno Costruzione:** 2020**Contatore:** 7093**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** 55 %**Applicazione principale macchina:** APPLICAZIONE BASE ( scavi e movimentazione inerti)**Data disponibilità macchina :** 02/12/2025**Ubicazione:** In arrivo**Valutazione:** ★★★☆☆**CONFIGURAZIONE MACCHINA**


---


- Versione Macchina standard • Tipologia Braccio posizionatore • Valvole di Blocco Braccio • Valvole di Blocco Avambraccio • Impianti impianto versatilità (linea media/alta pressione + rotazione) linea drenaggio impianto dedicato all'attacco rapido • Attacco Rapido idraulico Romea R3000 • Benna gravoso 1500 Get salvavama • Tipologia Carro fisso • Residuo generale carro 55% • Tipologia Cabina fissa standard • Protezioni Cabina frontale superiore • Impianto Aria Condizionata • Impianto Ingrassaggio Automatico • Product Link • Peso 23900 Kg • Marcatura CE • Certificato CE • Libretto Uso e manutenzione• DISPONIBILE DA GENNAIO

## FOTOGRAFIE MACCHINA

---

- ◆ Il contatore è: Funzionante
  - ◆ Annotazioni sul: Sistema 3D completo.
- 







## ASPETTO GENERALE

---

- ◆ Condizioni della verniciatura: Buono
  - ◆ Condizioni del contrappeso: Buono
  - ◆ Condizioni del telaio/bumper: Buono
- 

## CARRO

---

- ◆ Residuo ruote motrici: 55
  - ◆ Residuo ruote folle: 55
  - ◆ Residuo rulli superiori/inferiori: 55
  - ◆ Residuo catene: 50
-

## LATO DESTRO

---

- ◆ Condizioni sportello dx: Scarso
  - ◆ Condizioni longherone dx: Buono
  - ◆ Altre anomalie Piegato cofano dx lato pompe idrauliche
- 

## LATO SINISTRO

---

- ◆ Condizioni portiera lato sx: Scarso
  - ◆ Condizioni sportello sx: Scarso
  - ◆ Condizioni longherone sx: Buono
  - ◆ Altre note da aggiungere: Rotta serratura portiera cabina. Piegato cofano sx lato radiatore.
  - ◆ Condizioni cofanature/corazze inferiori: Presenti e ammaccate
- 

## PROVE DI FUNZIONALITA'

---

### FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

---

- ◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e funzionante "al lavoro"
- ◆ Condizioni di funzionamento motore: Buono
- ◆ Motore presenta perdite olio: No
- ◆ Motore presenta sfiato: No
- ◆ Presenza di acqua nell'olio: No
- ◆ Motore presenta fumosità: No

◆ Condizioni Radiatore:	Buono
◆ Condizioni motorino di avviamento:	Buono
◆ Condizione batterie e cavi:	Buono
◆ Presenta guasti elettrici/elettronici:	No

#### FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E ROTAZIONE

---

◆ Condizioni pompa idraulica:	Buono
◆ Condizioni motore di rotazione:	Buono
◆ Condizione motore di traslazione:	Buono
◆ Conduzione riduttori finali:	Buono
◆ Condizioni ralla:	Buono
PRESENZA DI GIOCO : NO	
◆ Condizioni giunto idraulico:	Buono
PRESENZA DI PERDITE : NO	

#### GRUPPO CARICATORE

---

◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala):	No
◆ Struttura braccio:	Buono
PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No	
◆ Struttura avambraccio:	Buono
PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No	
◆ Condizioni delle tubazioni flessibili:	Buono
◆ Condizioni cilindri braccio:	Buono

PERDITE : No

- 
- ◆ Condizioni cilindro avambraccio: Buono
  - ◆ Condizioni cilindro benna: PERDITE : No
  - ◆ Condizioni perni e boccole braccio (verifica gioco): Buono
  - ◆ Condizioni perni e boccole avambraccio - gioco: Buono
  - ◆ Condizioni perni e boccole benna - gioco: Buono
  - ◆ Condizioni Benna & Get: Buono
  - ◆ Condizioni Attacco rapido: Buono
  - ◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: SI
- 

## CABINA E STRUMENTAZIONE

---

- ◆ Condizioni interne della cabina: Buono
  - ◆ Lampeggiante presenta anomalie: No
  - ◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti: Presenti e funzionanti
  - ◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri: Presente e funzionante
  - ◆ Condizioni telecamera posteriore: Presente e funzionante
- 

## CONTROLLI 81/2008

---

- ◆ Condizioni vetri: Eccellente - non necessita riparazione
- ◆ Condizioni luci e fanali: Eccellente - non necessita riparazione

◆ Condizioni specchietti:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
◆ Condizioni scalette e corrimani:	Buono
◆ Condizioni telecamere:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni lampeggiante:	Presente e funzionante
◆ Condizioni cinture di sicurezza:	Presente e in corso di validità
◆ Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI
◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	SI
◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	SI
◆ Il vano batterie è protetto:	SI
◆ L'avvisatore acustico è funzionante:	SI
◆ Presenza passerelle:	Presente e funzionante
◆ Annotazioni su:	Rotto specchietto lato sx cabina

## Valutazione Macchina

### ★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

### ★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

### ★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.

Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

### ★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.

Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".

Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

### ★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.

Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

## Machine Rating

### ★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

### ★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

### ★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.

Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.

Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

### ★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.

No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".

Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

### ★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.

Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.