

RAPPORTO DI VENDITA: BITELLI SF200L - Matricola 970033 - Anno 1997

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: SF200L

Famiglia: SCARIFICATRICE CINGOLATA

Matricola: 970033

Numero ordine MU/MM: MU00814698

Anno Costruzione: 1997

Contaore: 7016

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: %

Applicazione principale macchina:

Ubicazione: In comodato

Valutazione: ★★☆☆☆

Prezzo a listino: 57.500 €

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina cingolata ● Pompa lavaggio ad alta pressione acqua ● Nastro Caricatore richiudibile idraulicamente ● Residuo generale cingoli / gomme 20 ● Residuo nastri caricatori 70 ● Residuo rulli dei nastri caricatori 70 ● Residuo Rotore 50 ● Peso 28700 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso e manutenzione

FOTOGRAFIE MACCHINA









TELAIO & STRUTTURE METALLICHE

◆ Condizioni della verniciatura: Buono

◆ Condizioni Strutture Metalliche: Buono

PROVE DI FUNZIONALITA'

MOTORE

- ◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e provata per ispezione
-
- ◆ Condizioni di funzionamento motore: Buono
-
- ◆ Motore presenta perdite olio: Sì
- Se presenti perdite, da dove: : Trasudi testata motore
-
- ◆ Motore presenta sfiato: No
-
- ◆ Motore presenta fumosità: No
-
- ◆ Condizioni Radiatore: Scarso
-
- ◆ Condizioni motorino di avviamento: Buono
-
- ◆ Condizione batterie e cavi: Buono
-
- ◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: No
-

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

- ◆ Condizioni pompa idraulica: Buono
-
- ◆ Condizione motori di traslazione: Buono
-
- ◆ Condizione paratie laterali cassa rotore: Buono
-
- ◆ Condizioni denti e porta denti del tamburo: Buono
-
- ◆ Condizioni Tegolo Cassa Rotore: Buono
-
- ◆ Condizioni Tamburo / Rotore e Misura (mm): Buono
-

Inserire Misura (mm.) : 2000

FUNZIONALITA' IDRAULICA

- | | |
|--|-------------|
| ◆ Condizioni Tubazioni Flessibili: | Molto buono |
| Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: : Si pistone colonnina anteriore si | |
| ◆ Condizioni Cilindri Idraulici: | Buono |
| Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: : Posteriore sx | |
| ◆ Condizioni Colonne idrauliche dei cingoli: | Buono |
| Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: : Buono | |
| ◆ Condizioni Sistema di Livellazione: | Buono |

CONTROLLI 81/2008

- | | |
|--|--|
| ◆ Condizioni luci e fanali: | Eccellente - non necessita riparazione |
| ◆ Condizioni specchietti: | Rotto o Scheggiato - necessita riparazione |
| ◆ Condizioni scalette e corrimani: | Buono |
| ◆ Condizioni telecamere: | Eccellente - non necessita riparazione |
| ◆ Condizioni lampeggiante: | Presente e funzionante |
| ◆ Sono state apportate modifiche ai comandi: | NO |
| ◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi: | SI |
| SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : SI | |
| ◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: | SI |
| ◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: | SI |
| ◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: | SI |
| ◆ Il vano batterie è protetto: | SI |

◆ L'avvisatore acustico è funzionante: SI

◆ Presenza passerelle: Presente e funzionante

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate. Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo. Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues. Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted. Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours. No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New". Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one. Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.