

RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR MH3024 - Matricola FB700#### - Anno 2018

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: MH3024

Famiglia: ESCAVATORE GOMMATO PICCOLO

Matricola: FB700####

Numero ordine MU/MM: MU00829242

Anno Costruzione: 2018

Contaore: 16510

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: 5 %

Applicazione principale macchina: DISCARICA

Data disponibilità macchina : 01/07/2026

Ubicazione: In arrivo

Valutazione: ★★☆☆☆

Prezzo a listino: Richiedi

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina material handling mh ● Tipologia Braccio monoblocco ● Valvole di Blocco Braccio ● Valvole di Blocco Avambraccio ● Impianti impianto versatility (linea media/alta pressione + rotazione) ● Benna / Polipo polipo ● Tipologia Gomme gemellari ● Residuo generale gomme 5 10.00-20 Globe Star NO POLIPO; lama con deformazioni; Pneumatici Con segni, usure varie; ● Lama Livellamento ● Stabilizzatori 4 stabilizzatori ● Tipologia Cabina sollevamento idraulico ● Protezioni Cabina frontale superiore ● Impianto Aria Condizionata Funzionamento sì ● Impianto Ingrassaggio Automatico Funzionamento sì ● Product Link ● Peso 1 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso & Manutenzione ● Libretto Circolazione & Targa senza libretto di circolazione e targa ● DISPONIBILE DA LUGLIO

FOTOGRAFIE MACCHINA

◆ Il contaore e':

Funzionante











ASPETTO GENERALE

◆ Condizioni della verniciatura: Scarso

◆ Condizioni del contrappeso: Scarso

NECESSITA DI VERNICIATURA? : SI

◆ Condizioni del telaio/bumper: Scarso

GOMME/PNEUMATICI

◆ Residuo gomme anteriori: 5

◆ Residuo gomme posteriori: 5

LATO DESTRO

◆ Condizioni sportello dx: Scarso

◆ Condizioni longherone dx: Scarso

◆ Altre anomalie segni, strusciature, ammaccature

LATO SINISTRO

◆ Condizioni portiera lato sx: Scarso

◆ Condizioni sportello sx: Scarso

◆ Condizioni longherone sx: Scarso

◆ Altre note da aggiungere: segni, strusciature, ammaccature; crinature

◆ Condizioni cofanature/corazze inferiori: Presenti e ammaccate

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e funzionante "al lavoro"

◆ Condizioni di funzionamento motore: Buono

◆ Motore presenta perdite olio: No

Se presenti perdite, da dove: : trasudi

◆ Motore presenta sfiato:	No
◆ Presenza di acqua nell'olio:	No
◆ Motore presenta fumosità:	No
◆ Condizioni Radiatore:	Buono
◆ Condizioni motorino di avviamento:	Buono
◆ Condizione batterie e cavi:	Buono
◆ Presenta guasti elettrici/elettronici:	No

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E ROTAZIONE

◆ Condizioni pompa idraulica:	Buono
◆ Condizioni motore di rotazione:	Buono
◆ Condizione motore di traslazione:	Buono
◆ Conduzione riduttori finali:	Buono
◆ Condizioni ralla:	Buono
	PRESENZA DI GIOCO : NO
◆ Condizioni giunto idraulico:	Buono
	PRESENZA DI PERDITE : NO
◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala):	No

GRUPPO CARICATORE

◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala):	Sì
---	----

◆ Struttura braccio:	Molto buono
	PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
◆ Struttura avambraccio:	Scarso
	PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
◆ Condizioni delle tubazioni flessibili:	Scarso
◆ Condizioni cilindri braccio:	Buono
	PERDITE : No
◆ Condizioni cilindro avambraccio:	Buono
	PERDITE : No
◆ Condizioni cilindro benna/polipo:	NA - Non Applicabile
	PERDITE : No
◆ Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco):	Buono
◆ Condizioni perni e boccole avambraccio - gioco:	Buono
◆ Condizioni perni e boccole benna - gioco:	NA - Non Applicabile
◆ Condizioni Benna/Polipo & Get:	NA - Non Applicabile
◆ Condizioni Attacco rapido:	NA - Non Applicabile
◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico:	Sì
◆ Annotazioni su:	
	NO POLIPO; Trasudi idraulici; Giochi compatibili con le ore/applicazione; Braccio boom sostituito 2025/2026; Riduttore rotazione sostituito 2026; Da spessorare braccio boom attacco stick (rumorosità in fase di rotazione);

CABINA E STRUMENTAZIONE

◆ Condizioni interne della cabina:	Scarso
	Altre note da aggiungere : Sistema di pesatura Vei; copri pulsanti manipolatori usurati rotti;
◆ Lampeggiante presenta anomalie:	No

◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti: Presenti e funzionanti

◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri: Presente e funzionante

◆ Condizioni telecamera posteriore: Presente e funzionante

CONTROLLI 81/2008

◆ Condizioni freni: Scarso

◆ Condizioni freno di Stazionamento: Buono

◆ Condizioni vetri: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione

◆ Condizioni luci e fanali: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione

◆ Condizioni specchietti: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione

◆ Condizioni scalette e corrimani: Scarso

◆ Condizioni telecamere: Eccellente - non necessita riparazione

◆ Condizioni lampeggiante: Non presente

◆ Condizioni cinture di sicurezza: Presente e in corso di validità

◆ Sono state apportate modifiche ai comandi: NO

◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi: SI

◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: SI

◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: NO

◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: NO

◆ Il vano batterie è protetto: SI

◆ L'avvisatore acustico è funzionante: SI

◆ Presenza passerelle: Non presente

◆ Annotazioni su Freni funzionanti; Accumulatore Pilota scarico (da sostituire);

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate. Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo. Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues. Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted. Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours. No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New". Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one. Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.