RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 950M - Matricola XCJ20632 - Anno 2021

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: 950M

Famiglia: PALA GOMMATA MEDIA

Matricola: XCJ20632

Numero ordine MU/MM: MU00756909

Anno Costruzione: 2021

Contaore: 11911

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: 60 %

Applicazione principale macchina: INDUSTRIA - AMBIENTE NON CORROSIVO

Ubicazione: Stock Milano Usato

Valutazione: ★★★☆☆

Prezzo a listino: 110.000 €

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina alto sollevamento - hla ● Tipologia Sterzo joystick Presenza Command Steering si ● Tipologia Differenziale standard ● Tipologia Cambio automatico ● Ride Control ● Benna benna standard 4 MC 2920MM Get salvalama ● Tipologia Gomme roccia piene ● Residuo generale gomme 60 23.5R25 BKT ● Rops chiusa ● Impianto Aria Condizionata ● Impianto Ingrassaggio Automatico ● Pesa ● Product Link ● Peso 19200 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso & Manutenzione

FOTOGRAFIE MACCHINA

- Il contaore e': Funzionante




































MODEL NUMBER 950M
CAT CATERPILLAR
PRODUCT IDENTIFICATION NUMBER *CAT0950MHXCJ20632*
CE kW 186 kg 19200
kW
2021
WHEELED LOADER
CATERPILLAR INC.
PEORIA, IL 61629
USA
MADE IN CHINA
OF DOMESTIC AND
FOREIGN COMPONENTS
225-4148 13
ISSUE 1


Checklists
Preventivo_950m_RM8.pdf
20-%20tesyagroup/Desktop/OFFERTE/R.M.B/950/permuta/Prev...
T SIS Veloce -
- CGT DBCS -
- CGT TEAMVIEWER...
- Doc
Descrizione
Netto
445,00 EUR
Materiali di consumo
Totale preventivo (I.V.A. esclusa)
24.021,04 EUR
Eventuale trasporto in luogo a carico:
I lavori descritti verranno effettuati in Officina
Modalità di pagamento: rim.dir.60 gg df fm
Validità dell'offerta giorni: 30 giorni
Vogliate cortesemente restituirci copia della presente offerta da Voi firmata per accettazione ed assenso.
Ringraziando Vi per la fiducia accordataci, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti
Compagnia Generale Trattori S.p.A.
Filiale di BRESCIA
VEZZOLI GIOVANNI
Consulente Tecnico di Zona
CAT


Veloce -
- CGT DBCS -
- CGT TEAMVIEWER...
- Do
CAT
Descrizione
Q.tà
Listino
Sconto
Netto
ACCUMULATORE
2
1.830,00
20,00%
2.928,00
Descrizione
Netto
Ricambi
8.816,60 EUR
Sconto ricambi
1.763,32- EUR
Totale ricambi
7.053,28 EUR
Manodopera in officina
5.340,00 EUR
Totale netto manodopera
5.340,00 EUR











SIS Veloce - CGT DBCS - CGT TEAMVIEWER...

CGT CAT

COPIA CLIENTE

PASSIRANO, 29.08.2024

Spett.le
R.M.B. S.P.A.
FRAZ.BOTTENAGO- VIA MONTECANALE, 3
25080 POLPENAZZE DEL GARDA BS

BOZZA

Preventivo n°: 8000726484 Cod.Cliente: 1000001212
Nostro responsabile: VEZZOLI GIOVANNI

Oggetto: quotazione per servizio sulla Vs Macchina/Motore

Marca	Modello	Matricola
CATERPILLAR	950M	XCJ20637

Come da accordi intercorsi, abbiamo il piacere di sottoporVi, alle nostre Condizioni Generali di Fornitura Ricambi e Servizio allegate,la nostra migliore offerta per la riparazione della Vostra macchina/motore sopra descritta, correlata della descrizione dei lavori da effettuare e dei relativi costi.


Qualora, in fase di riparazione, si dovessero riscontrare danni o anomalie di funzionamento, tali da richiedere lavori aggiuntivi a quelli descritti, sarà nostra cura comunicarVi tempestivamente ogni variazione all'offerta, prima di procedere alla riparazione, per avere la Vostra approvazione all'esecuzione di detti lavori aggiuntivi.

L'offerta è stata redatta a macchina ricevuta

Descrizione dei lavori previsti:

PREVENTIVO DI LAVORAZIONE SULLO SNODO DEL TELAIO

-
Scantonamento e rinspessimento dell'impianto dell'aria condizionata
-
Smontaggio e rimontaggio e controllo delle tubazioni idrauliche che collegano le due parti macchina
-
Sfilatura e rimontaggio dell'albero di trasmissione, delle linee elettriche della cabina e tra le parti del telaio
-
Sfilatura e rimontaggio del blocco cabina operatore dal mezzo
-
Scoppiettazione delle parti telaio asportate e protettura con posizionamento delle stesse in sicurezza per accesso alle zone



Preventivo_950m_RMB.pdf


20-%20tesyagroup/Desktop/OFFERTE/R.M.B/950/permuta/Prev...

SIS Veloce - CGT DBCS - CGT TEAMVIEWER... - Doc

di lavorazione
-
Smontaggio delle parti usurate per controllo e specifica delle tolleranze dei fori del telaio e ripresa di bareatura degli stessi
-
Sostituzione di perni, boccole, distanziali, serie spessori, bullonera e tenute come da elenco ricambi
-
Ripristino del livello di liquido di raffreddamento
-
Ripristino del livello olio idraulico
-
Prova delle funzionalità e pulizia del mezzo
-
ricambi preventivati

Descrizione	Q.tà	Listino	Sconto	Netto
BULLONE	2	14,30	20,00%	22,88
PERNO	1	600,00	20,00%	480,00
TAPPO	1	530,00	20,00%	424,00
PERNO	1	1.190,00	20,00%	952,00
SHIMPACK	1	252,00	20,00%	201,60
SPESSORE	1	210,00	20,00%	168,00
TAPPO	1	500,00	20,00%	400,00
SPESSORE	1	222,00	20,00%	177,60
COPPA	2	115,00	20,00%	184,00
TAPPO	1	550,00	20,00%	440,00
TAPPO	1	530,00	20,00%	424,00
DISTANZIALE	1	140,00	20,00%	112,00
ADATTATORE	2	5,80	20,00%	9,28
CUSCINETTO	2	279,00	20,00%	446,40
TENUTA	2	33,00	20,00%	52,80
DISTANZIALE	1	330,00	20,00%	256,00
BRONZINA	2	93,00	20,00%	148,80
TENUTA	2	59,00	20,00%	94,40
COPPA	2	68,00	20,00%	108,80
CUSCINETTO	2	100,00	20,00%	160,00
DISTANZIALE	1	15,00	20,00%	12,00
BULLONE	7	7,50	20,00%	42,00

CGT CAT



ASPETTO GENERALE

- Condizioni della verniciatura: Buono
- Condizioni del contrappeso: Buono

NECESSITA DI VERNICIATURA? : NO

- Condizioni del telaio/bumper: Buono
- Condizioni portiera lato sx: Buono
- Condizioni snodo centrale: Non Funzionante
- Condizioni parafanghi: Buono

Altre note da aggiungere:	VEDERE PREVENTIVO DI RIPARAZIONE ALLEGATO

GOMME/PNEUMATICI

Residuo gomme anteriori:	60
Residuo gomme posteriori:	60

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

In quale stato è stata visionata la macchina:	Non funzionante
Condizioni di funzionamento motore:	NA - Non Applicabile
Motore presenta perdite olio:	Sì
Motore presenta sfiato:	Sì
Presenza di acqua nell'olio:	No
Motore presenta fumosità:	No
Condizioni Radiatore:	Scarso
Condizioni motorino di avviamento:	Buono
Condizione batterie e cavi:	Buono
Presenta guasti elettrici/elettronici:	No

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

Condizioni pompa idraulica:	Buono

Condizione motore di traslazione (se idrostatico):	NA - Non Applicabile
Conduzione riduttori finali:	Buono
Condizioni convertitore di coppia:	Buono
	PRESENZA DI PERDITE : NO
Condizioni cambi di marcia avanti / indietro:	Buono

FUNZIONALITA' STERZO

Condizioni dei cilindri di sterzo:	Buono
Condizioni perni e boccole di sterzo:	Scarso
Condizioni snodo centrale:	Non Funzionante

GRUPPO CARICATORE

Tenuta idraulica braccio (il braccio cala):	No
Struttura braccio:	Buono
	PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
Condizioni delle tubazioni flessibili:	Buono
Condizione cilindri di sollevamento:	Buono
Condizioni cilindri benna/attrezzatura:	Buono
Verifica - perni e boccole gruppo caricatore:	Scarso
Condizioni Benna & Get:	Scarso
Condizioni Attacco rapido:	NA - Non Applicabile
Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico:	Sì

CABINA E STRUMENTAZIONE

Condizioni interne della cabina:	Scarso
Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti:	Presenti e non funzionanti
Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri:	Presente e funzionante
Condizioni telecamera posteriore:	Presente e funzionante

CONTROLLI 81/2008

Condizioni freni:	Buono
Condizioni freno di Stazionamento:	Buono
Condizioni vetri:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni luci e fanali:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni specchietti:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni scalette e corrimani:	Scarso
Condizioni telecamere:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni lampeggiante:	Presente e funzionante
Condizioni cinture di sicurezza:	Presente e scaduta
Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI

- Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: SI
- Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: SI
- Il vano batterie è protetto: SI
- L'avvisatore acustico è funzionante: SI
- Presenza passerelle: Presente e funzionante

Valutazione Macchina

★ **Non Funzionante (NF)**

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ **Scarso (S)**

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ **Buono (B)**

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.
Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ **Molto Buono (O)**

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.
Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".
Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ **Eccellente (E)**

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.
Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ **Not Working (NW)**

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ **Poor (P)**

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ **Good (G)**

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.
Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.
Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ **Very Good (VG)**

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.
No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".
Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ **Excellent (E)**

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.
Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.