RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 313 NG - Matricola NPY20236 - Anno 2022

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: 313 NG

Famiglia: ESCAVATORE CINGOLATO PICCOLO

Matricola: NPY20236

Numero ordine MU/MM: MM00619061

Anno Costruzione: 2022

Contaore: 2092

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: 60 %

Applicazione principale macchina: APPLICAZIONE BASE (scavi e movimentazione inerti)

Ubicazione: Presso Filiale di MILANO

Valutazione: ★★★☆☆

Prezzo a listino: 96.000 €


CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina standard ● Tipologia Braccio posizionatore ● Valvole di Blocco Braccio ● Valvole di Blocco Avambraccio ● Impianti impianto versatility (linea media/alta pressione + rotazione) ● Attacco Rapido idraulico ● Benna standard ● Tipologia Carro fisso ● Residuo generale carro 60% ● Tipologia Cabina fissa standard ● Protezioni Cabina frontale superiore ● Impianto Aria Condizionata ● Product Link ● Peso 15000 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● NPKXL03.6FX1-011 EPA ● Libretto Uso e manutenzione

FOTOGRAFIE MACCHINA











ASPETTO GENERALE

Condizioni della verniciatura:	Buono
Condizioni del contrappeso:	Buono
Condizioni del telaio/bumper:	Buono

CARRO

Residuo ruote motrici:	60
Residuo ruote folle:	60
Residuo rulli superiori/inferiori:	60
Residuo catene:	60

LATO DESTRO

Condizioni sportello dx:	Buono
Condizioni longherone dx:	Buono

LATO SINISTRO

Condizioni portiera lato sx:	Buono
Condizioni sportello sx:	Buono
Condizioni longherone sx:	Buono
Altre note da aggiungere:	
Condizioni cofanature/corazze inferiori:	Presenti e integre

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

In quale stato è stata visionata la macchina:	Accesa e funzionante "al lavoro"
Condizioni di funzionamento motore:	Buono
Motore presenta perdite olio:	No
Motore presenta sfiato:	No
Presenza di acqua nell'olio:	No
Motore presenta fumosità:	No
Condizioni Radiatore:	Buono

- Condizioni motorino di avviamento: Buono
- Condizione batterie e cavi: Buono
- Presenta guasti elettrici/elettronici: No

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E ROTAZIONE

- Condizioni pompa idraulica: Buono
- Condizioni motore di rotazione: Buono
- Condizione motore di traslazione: Buono
- Conduzione riduttori finali: Buono
- Condizioni ralla: Buono

  PRESENZA DI GIOCO : NO
- Condizioni giunto idraulico: Buono

  PRESENZA DI PERDITE : NO

GRUPPO CARICATORE

- Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No
- Struttura braccio: Buono

  PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
- Struttura avambraccio: Buono

  PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
- Condizioni delle tubazioni flessibili: Buono
- Condizioni cilindri braccio: Buono

  PERDITE : No

Condizioni cilindro avambraccio:	Buono
	PERDITE : No
Condizioni cilindro benna:	Buono
	PERDITE : No
Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco):	Buono
Condizioni perni e boccole avambraccio - gioco:	Buono
Condizioni perni e boccole benna - gioco:	Buono
Condizioni Benna & Get:	Buono
Condizioni Attacco rapido:	Buono
Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico:	No

CABINA E STRUMENTAZIONE

Condizioni interne della cabina:	Molto Buono
Lampeggiante presenta anomalie:	Sì
Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti:	Presenti e funzionanti
Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri:	Presente e funzionante
Condizioni telecamera posteriore:	Presente e funzionante

CONTROLLI 81/2008

Condizioni vetri:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni luci e fanali:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni specchietti:	Eccellente - non necessita riparazione

Condizioni scalette e corrimani:	Molto Buono
Condizioni telecamere:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni lampeggiante:	Presente e funzionante
Condizioni cinture di sicurezza:	Presente e in corso di validità
Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI
Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	SI
Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	SI
Il vano batterie è protetto:	SI
L'avvisatore acustico è funzionante:	SI
Presenza passerelle:	Presente e funzionante

Valutazione Macchina

★ **Non Funzionante (NF)**

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ **Scarso (S)**

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ **Buono (B)**

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.
Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ **Molto Buono (O)**

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.
Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".
Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ **Eccellente (E)**

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.
Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ **Not Working (NW)**

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ **Poor (P)**

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ **Good (G)**

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.
Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.
Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ **Very Good (VG)**

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.
No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".
Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ **Excellent (E)**

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.
Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.