RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 313GC - Matricola RHB40035 - Anno 2024

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: 313GC

Famiglia: ESCAVATORE CINGOLATO PICCOLO

Matricola: RHB40035

Numero ordine MU/MM: MM00701221

Anno Costruzione: 2024

Contaore: 1638

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: 50 %

Applicazione principale macchina: APPLICAZIONE BASE (scavi e movimentazione inerti)

Ubicazione: Presso Filiale di COSENZA

Valutazione: ★★★☆☆

Prezzo a listino: 112.500 €

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina standard ● Tipologia Braccio monoblocco ● Valvole di Blocco Braccio ● Valvole di Blocco Avambraccio ● Impianti impianto versatility (linea media/alta pressione + rotazione) ● Attacco Rapido idraulico ● Benna standard ● Tipologia Carro fisso ● Lama Livellamento ● Residuo generale carro 50% ● Tipologia Cabina fissa standard ● Protezioni Cabina frontale superiore ● Impianto Aria Condizionata ● Product Link ● Peso 10000 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Targhetta EPA (Emissioni USA) ● Libretto Uso e manutenzione

FOTOGRAFIE MACCHINA








CAT





CAT









ASPETTO GENERALE

Condizioni della verniciatura:	Buono
Condizioni del contrappeso:	Molto Buono

- Condizioni del telaio/bumper: Molto Buono

CARRO

- Residuo ruote motrici: 50
- Residuo ruote folle: 50
- Residuo rulli superiori/inferiori: 50
- Residuo catene: 60

LATO DESTRO

- Condizioni sportello dx: Molto Buono
- Condizioni longherone dx: Molto Buono

LATO SINISTRO

- Condizioni portiera lato sx: Molto Buono
- Condizioni sportello sx: Molto Buono
- Condizioni longherone sx: Molto Buono
- Condizioni cofanature/corazze inferiori: Presenti e integre

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

- In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e funzionante "al lavoro"

Condizioni di funzionamento motore:	Molto Buono
Motore presenta perdite olio:	No
Motore presenta sfiato:	No
Presenza di acqua nell'olio:	No
Motore presenta fumosità:	No
Condizioni Radiatore:	Molto Buono
Condizioni motorino di avviamento:	Molto Buono
Condizione batterie e cavi:	Molto Buono
Presenta guasti elettrici/elettronici:	No

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E ROTAZIONE

Condizioni pompa idraulica:	Molto Buono
Condizioni motore di rotazione:	Molto Buono
Condizione motore di traslazione:	Molto Buono
Conduzione riduttori finali:	Molto Buono
Condizioni ralla:	Molto Buono PRESENZA DI GIOCO : NO
Condizioni giunto idraulico:	Molto Buono PRESENZA DI PERDITE : NO

GRUPPO CARICATORE

Tenuta idraulica braccio (il braccio cala):	No

Struttura braccio:	Molto buono
	PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
Struttura avambraccio:	Molto Buono
	PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
Condizioni delle tubazioni flessibili:	Molto Buono
Condizioni cilindri braccio:	Molto Buono
	PERDITE : No
Condizioni cilindro avambraccio:	Molto Buono
	PERDITE : No
Condizioni cilindro benna:	Molto Buono
	PERDITE : No
Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco):	Molto Buono
Condizioni perni e boccole avambraccio - gioco:	Molto Buono
Condizioni perni e boccole benna - gioco:	Molto Buono
Condizioni Benna & Get:	Molto Buono
Condizioni Attacco rapido:	Molto Buono
Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico:	No

CABINA E STRUMENTAZIONE

Condizioni interne della cabina:	Molto Buono
Lampeggiante presenta anomalie:	Sì
Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti:	Presenti e funzionanti
Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri:	Presente e funzionante

Condizioni telecamera posteriore:	Presente e funzionante

CONTROLLI 81/2008

Condizioni vetri:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni luci e fanali:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni specchietti:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni scalette e corrimani:	Molto Buono
Condizioni telecamere:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni lampeggiante:	Presente e funzionante
Condizioni cinture di sicurezza:	Presente e in corso di validità
Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI
Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	SI
Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	SI
Il vano batterie è protetto:	SI
L'avvisatore acustico è funzionante:	SI
Presenza passerelle:	Presente e funzionante

Valutazione Macchina

★ **Non Funzionante (NF)**

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ **Scarso (S)**

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ **Buono (B)**

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.
Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ **Molto Buono (O)**

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.
Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".
Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ **Eccellente (E)**

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.
Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ **Not Working (NW)**

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ **Poor (P)**

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ **Good (G)**

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.
Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.
Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ **Very Good (VG)**

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.
No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".
Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ **Excellent (E)**

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.
Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.