RAPPORTO DI VENDITA: SANDVIK QI341 - Matricola QI341-10### - Anno 2017

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: QI341

Famiglia: FRANTOI

Matricola: QI341-10###

Numero ordine MU/MM: MU00685697

Anno Costruzione: 2017

Contaore: 3749

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: %

Applicazione principale macchina:

Ubicazione: In arrivo

Valutazione: ★★★☆☆

Prezzo a listino: 417.000 €

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina ad urto ● Alimentatore vibrante ● Prevaglio vibrante a 1 piano ● Vaglio a ciclo chiuso ● Nastro laterale di scarto ● Sistema abbattimento polveri ● Telecomando sì - radiocomando ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso e manutenzione● Oneri di preparazione da conteggiare

ORIGINE

Origine trattativa macchina:	CONTO VENDITA

FOTOGRAFIE MACCHINA

Il contaore e':	Funzionante
































SANDVIK
CE
Mfg Year
2017
Type
Maximum Operating Speed RPM
Nominal Power (kW)
Serial No.
Order No.
Engine No.
Manufacturing No.
Mass Kg
SANDVIK
2017 MODEL
COMMISSIONING DATE
DEALER/DISTRIBUTOR
ENZIONE
UNZIONARE LA
JI SERVOSOSTEGNI
12-55-0295 IT




CAT
CATERPILLAR INC.
EMISSION CONTROL INFORMATION
D9N04612
ENGINE FAMILY: DCPXL09.3HPA
DISPLACEMENT: 9.3
DATE OF MANUFACTURE: NOV 2013


CAT
CATERPILLAR INC.
EMISSION CONTROL INFORMATION
D9N04612
ENGINE FAMILY: DCPXL09.3HPA
DISPLACEMENT: 9.3
DATE OF MANUFACTURE: NOV 2013


SANDVIK
CE
Mfg Year
Type
Maximum Operating Speed RPM
Nominal Power (kW)
Serial No.
Order No.
Engine No.
Manufacturing No.
Mass Kg
SANDVIK
2017 MODEL
COMMISSIONING DATE
DEALER/DISTRIBUTOR
TENZIONE
FUNZIONARE LA
JI SERVOSOSTEGNI
12-55-0295 rl













SANDVIK MOBILES


SANDVIK MOBILES











CONDIZIONI TELAIO & COMPONENTI

- Condizioni della verniciatura: Scarso

FRANTOIO

- Tramoggia: Buono
- Alimentatore: Buono

Bocca del frantoio:	Buono
Usura mascelle:	50
Usura corazze	60
Scarico sotto frantoio:	Buono

NASTRI

Nastro principale (tappeto,raschiatori,rulli):	Buono
Nastro laterale scarto:	Buono
Deferrizzatore:	Buono
Sistema abbattimento polveri:	Buono

CARRO

Condizioni generali carro	Buono

PROVE DI FUNZIONALITA'

In quale stato è stata visionata la macchina:	Accesa e provata per ispezione

MOTORE

Condizioni di funzionamento motore:	Buono
Motore presenta perdite olio:	No
Motore presenta sfiato:	No

Motore presenta fumosità:	No
Condizioni Radiatore:	Buono
Condizioni motorino di avviamento:	Buono
Condizione batterie e cavi:	Buono
Presenta guasti elettrici/elettronici:	Non presente

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

Condizioni pompa idraulica:	Buono
Condizione motori di traslazione:	Buono

FUNZIONALITA' IDRAULICA

Condizioni Tubazioni Flessibili:	Buono
Condizioni Cilindri Idraulici:	Buono

CONTROLLI 81/2008

Condizioni luci e fanali:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni specchietti:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni scalette e corrimani:	Buono
Condizioni telecamere:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
Condizioni lampeggiante:	Non presente
Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO

- E' presente una leva di esclusione dei comandi: SI

  SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : SI
- Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: SI
- Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: SI
- Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: SI
- Il vano batterie è protetto: SI
- L'avvisatore acustico è funzionante: SI
- Presenza passerelle: Presente e funzionante

Valutazione Macchina

★ **Non Funzionante (NF)**

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ **Scarso (S)**

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ **Buono (B)**

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.
Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ **Molto Buono (O)**

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.
Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".
Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ **Eccellente (E)**

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.
Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ **Not Working (NW)**

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ **Poor (P)**

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ **Good (G)**

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.
Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.
Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ **Very Good (VG)**

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.
No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".
Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ **Excellent (E)**

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.
Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.