RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR AP600F - Matricola AP600166 - Anno 2018

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: AP600F

Famiglia: VIBROFINITRICE GOMMATA

Matricola: AP600166

Numero ordine MU/MM: MU00717917

Anno Costruzione: 2018

Contaore: 5407

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: %

Applicazione principale macchina:

Ubicazione: Stock Milano Usato

Valutazione: ★★★☆☆

Prezzo a listino: 97.000 €

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina gommata ● Rasatore elettrico ● Tettuccio ● Trazione (se gommata) 6 x 6 ● Paratie riscaldate girevoli ● Livellazione trasversale longitudinale ad ultrasuoni ● Peso 18150 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Targhetta EPA ● Libretto Uso e manutenzione Paratie riscaldate● Macchina adeguata L.81/08

FOTOGRAFIE MACCHINA












CAT




CAT

CGT
A TESYA COMPANY





























ASPETTO GENERALE

- Condizioni della verniciatura: Buono
- Condizioni Telaio / Strutture Metalliche: Buono
- Residuo % Pneumatici / Carro: 40
- Residuo % Ruotini / Cushion: 70
- Condizioni Sedili: Scarso
- Condizioni Consolle, Strumenti e Postazione Operatore: Buono
- Condizioni Pulsantiere / Comandi: postazione Rasatore: Buono
- Condizione Tramogge: Buono
- Annotazioni su

Paratie in gomma delle tramogge da da sostituire. Lavori su banco eseguiti tamper nuovi e altri come da foto fattura allegata
Ad ore 4945

PROVE DI FUNZIONALITA'

RASATORE

- Apertura Idraulica apertura da minima a massima (mm.): 2.5-5 metri
- Residuo % Suole: 70
- Residuo % Tamper: 80
- Residuo % Coclee: 60
- Residuo % Nastri: 10
- Residuo % Fondi 50
- Apertura massima Allargamenti (se presenti): Non presenti

MOTORE

In quale stato è stata visionata la macchina:	Accesa e funzionante "al lavoro"
Condizioni di funzionamento motore:	Buono
Motore presenta perdite olio:	Sì
Se presenti perdite, da dove: :	Piccolo trasudamento
Motore presenta sfiato:	No
Motore presenta fumosità:	No
Condizioni Radiatore:	Buono
Condizioni motorino di avviamento:	Buono
Condizione batterie e cavi:	Scarso
Presenta guasti elettrici/elettronici:	SI
SE SI, AGGIUNGERE DETTAGLI :	Alcuni collegamenti da sistemare

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

Condizioni pompa idraulica:	Buono
Condizione motori di traslazione:	Buono
Condizioni paratie laterali:	Scarso

FUNZIONALITA' IDRAULICA

Condizioni Tubazioni Flessibili:	Buono
Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: :	Piccoli trasudamenti
Condizioni Cilindri Idraulici del Banco:	Buono

Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: : Non perde

- Condizioni Cilindri Idraulici di Sterzo: Buono

Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: : Non perde

- Condizioni Sistema di Livellazione: Buono

CONTROLLI 81/2008

- Condizioni freni: Buono
- Condizioni freno di Stazionamento: Buono
- Condizioni luci e fanali: Eccellente - non necessita riparazione
- Condizioni specchietti: Mancanti
- Condizioni scalette e corrimani: Buono
- Condizioni telecamere: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
- Condizioni lampeggiante: Non presente
- Sono state apportate modifiche ai comandi: NO
- E' presente una leva di esclusione dei comandi: SI

SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : NO

- Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: SI
- Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: SI
- Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: SI
- Il vano batterie è protetto: SI
- L'avvisatore acustico è funzionante: SI
- Presenza passerelle: Presente e ammaccata

Annotazioni su: Vetri anteriori incrinati

Valutazione Macchina

★ **Non Funzionante (NF)**

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ **Scarso (S)**

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ **Buono (B)**

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.
Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ **Molto Buono (O)**

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.
Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".
Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ **Eccellente (E)**

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.
Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ **Not Working (NW)**

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ **Poor (P)**

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ **Good (G)**

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.
Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.
Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ **Very Good (VG)**

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.
No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".
Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ **Excellent (E)**

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.
Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.