RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR PM200 - Matricola P1C00433 - Anno 2009

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: PM200

Famiglia: SCARIFICATRICE CINGOLATA

Matricola: P1C00433

Numero ordine MU/MM: MU00728696

Anno Costruzione: 2009

Contaore: 7612

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: %

Applicazione principale macchina:

Ubicazione: Stock Milano Usato

Valutazione: ★★★☆☆

Prezzo a listino: 105.000 €

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina cingolata ● Pompa lavaggio ad alta pressione acqua ● Nastro Caricatore richiudibile idraulicamente ● Residuo generale cingoli 10 ● Residuo nastri caricatori 80 ● Residuo rulli dei nastri caricatori 80 ● Residuo Rotore 70 ● Peso 32400 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso e manutenzione ● Macchina adeguata L.81/08

FOTOGRAFIE MACCHINA
































TELAIO & STRUTTURE METALLICHE

Condizioni della verniciatura:	Buono
Condizioni Strutture Metalliche:	Buono

PROVE DI FUNZIONALITA'

MOTORE

In quale stato è stata visionata la macchina:	Accesa e provata per ispezione
Condizioni di funzionamento motore:	Buono
Motore presenta perdite olio:	No
Motore presenta sfiato:	No
Motore presenta fumosità:	No
Condizioni Radiatore:	Buono
Condizioni motorino di avviamento:	Buono
Condizione batterie e cavi:	Buono
Presenta guasti elettrici/elettronici:	No

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

Condizioni pompa idraulica:	Buono
Condizione motori di traslazione:	Buono
Condizione paratie laterali cassa rotore:	Buono
Condizioni denti e porta denti del tamburo:	Buono
Condizioni Tegolo Cassa Rotore:	Buono
Condizioni Tamburo / Rotore e Misura (mm):	Buono
	Inserire Misura (mm.) : 2000

FUNZIONALITA' IDRAULICA

Condizioni Tubazioni Flessibili:	Buono
	Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: : No
Condizioni Cilindri Idraulici:	Buono
	Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: : No
Condizioni Colonne idrauliche dei cingoli:	Buono
	Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: : No
Condizioni Sistema di Livellazione:	Buono

CONTROLLI 81/2008

Condizioni luci e fanali:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni specchietti:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni scalette e corrimani:	Buono

Condizioni telecamere:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
Condizioni lampeggiante:	Presente e funzionante
Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI
Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	SI
Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	SI
Il vano batterie è protetto:	SI
L'avvisatore acustico è funzionante:	SI
Presenza passerelle:	Presente e funzionante

Valutazione Macchina

★ **Non Funzionante (NF)**

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ **Scarso (S)**

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ **Buono (B)**

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.
Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ **Molto Buono (O)**

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.
Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".
Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ **Eccellente (E)**

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.
Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ **Not Working (NW)**

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ **Poor (P)**

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ **Good (G)**

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.
Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.
Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ **Very Good (VG)**

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.
No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".
Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ **Excellent (E)**

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.
Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.