**RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 330 NG - Matricola WCH10218 - Anno 2020**

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

## DATI GENERALI MACCHINA

### MACCHINA

**Modello:** 330 NG

**Famiglia:** ESCAVATORE CINGOLATO MEDIO

**Matricola:** WCH10218

**Numero ordine MU/MM:** MU00731004

**Anno Costruzione:** 2020

**Contaore:** 6585

**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** 50 %

**Applicazione principale macchina:** APPLICAZIONE BASE ( scavi e movimentazione inerti)

**Ubicazione:** Stock Milano Usato

**Valutazione:** ★★★☆☆

**Prezzo a listino:** 195.000 €

### CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina standard ● Tipologia Braccio monoblocco ● Valvole di Blocco Braccio ● Valvole di Blocco Avambraccio ● Impianti impianto versatility (linea media/alta pressione + rotazione) ● Attacco Rapido idraulico ● Benna standard ● Tipologia Carro fisso ● Residuo generale carro 50% ● Tipologia Cabina fissa standard ● Protezioni Cabina frontale superiore ● Impianto Aria Condizionata ● Product Link ● Peso 20000 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso e manutenzione

## FOTOGRAFIE MACCHINA





























## ASPETTO GENERALE

- Condizioni della verniciatura: Molto Buono
- Condizioni del contrappeso: Molto Buono
- Condizioni del telaio/bumper: Molto Buono

### CARRO

### LATO DESTRO

- Condizioni sportello dx: Molto Buono
- Condizioni longherone dx: Molto Buono

### LATO SINISTRO

- Condizioni portiera lato sx: Molto Buono
- Condizioni sportello sx: Molto Buono
- Condizioni longherone sx: Molto Buono
- Condizioni cofanature/corazze inferiori: Presenti e integre

## PROVE DI FUNZIONALITA'

### FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

- In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e funzionante "al lavoro"
- Condizioni di funzionamento motore: Molto Buono
- Motore presenta perdite olio: No

- Motore presenta sfiato: No
- Presenza di acqua nell'olio: No
- Motore presenta fumosità: No
- Condizioni Radiatore: Molto Buono
- Condizioni motorino di avviamento: Molto Buono
- Condizione batterie e cavi: Molto Buono
- Presenta guasti elettrici/elettronici: No

## FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E ROTAZIONE

- Condizioni pompa idraulica: Molto Buono
- Condizioni motore di rotazione: Molto Buono
- Condizione motore di traslazione: Molto Buono
- Conduzione riduttori finali: Molto Buono
- Condizioni ralla: Molto Buono

  PRESENZA DI GIOCO : NO
- Condizioni giunto idraulico: Molto Buono

  PRESENZA DI PERDITE : NO

## GRUPPO CARICATORE

- Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No
- Struttura braccio: Molto buono

  PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
- Struttura avambraccio: Molto Buono

PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No

| | |
|---|---|
| Condizioni delle tubazioni flessibili: | Molto Buono |
| Condizioni cilindri braccio: | Molto Buono |
| | PERDITE : No |
| Condizioni cilindro avambraccio: | Molto Buono |
| | PERDITE : No |
| Condizioni cilindro benna: | Molto Buono |
| | PERDITE : No |
| Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco): | Molto Buono |
| Condizioni perni e boccole avambraccio - gioco: | Molto Buono |
| Condizioni perni e boccole benna - gioco: | Molto Buono |
| Condizioni Benna & Get: | Molto Buono |
| Condizioni Attacco rapido: | Molto Buono |
| Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: | No |

## CABINA E STRUMENTAZIONE

| | |
|---|---|
| Condizioni interne della cabina: | Molto Buono |
| Lampeggiante presenta anomalie: | Sì |
| Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti: | Presenti e funzionanti |
| Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri: | Presente e funzionante |
| Condizioni telecamera posteriore: | Presente e funzionante |

## CONTROLLI 81/2008

| | |
|---|---|
| Condizioni vetri: | Eccellente - non necessita riparazione |
| Condizioni luci e fanali: | Eccellente - non necessita riparazione |
| Condizioni specchietti: | Eccellente - non necessita riparazione |
| Condizioni scalette e corrimani: | Molto Buono |
| Condizioni telecamere: | Eccellente - non necessita riparazione |
| Condizioni lampeggiante: | Presente e funzionante |
| Condizioni cinture di sicurezza: | Presente e in corso di validità |
| Sono state apportate modifiche ai comandi: | NO |
| E' presente una leva di esclusione dei comandi: | SI |
| Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: | SI |
| Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: | SI |
| Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: | SI |
| Il vano batterie è protetto: | SI |
| L'avvisatore acustico è funzionante: | SI |
| Presenza passerelle: | Presente e funzionante |

# Valutazione Macchina

★ **Non Funzionante (NF)**

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ **Scarso (S)**

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ **Buono (B)**

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.
Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ **Molto Buono (O)**

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.
Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".
Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ **Eccellente (E)**

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.
Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

# Machine Rating

★ **Not Working (NW)**

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ **Poor (P)**

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ **Good (G)**

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.
Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.
Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ **Very Good (VG)**

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.
No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".
Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ **Excellent (E)**

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.
Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.