RAPPORTO DI VENDITA: BITELLI BB632 - Matricola 130000843 - Anno 2000

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: BB632

Famiglia: VIBROFINITRICE GOMMATA

Matricola: 130000843

Numero ordine MU/MM: MU00780237

Anno Costruzione: 2000

Contaore: 8214

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: %

Applicazione principale macchina:

Ubicazione: Stock Padova

Valutazione: ★★★☆☆

Prezzo a listino: 9.500 €

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina gommata ● Rasatore gas ● Accensione Elettronica dei Bruciatori ● Carro Cingolato gommato ● Trazione (se gommata) 6 x 2 ● Paratie non riscaldate non girevoli ● Peso 6150 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso e manutenzione● Oneri di preparazione da conteggiare

FOTOGRAFIE MACCHINA


















È VIETATO SOSTARE
NEL RAGGIO D'AZIONE
DELLA MACCHINA









84


CAT
17




84




CE
BITELLI
Via IV Novembre, 2 MINERBIO-BO-ITALIA
DGM. OL 91029 MOBO
COEFF. DI ASSORB. CORRETTO 0,9
MACCHINA MODELLO
MACHINE MODEL
BB 632
N° MATRICOLA
SERIAL NUMBER
000843
TIPO
TYPE
BB 130
POTENZA
ENGINE POWER
kW
38
giri/1'
rpm
2600
MASSA COMPLESSIVA kg
OVERALL MASS
6150
ANNO DI FABBRICAZIONE
PRODUCTION YEAR
2000
SFORZO AMMISSIBILE AL GANCIO TRAINO N
MAX PULL ON THE TOWING HOOK
24600
Cod. 774444
BITELLI
ASSICURAZIONE QUALITÀ
DELIBERATO







ASPETTO GENERALE

Condizioni della verniciatura:	Buono
Condizioni Telaio / Strutture Metalliche:	Buono
Residuo % Pneumatici / Carro:	70
Residuo % Ruotini / Cushion:	10
Condizioni Sedili:	Da Rifare
Condizioni Consolle, Strumenti e Postazione Operatore:	Scarso
Condizioni Pulsantiere / Comandi: postazione Rasatore:	Scarso
Condizione Tramogge:	Buono

PROVE DI FUNZIONALITA'

RASATORE

Apertura Idraulica apertura da minima a massima (mm.):	1
Residuo % Suole:	20
Residuo % Tamper:	20
Residuo % Coclee:	50
Residuo % Nastri:	50
Residuo % Fondi	50
Apertura massima Allargamenti (se presenti):	non presenti

MOTORE

In quale stato è stata visionata la macchina:	Accesa e provata per ispezione
Condizioni di funzionamento motore:	Eccellente
Motore presenta perdite olio:	No
Motore presenta sfiato:	No
Motore presenta fumosità:	No
Condizioni Radiatore:	Molto Buono
Condizioni motorino di avviamento:	Eccellente
Condizione batterie e cavi:	Eccellente
Presenta guasti elettrici/elettronici:	No

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

Condizioni pompa idraulica:	Buono
Condizione motori di traslazione:	Buono
Condizioni paratie laterali:	Buono

FUNZIONALITA' IDRAULICA

Condizioni Tubazioni Flessibili:	Buono
	Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: : no
Condizioni Cilindri Idraulici del Banco:	Buono
	Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: : no
Condizioni Cilindri Idraulici di Sterzo:	Buono
	Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: : no
Condizioni Sistema di Livellazione:	Buono

CONTROLLI 81/2008

Condizioni freni:	Molto Buono
Condizioni freno di Stazionamento:	Molto Buono
Condizioni luci e fanali:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
Condizioni specchietti:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
Condizioni scalette e corrimani:	Buono
Condizioni telecamere:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
Condizioni lampeggiante:	Non presente
Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
E' presente una leva di esclusione dei comandi:	NO
SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? :	SI
Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI
Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	SI
Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	SI
Il vano batterie è protetto:	SI
L'avvisatore acustico è funzionante:	NO
Presenza passerelle:	Presente e ammaccata

Valutazione Macchina

★ **Non Funzionante (NF)**

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ **Scarso (S)**

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ **Buono (B)**

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.
Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ **Molto Buono (O)**

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.
Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".
Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ **Eccellente (E)**

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.
Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ **Not Working (NW)**

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ **Poor (P)**

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ **Good (G)**

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.
Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.
Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ **Very Good (VG)**

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.
No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".
Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ **Excellent (E)**

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.
Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.