**RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 966M XE - Matricola FL200203 - Anno 2017**

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

## DATI GENERALI MACCHINA

### MACCHINA

**Modello:** 966M XE

**Famiglia:** PALA GOMMATA MEDIA

**Matricola:** FL200203

**Numero ordine MU/MM:** MU00788863

**Anno Costruzione:** 2017

**Contaore:** 13409

**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** 65 %

**Applicazione principale macchina:** APPLICAZIONE BASE ( scavi e movimentazione inerti)

**Ubicazione:** Stock ROMA

**Valutazione:** ★★★☆☆

**Prezzo a listino:** 107.000 €

### CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina standard - gp ● Tipologia Sterzo joystick ● Tipologia Differenziale slittamento controllato ● Tipologia Cambio automatico idrostatico ● Ride Control ● Benna benna standard 4,8 mc Get salvalama ● Tipologia Gomme roccia ● Residuo generale gomme 65 26.5R25 CAMSO RADIAL Pneumatico posteriore dx con foratura ● Rops chiusa ● Impianto Aria Condizionata ● Impianto Ingrassaggio Automatico ● Pesa ● Product Link ● Antifurto ● Peso 24000 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso & Manutenzione ● Libretto Circolazione & Targa nessuno

## FOTOGRAFIE MACCHINA

- Il contaore e': Funzionante





































CAT








MODEL NUMBER 966MXE
CAT CATERPILLAR
CAT CATERPILLAR
*CAT0966MHFL200203*


3.0N
0.0









## ASPETTO GENERALE

| | |
|---|---|
| Condizioni della verniciatura: | Buono |
| Condizioni del contrappeso: | Buono |
| | NECESSITA DI VERNICIATURA? : NO |
| Condizioni del telaio/bumper: | Buono |
| Condizioni portiera lato sx: | Buono |

- Condizioni snodo centrale: Buono
- Condizioni parafanghi: Buono

### GOMME/PNEUMATICI

- Residuo gomme anteriori: 65
- Residuo gomme posteriori: 65

## PROVE DI FUNZIONALITA'

### FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

- In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e funzionante "al lavoro"
- Condizioni di funzionamento motore: Molto Buono
- Motore presenta perdite olio: No
- Motore presenta sfiato: No
- Presenza di acqua nell'olio: No
- Motore presenta fumosità: No
- Condizioni Radiatore: Buono
- Condizioni motorino di avviamento: Buono
- Condizione batterie e cavi: Buono
- Presenta guasti elettrici/elettronici: No

### FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

- Condizioni pompa idraulica: Buono
- Condizione motore di traslazione (se idrostatico): Buono
- Conduzione riduttori finali: Buono
- Condizioni convertitore di coppia: Buono

  PRESENZA DI PERDITE : NO
- Condizioni cambi di marcia avanti / indietro: Buono

## FUNZIONALITA' STERZO

- Condizioni dei cilindri di sterzo: Buono
- Condizioni perni e boccole di sterzo: Buono
- Condizioni snodo centrale: Buono

## GRUPPO CARICATORE

- Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No
- Struttura braccio: Buono

  PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
- Condizioni delle tubazioni flessibili: Buono
- Condizione cilindri di sollevamento: Buono
- Condizioni cilindri benna/attrezzatura: Buono
- Verifica - perni e boccole gruppo caricatore: Buono
- Condizioni Benna & Get: Buono

| | |
|---|---|
| Condizioni Attacco rapido: | NA - Non Applicabile |
| Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: | Sì |

## CABINA E STRUMENTAZIONE

| | |
|---|---|
| Condizioni interne della cabina: | Buono |
| Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti: | Presenti e funzionanti |
| Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri: | Presente e funzionante |
| Condizioni telecamera posteriore: | Presente e funzionante |

## CONTROLLI 81/2008

| | |
|---|---|
| Condizioni freni: | Buono |
| Condizioni freno di Stazionamento: | Buono |
| Condizioni vetri: | Eccellente - non necessita riparazione |
| Condizioni luci e fanali: | Eccellente - non necessita riparazione |
| Condizioni specchietti: | Eccellente - non necessita riparazione |
| Condizioni scalette e corrimani: | Buono |
| Condizioni telecamere: | Eccellente - non necessita riparazione |
| Condizioni lampeggiante: | Presente e funzionante |
| Condizioni cinture di sicurezza: | Presente e in corso di validità |
| Sono state apportate modifiche ai comandi: | NO |

- E' presente una leva di esclusione dei comandi: SI
- Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: SI
- Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: SI
- Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: SI
- Il vano batterie è protetto: SI
- L'avvisatore acustico è funzionante: SI
- Presenza passerelle: Presente e funzionante

# Valutazione Macchina

★ **Non Funzionante (NF)**

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ **Scarso (S)**

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ **Buono (B)**

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.
Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ **Molto Buono (O)**

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.
Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".
Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ **Eccellente (E)**

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.
Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

# Machine Rating

★ **Not Working (NW)**

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ **Poor (P)**

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ **Good (G)**

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.
Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.
Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ **Very Good (VG)**

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.
No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".
Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ **Excellent (E)**

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.
Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.