RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR M315C - Matricola H2B00391 - Anno 2006

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: M315C

Famiglia: ESCAVATORE GOMMATO PICCOLO

Matricola: H2B00391

Numero ordine MU/MM: MU00795915

Anno Costruzione: 2006

Contaore: 15550

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: 5 %

Applicazione principale macchina: APPLICAZIONE BASE (scavi e movimentazione inerti)

Ubicazione: Stock Deposito Dini

Valutazione: ★★★☆☆

Prezzo a listino: 33.000 €

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina standard ● Tipologia Braccio posizionatore ● Valvole di Blocco Braccio ● Valvole di Blocco Avambraccio ● Impianti impianto versatility (linea media/alta pressione + rotazione) ● Attacco Rapido meccanico ● Benna / Polipo benna standard ● Tipologia Gomme gemellari ● Residuo generale gomme 50 00 00 ● Stabilizzatori 2 stabilizzatori ● Tipologia Cabina fissa standard ● Impianto Aria Condizionata Funzionamento sì ● Peso 170000 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso & Manutenzione ● Libretto Circolazione & Targa libretto circolazione & targa

FOTOGRAFIE MACCHINA

- Il contaore e': Funzionante








CAT
40

















M 315C
CAT




CAT
CATERPILLAR
CAT
CATERPILLAR
CE
KW
91
2006
kg
10150
MADE IN
FRANCE


CAT


CAT










CAT
CATERPILLAR
CE
KW
91
2006
kg
10150







ASPETTO GENERALE

- Condizioni della verniciatura: Buono
- Condizioni del contrappeso: Buono

NECESSITA DI VERNICIATURA? : NO

- Condizioni del telaio/bumper: Buono

GOMME/PNEUMATICI

- Residuo gomme anteriori: 50
- Residuo gomme posteriori: 50

LATO DESTRO

- Condizioni sportello dx: Buono
- Condizioni longherone dx: Buono

LATO SINISTRO

- Condizioni portiera lato sx: Buono
- Condizioni sportello sx: Buono
- Condizioni longherone sx: Buono
- Condizioni cofanature/corazze inferiori: Presenti e integre

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

- In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e funzionante "al lavoro"

Condizioni di funzionamento motore:	Buono
Motore presenta perdite olio:	No
Motore presenta sfiato:	No
Presenza di acqua nell'olio:	No
Motore presenta fumosità:	No
Condizioni Radiatore:	Buono
Condizioni motorino di avviamento:	Buono
Condizione batterie e cavi:	Buono
Presenta guasti elettrici/elettronici:	No

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E ROTAZIONE

Condizioni pompa idraulica:	Buono
Condizioni motore di rotazione:	Buono
Condizione motore di traslazione:	Buono
Conduzione riduttori finali:	Buono
Condizioni ralla:	Buono PRESENZA DI GIOCO : NO
Condizioni giunto idraulico:	Buono PRESENZA DI PERDITE : NO
Tenuta idraulica braccio (il braccio cala):	No

GRUPPO CARICATORE

- Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No

- Struttura braccio: Buono

  PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No

- Struttura avambraccio: Buono

  PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No

- Condizioni delle tubazioni flessibili: Buono

- Condizioni cilindri braccio: Buono

  PERDITE : No

- Condizioni cilindro avambraccio: Buono

  PERDITE : No

- Condizioni cilindro benna/polipo: Buono

  PERDITE : No

- Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco): Buono

- Condizioni perni e boccole avambraccio - gioco: Buono

- Condizioni perni e boccole benna - gioco: Buono

- Condizioni Benna/Polipo & Get: Buono

- Condizioni Attacco rapido: Buono

- Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: No

CABINA E STRUMENTAZIONE

- Condizioni interne della cabina: Buono

- Lampeggiante presenta anomalie: Sì

- Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti: Presenti e non funzionanti
- Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri: Presente e funzionante
- Condizioni telecamera posteriore: Non presente

CONTROLLI 81/2008

- Condizioni freni: Buono
- Condizioni freno di Stazionamento: Buono
- Condizioni vetri: Eccellente - non necessita riparazione
- Condizioni luci e fanali: Eccellente - non necessita riparazione
- Condizioni specchietti: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
- Condizioni scalette e corrimani: Buono
- Condizioni telecamere: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
- Condizioni lampeggiante: Presente e funzionante
- Condizioni cinture di sicurezza: Presente e scaduta
- Sono state apportate modifiche ai comandi: NO
- E' presente una leva di esclusione dei comandi: SI

  SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : SI
- Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: SI
- Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: SI
- Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: SI
- Il vano batterie è protetto: SI

- L'avvisatore acustico è funzionante: NO

- Presenza passerelle: Presente e funzionante

Valutazione Macchina

★ **Non Funzionante (NF)**

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ **Scarso (S)**

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ **Buono (B)**

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.
Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ **Molto Buono (O)**

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.
Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".
Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ **Eccellente (E)**

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.
Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ **Not Working (NW)**

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ **Poor (P)**

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ **Good (G)**

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.
Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.
Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ **Very Good (VG)**

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.
No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".
Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ **Excellent (E)**

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.
Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.