RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 302.7DCR - Matricola LJL01423 - Anno 2013

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: 302.7DCR

Famiglia: MINIESCAVATORE CINGOLATO

Matricola: LJL01423

Numero ordine MU/MM: MU00823970

Anno Costruzione: 2013

Contaore: 7221

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: 50 %

Applicazione principale macchina: APPLICAZIONE BASE (scavi e movimentazione inerti)

Ubicazione: Stock Off.Buniotto

Valutazione: ★★☆☆☆

Prezzo a listino: Richiedi

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina standard ● Tipologia Braccio monoblocco ● Impianti impianto martello ● Attacco Rapido meccanico CANGINI AR ● Benna standard 0,5 MQ Get denti N. 3 BENNE ● Tipologia Carro fisso ● Lama Livellamento ● Residuo generale carro 50% ● Tipologia Cabina fissa standard ● Peso 2670 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso e manutenzione● ADEGUAMENTO L81/08 DA CONTEGGIARE

FOTOGRAFIE MACCHINA

- Il contaore è: Funzionante
















ASPETTO GENERALE

- Condizioni della verniciatura: Scarso
- Condizioni del contrappeso: Scarso
- Condizioni del telaio/bumper: Scarso

CARRO

- Residuo ruote motrici: 60
- Residuo ruote folle: 60
- Residuo rulli superiori/inferiori: 60
- Residuo catene: 75

LATO DESTRO

- Condizioni sportello dx: Scarso

Condizioni longherone dx:	NA - Non Applicabile

LATO SINISTRO

Condizioni portiera lato sx:	Scarso
Condizioni sportello sx:	Scarso
Condizioni longherone sx:	NA - Non Applicabile
Condizioni cofanature/corazze inferiori:	Presenti e integre

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

In quale stato è stata visionata la macchina:	Accesa e provata per ispezione
Condizioni di funzionamento motore:	Buono
Motore presenta perdite olio:	No
Motore presenta sfiato:	No
Presenza di acqua nell'olio:	No
Motore presenta fumosità:	No
Condizioni Radiatore:	Buono
Condizioni motorino di avviamento:	Buono
Condizione batterie e cavi:	Buono
Presenta guasti elettrici/elettronici:	No

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E ROTAZIONE

- Condizioni pompa idraulica: Buono
- Condizioni motore di rotazione: Buono
- Condizione motore di traslazione: Buono
- Conduzione riduttori finali: Scarso
- Condizioni ralla: Buono

  PRESENZA DI GIOCO : NO
- Condizioni giunto idraulico: Scarso

  PRESENZA DI PERDITE : NO

GRUPPO CARICATORE

- Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No
- Struttura braccio: Buono

  PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
- Struttura avambraccio: Buono

  PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
- Condizioni delle tubazioni flessibili: Scarso
- Condizioni cilindri braccio: Scarso

  PERDITE : No
- Condizioni cilindro avambraccio: Scarso

  PERDITE : No
- Condizioni cilindro benna: Buono

  PERDITE : No
- Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco): Scarso

Condizioni perni e boccole avambraccio - gioco:	Buono
Condizioni perni e boccole benna - gioco:	Scarso
Condizioni Benna & Get:	Scarso
Condizioni Attacco rapido:	Scarso
Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico:	No

CABINA E STRUMENTAZIONE

Condizioni interne della cabina:	Buono
Lampeggiante presenta anomalie:	No
Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti:	Presenti e non funzionanti
Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri:	Non Presente
Condizioni telecamera posteriore:	Non presente

CONTROLLI 81/2008

Condizioni vetri:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
Condizioni luci e fanali:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
Condizioni specchietti:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni scalette e corrimani:	Buono
Condizioni telecamere:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
Condizioni lampeggiante:	Non presente

- Condizioni cinture di sicurezza: Presente e scaduta
- Sono state apportate modifiche ai comandi: NO
- E' presente una leva di esclusione dei comandi: SI

  SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : SI
- Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: SI
- Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: SI
- Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: NO
- Il vano batterie è protetto: SI
- L'avvisatore acustico è funzionante: NO
- Presenza passerelle: Non presente
- Annotazioni su: VETRI PRESENTI INTEGRI, MANCA IL VETRO FRONTALE BASSO

Valutazione Macchina

★ **Non Funzionante (NF)**

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ **Scarso (S)**

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ **Buono (B)**

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.
Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ **Molto Buono (O)**

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.
Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".
Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ **Eccellente (E)**

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.
Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ **Not Working (NW)**

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ **Poor (P)**

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ **Good (G)**

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.
Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.
Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ **Very Good (VG)**

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.
No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".
Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ **Excellent (E)**

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.
Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.