RAPPORTO DI VENDITA: VOLVO EC210#KVOLV - Matricola CP00121943 - Anno 2011

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: EC210#KVOLV

Famiglia: ESCAVATORE CINGOLATO MEDIO

Matricola: CP00121943

Numero ordine MU/MM: MU00829794

Anno Costruzione: 2011

Contaore: 15403

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: 30 %

Applicazione principale macchina: APPLICAZIONE BASE (scavi e movimentazione inerti)

Ubicazione: In lavorazione esterna

Valutazione: ★★★☆☆

Prezzo a listino: Richiedi

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina standard ● Tipologia Braccio posizionatore ● Impianti impianto martello ● Benna standard Get denti ● Tipologia Carro fisso ● Residuo generale carro 30% ● Tipologia Cabina fissa standard ● Peso 23360 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso e manutenzione

FOTOGRAFIE MACCHINA

- Il contaore è: Funzionante











VOLVO




















ASPETTO GENERALE

Condizioni della verniciatura:	Scarso
Condizioni del contrappeso:	Scarso
Condizioni del telaio/bumper:	Scarso

CARRO

Residuo ruote motrici:	20
Residuo ruote folle:	20
Residuo rulli superiori/inferiori:	20
Residuo catene:	20

LATO DESTRO

Condizioni sportello dx:	Buono
Condizioni longherone dx:	Scarso

LATO SINISTRO

Condizioni portiera lato sx:	Buono
Condizioni sportello sx:	Buono
Condizioni longherone sx:	Scarso
Condizioni cofanature/corazze inferiori:	Presenti e integre

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

In quale stato è stata visionata la macchina:	Spenta e ferma
Condizioni di funzionamento motore:	Scarso
Motore presenta perdite olio:	Sì

Se presenti perdite, da dove: : Pompe idrauliche,pistoni

- Motore presenta sfiato: No
- Presenza di acqua nell'olio: No
- Motore presenta fumosità: No
- Condizioni Radiatore: Scarso
- Condizioni motorino di avviamento: Scarso
- Condizione batterie e cavi: Scarso
- Presenta guasti elettrici/elettronici: Sì

SE SI, AGGIUNGERE DETTAGLI : Anomalie elettrica ventilatore idraulico

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E ROTAZIONE

- Condizioni pompa idraulica: Scarso
- Condizioni motore di rotazione: Scarso
- Condizione motore di traslazione: Scarso
- Conduzione riduttori finali: Scarso
- Condizioni ralla: Scarso

PRESENZA DI GIOCO : SI

- Condizioni giunto idraulico: Scarso

PRESENZA DI PERDITE : SI

GRUPPO CARICATORE

- Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No
- Struttura braccio: Scarso

PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No

- Struttura avambraccio: Scarso

PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No

- Condizioni delle tubazioni flessibili: Scarso
- Condizioni cilindri braccio: Scarso

PERDITE : No

- Condizioni cilindro avambraccio: Scarso

PERDITE : No

- Condizioni cilindro benna: Scarso

PERDITE : No

- Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco): Scarso
- Condizioni perni e boccole avambraccio - gioco: Scarso
- Condizioni perni e boccole benna - gioco: Scarso
- Condizioni Benna & Get: Scarso
- Condizioni Attacco rapido: NA - Non Applicabile
- Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: SI

CABINA E STRUMENTAZIONE

- Condizioni interne della cabina: Da Revisionare

Altre note da aggiungere : Da fare un controllo più approfondito

- Lampeggiante presenta anomalie: No
- Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti: Presenti e non funzionanti
- Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri: Presente e non funzionante

- Condizioni telecamera posteriore: Non presente

CONTROLLI 81/2008

- Condizioni vetri: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
- Condizioni luci e fanali: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
- Condizioni specchietti: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
- Condizioni scalette e corrimani: Buono
- Condizioni telecamere: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
- Condizioni lampeggiante: Non presente
- Condizioni cinture di sicurezza: Presente e in corso di validità
- Sono state apportate modifiche ai comandi: NO
- E' presente una leva di esclusione dei comandi: SI
- Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: SI
- Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: SI
- Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: NO
- Il vano batterie è protetto: SI
- L'avvisatore acustico è funzionante: SI
- Presenza passerelle: Presente e funzionante

Valutazione Macchina

★ **Non Funzionante (NF)**

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ **Scarso (S)**

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ **Buono (B)**

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.
Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ **Molto Buono (O)**

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.
Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".
Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ **Eccellente (E)**

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.
Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ **Not Working (NW)**

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ **Poor (P)**

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ **Good (G)**

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.
Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.
Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ **Very Good (VG)**

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.
No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".
Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ **Excellent (E)**

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.
Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.