**RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 963K - Matricola LBL01115 - Anno 2019**

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

## DATI GENERALI MACCHINA

### MACCHINA

**Modello:** 963K

**Famiglia:** PALA CINGOLATA MEDIA

**Matricola:** LBL01115

**Numero ordine MU/MM:** MU00832638

**Anno Costruzione:** 2019

**Contaore:** 5510

**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** 100 %

**Applicazione principale macchina:** APPLICAZIONE BASE ( scavi e movimentazione inerti)

**Ubicazione:** Stock Milano Usato

**Valutazione:** ★★★☆☆

**Prezzo a listino:** 205.000 €

### CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina standard gp ● Rops chiusa ● Benna benna standard 2.5MC - Fondo benna appena ricondizionato Get denti ● Impianti Ausiliari ● Residuo generale carro 100% ● Impianto Aria Condizionata ● Product Link ● Peso 20750 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Targhetta EPA (Emissioni USA) ● Libretto Uso & Manutenzione

## FOTOGRAFIE MACCHINA


































## ASPETTO GENERALE

| | |
|---|---|
| Condizioni della verniciatura: | Buono |
| Condizioni del contrappeso: | Buono |

NECESSITA DI VERNICIATURA? : NO

| | |
|---|---|
| Condizioni del telaio/bumper: | Molto Buono |
| Condizioni portiera lato sx: | Molto Buono |
| Altre note da aggiungere: | Lamiere superiori imbullonate al tettuccio cabina entrambe ammaccate |

### CARRO

| | |
|---|---|
| Residuo ruote folli: | 100 |
| Residuo ruote motrici: | 100 |
| Residuo rulli superiori: | 100 |
| Residuo rulli inferiori: | 100 |
| Residuo pattini: | 100 |
| Residuo catene: | 100 |
| Annotazioni su: | Carro rimesso a nuovo |

## PROVE DI FUNZIONALITA'

### FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

| | |
|---|---|
| In quale stato è stata visionata la macchina: | Accesa e provata per ispezione |
| Condizioni di funzionamento motore: | Molto Buono |
| Motore presenta perdite olio: | No |
| Motore presenta sfiato: | No |

- Presenza di acqua nell'olio: No
- Motore presenta fumosità: No
- Condizioni Radiatore: Buono
- Condizioni motorino di avviamento: Buono
- Condizione batterie e cavi: Buono
- Presenta guasti elettrici/elettronici: No

## FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E STERZO

- Condizioni pompa idraulica: Buono
- Condizioni freni e frizione sterzo: Buono
- Condizione motori di traslazione: Buono
- Conduzione riduttori finali: Buono

## GRUPPO CARICATORE

- Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No
- Struttura braccio: Buono

  PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
- Condizioni delle tubazioni flessibili: Buono
- Condizione cilindri di sollevamento: Buono
- Condizioni cilindri benna/attrezzatura: Buono
- Verifica - perni e boccole gruppo caricatore: Buono
- Condizioni Benna & Get: Buono

- Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: No

## CABINA E STRUMENTAZIONE

- Condizioni interne della cabina: Scarso

Altre note da aggiungere : Plastiche console destra rotte, ma rimane in posizione. Manca un diffusore di ventilazione dell'aria.

- Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti: Presenti e funzionanti
- Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri: Presente e funzionante
- Condizioni telecamera posteriore: Presente e funzionante

## CONTROLLI 81/2008

- Condizioni vetri: Eccellente - non necessita riparazione
- Condizioni luci e fanali: Eccellente - non necessita riparazione
- Condizioni specchietti: Eccellente - non necessita riparazione
- Condizioni scalette e corrimani: Eccellente
- Condizioni telecamere: Eccellente - non necessita riparazione
- Condizioni lampeggiante: Non presente
- Condizioni cinture di sicurezza: Presente e in corso di validità
- Sono state apportate modifiche ai comandi: SI
- E' presente una leva di esclusione dei comandi: SI

SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : NO

- Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: SI

- Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: SI
- Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: SI
- Il vano batterie è protetto: SI
- L'avvisatore acustico è funzionante: SI
- Presenza passerelle: Presente e funzionante

# Valutazione Macchina

★ **Non Funzionante (NF)**

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ **Scarso (S)**

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ **Buono (B)**

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.
Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ **Molto Buono (O)**

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.
Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".
Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ **Eccellente (E)**

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.
Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

# Machine Rating

★ **Not Working (NW)**

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ **Poor (P)**

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ **Good (G)**

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.
Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.
Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ **Very Good (VG)**

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.
No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".
Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ **Excellent (E)**

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.
Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.