RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 962G2 - Matricola BAB00765 - Anno 2005

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: 962G2

Famiglia: PALA GOMMATA MEDIA

Matricola: BAB00765

Numero ordine MU/MM: MU00838216

Anno Costruzione: 2005

Contaore: 23503

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: 50 %

Applicazione principale macchina: APPLICAZIONE BASE (scavi e movimentazione inerti)

Ubicazione: Stock ROMA

Valutazione: ★★☆☆☆

Prezzo a listino: 21.500 €

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina standard - gp ● Tipologia Sterzo volante intero Presenza Command Steering no ● Tipologia Differenziale standard ● Tipologia Cambio automatico ● Benna benna standard Std Get salvalama ● Tipologia Gomme roccia ● Residuo generale gomme 50 23.5R25 Camso/Michelin Con qualche taglio; ● Rops chiusa ● Impianto Aria Condizionata ● Product Link ● Peso 23445 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso & Manutenzione ● Libretto Circolazione & Targa nessuno

FOTOGRAFIE MACCHINA

- Il contaore e': Funzionante

























ASPETTO GENERALE

- Condizioni della verniciatura: Scarso
- Condizioni del contrappeso: Scarso

NECESSITA DI VERNICIATURA? : SI

- Condizioni del telaio/bumper: Scarso
- Condizioni portiera lato sx: Scarso
- Condizioni snodo centrale: Scarso
- Condizioni parafanghi: Scarso
- Altre note da aggiungere:
  Segni; strusciature; punti di ruggine; parafanghi rovinati/mancanti; corrimano rotti; scalette storte/lesionate;

GOMME/PNEUMATICI

- Residuo gomme anteriori: 50
- Residuo gomme posteriori: 50

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

- In quale stato è stata visionata la macchina: Non funzionante
- Condizioni di funzionamento motore: Scarso
- Motore presenta perdite olio: Sì

Se presenti perdite, da dove: : Perdite olio motore da accoppiamento motore/cambio; perdita pompa acqua; Da revisionare motore;

- Motore presenta sfiato: Sì
- Presenza di acqua nell'olio: No
- Motore presenta fumosità: No
- Condizioni Radiatore: Scarso
- Condizioni motorino di avviamento: Buono
- Condizione batterie e cavi: Buono
- Presenta guasti elettrici/elettronici: Sì

SE SI, AGGIUNGERE DETTAGLI : Da verificare; vari problemi elettrici;

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

- Condizioni pompa idraulica: Scarso
- Condizione motore di traslazione (se idrostatico): NA - Non Applicabile
- Conduzione riduttori finali: Buono
- Condizioni convertitore di coppia: Scarso

PRESENZA DI PERDITE : SI

- Condizioni cambi di marcia avanti / indietro: Buono
- Annotazioni su Macchina marciante con varie perdite olio; Da revisionare cambio;

FUNZIONALITA' STERZO

Condizioni dei cilindri di sterzo:	Scarso
Condizioni perni e boccole di sterzo:	Scarso
Condizioni snodo centrale:	Scarso

GRUPPO CARICATORE

Tenuta idraulica braccio (il braccio cala):	Sì
Struttura braccio:	Scarso
	PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : Sì
Condizioni delle tubazioni flessibili:	Scarso
Condizione cilindri di sollevamento:	Buono
Condizioni cilindri benna/attrezzatura:	Scarso
Verifica - perni e boccole gruppo caricatore:	Scarso
Condizioni Benna & Get:	Scarso
Condizioni Attacco rapido:	NA - Non Applicabile
Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico:	No
Annotazioni su:	Il Braccio è stato raddrizzato (scaldato).

CABINA E STRUMENTAZIONE

Condizioni interne della cabina:	Scarso
	Altre note da aggiungere : Cabina scarsa;

Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti:	Presenti e non funzionanti
Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri:	Presente e non funzionante
Condizioni telecamera posteriore:	Non presente
Annotazioni su:	Impianto luci scarso/rotto;

CONTROLLI 81/2008

Condizioni freni:	Buono
Condizioni freno di Stazionamento:	Buono
Condizioni vetri:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
Condizioni luci e fanali:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
Condizioni specchietti:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni scalette e corrimani:	Scarso
Condizioni telecamere:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
Condizioni lampeggiante:	Non presente
Condizioni cinture di sicurezza:	Non presente/Rotta
Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	NO
Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	NO
Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	NO

Il vano batterie è protetto:	SI
L'avvisatore acustico è funzionante:	SI
Presenza passerelle:	Presente e ammaccata
Annotazioni sul:	Diversi vetri cabina rotti;

Valutazione Macchina

★ **Non Funzionante (NF)**

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ **Scarso (S)**

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ **Buono (B)**

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.
Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ **Molto Buono (O)**

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.
Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".
Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ **Eccellente (E)**

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.
Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ **Not Working (NW)**

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ **Poor (P)**

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ **Good (G)**

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.
Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.
Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ **Very Good (VG)**

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.
No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".
Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ **Excellent (E)**

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.
Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.