RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 962M - Matricola F2T00610 - Anno 2017

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: 962M

Famiglia: PALA GOMMATA MEDIA

Matricola: F2T00610

Numero ordine MU/MM: MU00842772

Anno Costruzione: 2017

Contaore: 18767

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: 15 %

Applicazione principale macchina: APPLICAZIONE BASE (scavi e movimentazione inerti)

Ubicazione: Stock Bologna

Valutazione: ★★★☆☆

Prezzo a listino: Richiedi

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina standard - gp ● Tipologia Sterzo volante intero Presenza Command Steering no ● Tipologia Differenziale standard ● Tipologia Cambio automatico ● Ride Control ● Benna benna standard Get salvalama ● Tipologia Gomme standard ● Residuo generale gomme 15 ● Rops chiusa ● Impianto Aria Condizionata ● Impianto Ingrassaggio Automatico ● Product Link ● Peso 20200 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Targhetta EPA (Emissioni USA) ● Libretto Uso & Manutenzione ● Libretto Circolazione & Targa nessuno


FOTOGRAFIE MACCHINA

- Il contaore e': Funzionante


















CAT
40















CAT










EMISSION CONTROL INFORMATION
CAT
Engine Family: C7.1
Displacement: 7.01
EPA/ARB Family: GPKXL07.0BN1
THIS ENGINE COMPLIES WITH U.S EPA REGULATIONS FOR 2016 NONROAD AND STATIONARY DIESEL ENGINES AND CALIFORNIA OFF-ROAD DIESEL ENGINES
ULTRA LOW SULFUR DIESEL ONLY
FEL (g/kWh) NMHC: N/A
ENGINE N/A FAM: 0.01
Emissions Control System:
DOC,TAA,ECM,DOC,CTOX,EGR
SCR,AMOX,SPR
Engine Type 130 < kW < = 560
Use Grade fuel to meet owner's engine range
E1 COM 011033
Stage: IV
STEP 4 FINAL



ASPETTO GENERALE

Condizioni della verniciatura:	Buono
Condizioni del contrappeso:	Buono
	NECESSITA DI VERNICIATURA? : NO
Condizioni del telaio/bumper:	Buono
Condizioni portiera lato sx:	Buono
Condizioni snodo centrale:	Buono
Condizioni parafanghi:	Scarso
Altre note da aggiungere:	Parafango ant sx danneggiato, gli altri sono sani Gomma post sx cambiata da poco

GOMME/PNEUMATICI

Residuo gomme anteriori:	10
Residuo gomme posteriori:	30

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

In quale stato è stata visionata la macchina:	Accesa e provata per ispezione
Condizioni di funzionamento motore:	Buono
Motore presenta perdite olio:	No
Motore presenta sfiato:	No
Presenza di acqua nell'olio:	No
Motore presenta fumosità:	No
Condizioni Radiatore:	Buono
Condizioni motorino di avviamento:	Buono
Condizione batterie e cavi:	Buono
Presenta guasti elettrici/elettronici:	No

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

Condizioni pompa idraulica:	Buono
Condizione motore di traslazione (se idrostatico):	NA - Non Applicabile
Conduzione riduttori finali:	Buono

- Condizioni convertitore di coppia: Buono

  PRESENZA DI PERDITE : NO
- Condizioni cambi di marcia avanti / indietro: Buono

FUNZIONALITA' STERZO

- Condizioni dei cilindri di sterzo: Buono
- Condizioni perni e boccole di sterzo: Scarso
- Condizioni snodo centrale: Buono

GRUPPO CARICATORE

- Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No
- Struttura braccio: Buono

  PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
- Condizioni delle tubazioni flessibili: Buono
- Condizione cilindri di sollevamento: Buono
- Condizioni cilindri benna/attrezzatura: Buono
- Verifica - perni e boccole gruppo caricatore: Buono
- Condizioni Benna & Get: Buono
- Condizioni Attacco rapido: NA - Non Applicabile
- Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: Sì

CABINA E STRUMENTAZIONE

Condizioni interne della cabina:	Buono
Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti:	Presenti e funzionanti
Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri:	Presente e funzionante
Condizioni telecamera posteriore:	Presente e funzionante

CONTROLLI 81/2008

Condizioni freni:	Buono
Condizioni freno di Stazionamento:	Buono
Condizioni vetri:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni luci e fanali:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni specchietti:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni scalette e corrimani:	Buono
Condizioni telecamere:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni lampeggiante:	Presente e funzionante
Condizioni cinture di sicurezza:	Presente e in corso di validità
Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI
Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	SI
Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	SI
Il vano batterie è protetto:	SI

L'avvisatore acustico è funzionante:	SI
Presenza passerelle:	Non presente

Valutazione Macchina

★ **Non Funzionante (NF)**

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ **Scarso (S)**

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ **Buono (B)**

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.
Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ **Molto Buono (O)**

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.
Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".
Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ **Eccellente (E)**

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.
Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ **Not Working (NW)**

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ **Poor (P)**

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ **Good (G)**

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.
Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.
Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ **Very Good (VG)**

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.
No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".
Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ **Excellent (E)**

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.
Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.