RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 303.5 - Matricola CE901### - Anno 2022

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: 303.5

Famiglia: MINIESCAVATORE CINGOLATO

Matricola: CE901###

Numero ordine MU/MM: MU00844923

Anno Costruzione: 2022

Contaore: 2395

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: 50 %

Applicazione principale macchina: APPLICAZIONE BASE (scavi e movimentazione inerti)

Data disponibilità macchina : 31/12/2026

Ubicazione: In arrivo

Valutazione: ★★★☆☆

Prezzo a listino: Richiedi

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina standard ● Tipologia Braccio monoblocco ● Valvole di Blocco Braccio ● Valvole di Blocco Avambraccio ● Impianti impianto versatility (linea media/alta pressione + rotazione) ● Attacco Rapido meccanico CANGINI CR 40 REVERSIBILE ● Benna standard Get denti N.2 BENNE CANGINI ● Tipologia Carro fisso ● Lama Livellamento ● Residuo generale carro 50% ● Tipologia Cabina fissa standard ● Impianto Aria Condizionata ● Product Link ● Peso 3630 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso e manutenzione ● MACCHINA IN ARRIVO NOVEMBRE/DICEMBRE 2026● ADEGUAMENTO L81/08 DA CONTEGGIARE


FOTOGRAFIE MACCHINA

- Il contaore è: Funzionante















ASPETTO GENERALE

Condizioni della verniciatura:	Buono
Condizioni del contrappeso:	Buono
Condizioni del telaio/bumper:	Buono

CARRO

- Residuo ruote motrici: 50
- Residuo ruote folle: 50
- Residuo rulli superiori/inferiori: 50
- Residuo catene: 50

LATO DESTRO

- Condizioni sportello dx: Buono
- Condizioni longherone dx: NA - Non Applicabile

LATO SINISTRO

- Condizioni portiera lato sx: Buono
- Condizioni sportello sx: Buono
- Condizioni longherone sx: NA - Non Applicabile
- Altre note da aggiungere: MANCA IL COPRI VALVOLA DI BLOCCO (VEDI FOTO)
- Condizioni cofanature/corazze inferiori: Presenti e integre

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

- In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e provata per ispezione
- Condizioni di funzionamento motore: Buono

- Motore presenta perdite olio: No
- Motore presenta sfiato: No
- Presenza di acqua nell'olio: No
- Motore presenta fumosità: No
- Condizioni Radiatore: Buono
- Condizioni motorino di avviamento: Buono
- Condizione batterie e cavi: Buono
- Presenta guasti elettrici/elettronici: No
- Annotazioni su: FARO SUL SOTTOBRACCIO DA SISTEMARE

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E ROTAZIONE

- Condizioni pompa idraulica: Buono
- Condizioni motore di rotazione: Buono
- Condizione motore di traslazione: Buono
- Conduzione riduttori finali: Buono
- Condizioni ralla: Buono

  PRESENZA DI GIOCO : NO
- Condizioni giunto idraulico: Buono

  PRESENZA DI PERDITE : NO

GRUPPO CARICATORE

- Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No

- Struttura braccio: Buono
  PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
- Struttura avambraccio: Buono
  PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
- Condizioni delle tubazioni flessibili: Buono
- Condizioni cilindri braccio: Buono
  PERDITE : No
- Condizioni cilindro avambraccio: Buono
  PERDITE : No
- Condizioni cilindro benna: Buono
  PERDITE : No
- Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco): Buono
- Condizioni perni e boccole avambraccio - gioco: Buono
- Condizioni perni e boccole benna - gioco: Scarso
- Condizioni Benna & Get: Buono
- Condizioni Attacco rapido: Buono
- Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: No

CABINA E STRUMENTAZIONE

- Condizioni interne della cabina: Buono
- Lampeggiante presenta anomalie: No
- Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti: Presenti e funzionanti
- Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri: Presente e funzionante

- Condizioni telecamera posteriore: Non presente

CONTROLLI 81/2008

- Condizioni vetri: Eccellente - non necessita riparazione
- Condizioni luci e fanali: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
- Condizioni specchietti: Eccellente - non necessita riparazione
- Condizioni scalette e corrimani: Buono
- Condizioni telecamere: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
- Condizioni lampeggiante: Non presente
- Condizioni cinture di sicurezza: Presente e scaduta
- Sono state apportate modifiche ai comandi: NO
- E' presente una leva di esclusione dei comandi: SI

  SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : SI
- Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: SI
- Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: SI
- Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: SI
- Il vano batterie è protetto: SI
- L'avvisatore acustico è funzionante: NO
- Presenza passerelle: Non presente

Valutazione Macchina

★ **Non Funzionante (NF)**

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ **Scarso (S)**

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ **Buono (B)**

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.
Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ **Molto Buono (O)**

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.
Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".
Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ **Eccellente (E)**

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.
Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ **Not Working (NW)**

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ **Poor (P)**

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ **Good (G)**

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.
Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.
Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ **Very Good (VG)**

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.
No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".
Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ **Excellent (E)**

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.
Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.