RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 432 - Matricola H7E01### - Anno 2022

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: 432

Famiglia: TERNA RIGIDA

Matricola: H7E01###

Numero ordine MU/MM: MU00844948

Anno Costruzione: 2022

Contaore: 2360

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: %

Applicazione principale macchina: APPLICAZIONE BASE (scavi e movimentazione inerti)

Data disponibilità macchina : 31/12/2026

Ubicazione: In arrivo


Valutazione: ★★★☆☆


Prezzo a listino: Richiedi

CONFIGURAZIONE MACCHINA


● Versione rigida ● Rops chiusa ● Tipologia Trasmissione/Cambio powershift ● Tipologia Sterzo 2 ruote sterzanti ● Tipologia Trazione 2 ruote motrici ● Ride Control ● Attacco Rapido Frontale idraulico ● Benna Frontale benna 4 in 1 - multi purpose 1 MQ. NESSUNA BENNA ULTERIORE ● Avambraccio estensibile o telescopico ● Impianti Ausiliari Retro Escavatore IMPIANTO COMBINATO ● Attacco Rapido Posteriore idraulico CR 70 CANGINI ● Benna Posteriore benna standard 0,2 MQ. N. 3 BENNE ● Impianto Aria Condizionata ● Product Link ● Peso 8322 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso & Manutenzione ● Libretto Circolazione & Targa libretto circolazione & targa AMS086 ● MACCHINA IN ARRIVO GENNAIO 2027 ● ADEGUAMENTO L81/08 DA CONTEGGIARE


FOTOGRAFIE MACCHINA


















432



32
CGT
A TESYA COMPANY





103


CAT
CGT
A TESYA COMPANY


CAT
IVECO


CAT
CGT
A TESYA COMPANY


CAT


CAT








MODEL 432
BUILD 07A
CAT00432TH7E01345
MODEL NUMBER
SERIAL NUMBER
ARRANGEMENT NUMBER
CAT
CATERPILLAR
dB


N
05:29PM
2359.7
24%
67%



ASPETTO GENERALE

Condizioni della verniciatura:	Buono
Condizioni del telaio:	Buono
Condizioni portiera lato sx:	Buono
Condizioni parafanghi:	Buono

GOMME / PNEUMATICI

Residuo % gomme anteriori:	80
Residuo % gomme posteriori:	80

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

In quale stato è stata visionata la macchina:	Spenta e ferma
Condizioni di funzionamento motore:	Buono
Motore presenta perdite olio:	No
Motore presenta sfiato:	No
Presenza di acqua nell'olio:	No
Motore presenta fumosità:	No
Condizioni Radiatore:	Buono
Condizioni motorino di avviamento:	Buono
Condizione batterie e cavi:	Buono
Presenta guasti elettrici/elettronici:	Non Presente

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

Condizioni pompa idraulica:	Buono
Conduzione riduttori finali:	Buono
Condizioni convertitore di coppia:	Buono
	PRESENZA DI PERDITE : NO
Condizioni cambi di marcia avanti / indietro:	Buono
Condizioni snodo centrale (per terna articolata):	NA - Non Applicabile

GRUPPO CARICATORE ANTERIORE

- Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No
- Struttura braccio: Buono

  PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
- Condizioni delle tubazioni flessibili: Buono
- Condizioni cilindri braccio: Buono

  PERDITE : No
- Condizioni cilindro benna: Buono

  PERDITE : No
- Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco): Buono
- Verifica - gioco: Buono
- Condizioni Attacco rapido: Buono
- Condizioni Benna & Get: Buono
- Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: No

GRUPPO CARICATORE POSTERIORE

- Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No
- Condizioni snodo / brandeggio braccio: Buono
- Struttura braccio: Buono

  PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
- Condizioni delle tubazioni flessibili: Buono
- Condizioni cilindri braccio: Buono

  PERDITE : No
- Condizioni cilindri avambraccio: Buono

Condizioni cilindro benna:	Buono
	PERDITE : No
Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco):	Buono
Condizione perni e boccole avambraccio (verifica gioco):	Buono
Verifica - gioco:	Buono
Condizioni Attacco rapido:	Buono
Condizioni Benna & Get:	Buono
Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico:	No

CABINA E STRUMENTAZIONE

Condizioni interne della cabina:	Buono
Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti:	Presenti e funzionanti
Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri:	Presente e funzionante

CONTROLLI 81/2008

Condizioni freni:	Buono
Condizioni freno di Stazionamento:	Buono
Condizioni vetri:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni luci e fanali:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni specchietti:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni scalette e corrimani:	Buono

Condizioni telecamere:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
Condizioni lampeggiante:	Presente e funzionante
Condizioni cinture di sicurezza:	Presente e scaduta
Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? :	SI
Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI
Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	SI
Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	SI
Il vano batterie è protetto:	SI
L'avvisatore acustico è funzionante:	NO
Presenza passerelle:	Non presente

Valutazione Macchina

★ **Non Funzionante (NF)**

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ **Scarso (S)**

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ **Buono (B)**

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.
Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ **Molto Buono (O)**

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.
Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".
Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ **Eccellente (E)**

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.
Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ **Not Working (NW)**

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ **Poor (P)**

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ **Good (G)**

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.
Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.
Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ **Very Good (VG)**

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.
No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".
Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ **Excellent (E)**

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.
Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.