RAPPORTO DI VENDITA: CASE WX168#CASE - Matricola NZLB05005 - Anno 2019

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: WX168#CASE

Famiglia: ESCAVATORE GOMMATO PICCOLO

Matricola: NZLB05005

Numero ordine MU/MM: MU00845969

Anno Costruzione: 2019

Contaore: 4476

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: 30 %

Applicazione principale macchina: APPLICAZIONE BASE (scavi e movimentazione inerti)

Ubicazione: Stock CAGLIARI

Valutazione: ★★★☆☆

Prezzo a listino: Richiedi

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina standard ● Tipologia Braccio posizionatore ● Valvole di Blocco Braccio ● Valvole di Blocco Avambraccio ● Impianti impianto versatility (linea media/alta pressione + rotazione) linea drenaggio impianto dedicato all'attacco rapido ● Attacco Rapido idraulico case ● Benna / Polipo benna standard Get denti Get scarpette 1000 una benna ● Tipologia Gomme gemellari ● Residuo generale gomme 30 10.00.20 gemellari marangoni post sn 60 % le altre CAMSO 30% ● Lama Livellamento ● Stabilizzatori 2 stabilizzatori ● Tipologia Cabina fissa standard ● Impianto Aria Condizionata Funzionamento sì ● Peso 16000 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso & Manutenzione ● Libretto Circolazione & Targa libretto circolazione & targa AK A285

FOTOGRAFIE MACCHINA

- Il contaore e': Funzionante








Scavi F.lli Argiolas
CASE
40





















CASE














CNH Industrial Italia S.p.A.
MADE IN ITALY
WX168
CASE
CONSTRUCTION
CNH Industrial Italia S.p.A.
kg
kg
kg
kg
kW


ORE DI FUNZION.
TOTALE 04476
ATTIVITA 00632
set









ASPETTO GENERALE

Condizioni della verniciatura:	Scarso
Condizioni del contrappeso:	Buono
	NECESSITA DI VERNICIATURA? : NO
Condizioni del telaio/bumper:	Buono

GOMME/PNEUMATICI

Residuo gomme anteriori:	40
Residuo gomme posteriori:	40

LATO DESTRO

Condizioni sportello dx:	Buono

Condizioni longherone dx:	Buono
Altre anomalie	molta ruggine su cofano motore e sup. cabina

LATO SINISTRO

Condizioni portiera lato sx:	Buono
Condizioni sportello sx:	Buono
Condizioni longherone sx:	Buono
Condizioni cofanature/corazze inferiori:	Presenti e integre

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

In quale stato è stata visionata la macchina:	Accesa e provata per ispezione
Condizioni di funzionamento motore:	Buono
Motore presenta perdite olio:	No
Motore presenta sfiato:	No
Presenza di acqua nell'olio:	No
Motore presenta fumosità:	No
Condizioni Radiatore:	Buono
Condizioni motorino di avviamento:	Buono
Condizione batterie e cavi:	Buono

- Presenta guasti elettrici/elettronici: Sì

SE SI, AGGIUNGERE DETTAGLI : selettore regime motore da sostituire gia' ordinato

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E ROTAZIONE

- Condizioni pompa idraulica: Buono
- Condizioni motore di rotazione: Buono
- Condizione motore di traslazione: Buono
- Conduzione riduttori finali: Buono
- Condizioni ralla: Buono

PRESENZA DI GIOCO : NO

- Condizioni giunto idraulico: Buono

PRESENZA DI PERDITE : NO

- Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No

GRUPPO CARICATORE

- Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): Sì
- Struttura braccio: Buono

PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No

- Struttura avambraccio: Buono

PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No

- Condizioni delle tubazioni flessibili: Buono
- Condizioni cilindri braccio: Buono

PERDITE : No

- Condizioni cilindro avambraccio: Buono

PERDITE : No

- Condizioni cilindro benna/polipo: Buono

  PERDITE : No
- Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco): Buono
- Condizioni perni e boccole avambraccio - gioco: Buono
- Condizioni perni e boccole benna - gioco: Buono
- Condizioni Benna/Polipo & Get: Buono
- Condizioni Attacco rapido: Buono
- Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: No
- Annotazioni su: lieve gioco boccola benna

CABINA E STRUMENTAZIONE

- Condizioni interne della cabina: Buono

  Altre note da aggiungere : manca visore telecamera su leva escusione comandi molla di ritorno da riparare
- Lampeggiante presenta anomalie: Sì
- Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti: Presenti e funzionanti
- Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri: Presente e funzionante
- Condizioni telecamera posteriore: Presente e non funzionante

CONTROLLI 81/2008

- Condizioni freni: Molto Buono
- Condizioni freno di Stazionamento: Buono
- Condizioni vetri: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione

Condizioni luci e fanali:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni specchietti:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni scalette e corrimani:	Scarso
Condizioni telecamere:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
Condizioni lampeggiante:	Presente e funzionante
Condizioni cinture di sicurezza:	Presente e scaduta
Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? :	NO
Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI
Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	SI
Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	SI
Il vano batterie è protetto:	SI
L'avvisatore acustico è funzionante:	SI
Presenza passerelle:	Presente e funzionante
Annotazioni su	una scatta da addrizzare

Valutazione Macchina

★ **Non Funzionante (NF)**

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ **Scarso (S)**

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ **Buono (B)**

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.
Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ **Molto Buono (O)**

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.
Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".
Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ **Eccellente (E)**

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.
Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ **Not Working (NW)**

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ **Poor (P)**

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ **Good (G)**

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.
Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.
Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ **Very Good (VG)**

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.
No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".
Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ **Excellent (E)**

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.
Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.