**RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 323E - Matricola TDW00431 - Anno 2015**

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

## DATI GENERALI MACCHINA

### MACCHINA

**Modello:** 323E

**Famiglia:** ESCAVATORE CINGOLATO MEDIO

**Matricola:** TDW00431

**Numero ordine MU/MM:** MU00848428

**Anno Costruzione:** 2015

**Contaore:** 11254

**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** 30 %

**Applicazione principale macchina:** APPLICAZIONE BASE ( scavi e movimentazione inerti)

**Ubicazione:** Conto deposito c/o Fornitore

**Valutazione:** ★★★☆☆

**Prezzo a listino:** Richiedi

### CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina standard ● Tipologia Braccio monoblocco ● Valvole di Blocco Braccio ● Valvole di Blocco Avambraccio ● Impianti impianto martello impianto combinato ● Attacco Rapido meccanico ● Benna standard ● Tipologia Carro fisso ● Residuo generale carro 30% ● Tipologia Cabina fissa standard ● Protezioni Cabina frontale superiore ● Impianto Aria Condizionata ● Product Link ● Antifurto ● Peso 22400 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE

## FOTOGRAFIE MACCHINA

- Il contaore è: Funzionante













CAT





CAT
323E













CAT




## ASPETTO GENERALE

| | |
|---|---|
| Condizioni della verniciatura: | Scarso |
| Condizioni del contrappeso: | Scarso |
| Condizioni del telaio/bumper: | Buono |

## CARRO

| | |
|---|---|
| Residuo ruote motrici: | 30 |
| Residuo ruote folle: | 30 |
| Residuo rulli superiori/inferiori: | 30 |
| Residuo catene: | 30 |

## LATO DESTRO

| | |
|---|---|
| Condizioni sportello dx: | Buono |
| Condizioni longherone dx: | Buono |

## LATO SINISTRO

| | |
|---|---|
| Condizioni portiera lato sx: | Buono |
| Condizioni sportello sx: | Buono |
| Condizioni longherone sx: | Buono |
| Condizioni cofanature/corazze inferiori: | Presenti e ammaccate |

# PROVE DI FUNZIONALITA'

## FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

| | |
|---|---|
| In quale stato è stata visionata la macchina: | Accesa e provata per ispezione |
| Condizioni di funzionamento motore: | Buono |
| Motore presenta perdite olio: | No |
| Motore presenta sfiato: | No |
| Presenza di acqua nell'olio: | No |
| Motore presenta fumosità: | No |
| Condizioni Radiatore: | Buono |
| Condizioni motorino di avviamento: | Buono |

- Condizione batterie e cavi: Buono
- Presenta guasti elettrici/elettronici: No

## FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E ROTAZIONE

- Condizioni pompa idraulica: Buono
- Condizioni motore di rotazione: Buono
- Condizione motore di traslazione: Buono
- Conduzione riduttori finali: Buono
- Condizioni ralla: Buono
  PRESENZA DI GIOCO : NO
- Condizioni giunto idraulico: Buono
  PRESENZA DI PERDITE : NO

## GRUPPO CARICATORE

- Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No
- Struttura braccio: Buono
  PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
- Struttura avambraccio: Buono
  PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
- Condizioni delle tubazioni flessibili: Buono
- Condizioni cilindri braccio: Buono
  PERDITE : No
- Condizioni cilindro avambraccio: Buono
  PERDITE : No

| | |
|---|---|
| Condizioni cilindro benna: | Buono |
| | PERDITE : No |
| Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco): | Scarso |
| Condizioni perni e boccole avambraccio - gioco: | Scarso |
| Condizioni perni e boccole benna - gioco: | Scarso |
| Condizioni Benna & Get: | Scarso |
| Condizioni Attacco rapido: | Buono |
| Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: | No |

## CABINA E STRUMENTAZIONE

| | |
|---|---|
| Condizioni interne della cabina: | Da Revisionare |
| Lampeggiante presenta anomalie: | Sì |
| Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti: | Presenti e funzionanti |
| Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri: | Presente e funzionante |
| Condizioni telecamera posteriore: | Presente e funzionante |

## CONTROLLI 81/2008

| | |
|---|---|
| Condizioni vetri: | Eccellente - non necessita riparazione |
| Condizioni luci e fanali: | Eccellente - non necessita riparazione |
| Condizioni specchietti: | Eccellente - non necessita riparazione |
| Condizioni scalette e corrimani: | Buono |

| | |
|---|---|
| Condizioni telecamere: | Eccellente - non necessita riparazione |
| Condizioni lampeggiante: | Presente e funzionante |
| Condizioni cinture di sicurezza: | Presente e scaduta |
| Sono state apportate modifiche ai comandi: | NO |
| E' presente una leva di esclusione dei comandi: | SI |
| Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: | SI |
| Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: | SI |
| Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: | SI |
| Il vano batterie è protetto: | SI |
| L'avvisatore acustico è funzionante: | SI |
| Presenza passerelle: | Presente e funzionante |

# Valutazione Macchina

★ **Non Funzionante (NF)**

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ **Scarso (S)**

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ **Buono (B)**

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.
Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ **Molto Buono (O)**

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.
Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".
Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ **Eccellente (E)**

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.
Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

# Machine Rating

★ **Not Working (NW)**

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ **Poor (P)**

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ **Good (G)**

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.
Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.
Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ **Very Good (VG)**

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.
No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".
Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ **Excellent (E)**

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.
Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.