RAPPORTO DI VENDITA: MANITOU MT1335H - Matricola 1038### - Anno 2020

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: MT1335H

Famiglia: MOVIMENTATORE TELESCOPICO FISSO

Matricola: 1038###

Numero ordine MU/MM: MU00849856

Anno Costruzione: 2020

Contaore: 2881

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: 50 %

Applicazione principale macchina: APPLICAZIONE BASE (scavi e movimentazione inerti)

Data disponibilità macchina : 16/11/2026

Ubicazione: In arrivo

Valutazione: ★★★☆☆

Prezzo a listino: Richiedi

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina torretta fissa ● Tipologia Braccio 3 sfili ● Valvole di Blocco Braccio ● Tipologia Trazione 4 ruote motrici ● Tipologia Sterzo 4 ruote sterzanti ● Stabilizzatori 2 stabilizzatori ● Impianti Ausiliari ● Benna benna standard Get salvalama ● Forche ● Tipologia Gomme standard ● Residuo generale gomme 50 ● Rops chiusa ● Protezioni Cabina frontale ● Impianto Ingrassaggio Automatico ● Product Link ● Peso 95000 Kg ● Certificato UK ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Targhetta EPA (Emissioni USA) ● Libretto Uso & Manutenzione ● Libretto Circolazione & Targa libretto circolazione & targa● ADEGUAMENTO L81/08 DA CONTEGGIARE

FOTOGRAFIE MACCHINA

- Il contaore e': Funzionante













40
MANITOU
AL S
377













ASPETTO GENERALE

Condizioni della verniciatura:	Buono
Condizioni del contrappeso:	Buono

NECESSITA DI VERNICIATURA? : NO

- Condizioni del telaio/bumper: Buono
- Condizioni portiera lato sx: Buono
- Condizioni parafanghi: Buono

GOMME/PNEUMATICI

- Residuo gomme anteriori: 50
- Residuo gomme posteriori: 50

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

- In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e provata per ispezione
- Condizioni di funzionamento motore: Buono
- Motore presenta perdite olio: Sì

  Se presenti perdite, da dove: : PISTONE SOLLEVAMENTO
- Motore presenta sfiato: No
- Presenza di acqua nell'olio: No
- Motore presenta fumosità: No
- Condizioni Radiatore: Buono
- Condizioni motorino di avviamento: Buono
- Condizione batterie e cavi: Buono

- Presenta guasti elettrici/elettronici: No

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

- Condizioni pompa idraulica: Buono
- Condizione motore di traslazione (se idrostatico): Buono
- Conduzione riduttori finali: Buono
- Condizioni convertitore di coppia: Buono

  PRESENZA DI PERDITE : NO
- Condizioni cambi di marcia avanti / indietro: Buono

FUNZIONALITA' STERZO

- Condizioni dei cilindri di sterzo: Buono
- Condizioni perni e boccole di sterzo: Buono

GRUPPO CARICATORE

- Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No
- Struttura braccio: Buono

  PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
- Condizioni delle tubazioni flessibili: Buono
- Condizione cilindri di sollevamento: Buono
- Condizioni cilindri benna/attrezzatura: Buono
- Verifica - perni e boccole gruppo caricatore: Buono

Condizioni Benna & Get:	Buono
Condizioni Attacco rapido:	Buono
Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico:	No

CABINA E STRUMENTAZIONE

Condizioni interne della cabina:	Buono
Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti:	Presenti e funzionanti
Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri:	Presente e funzionante
Condizioni telecamera posteriore:	Presente e funzionante

CONTROLLI 81/2008

Condizioni freni:	Buono
Condizioni freno di Stazionamento:	Buono
Condizioni vetri:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni luci e fanali:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni specchietti:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni scalette e corrimani:	Molto Buono
Condizioni telecamere:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
Condizioni lampeggiante:	Non presente
Condizioni cinture di sicurezza:	Presente e scaduta

- Sono state apportate modifiche ai comandi: NO

- E' presente una leva di esclusione dei comandi: NO

  SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : NO

- Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: NO

- Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: NO

- Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: NO

- Il vano batterie è protetto: NO

- L'avvisatore acustico è funzionante: NO

- Presenza passerelle: Presente e funzionante

Valutazione Macchina

★ **Non Funzionante (NF)**

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ **Scarso (S)**

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ **Buono (B)**

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.
Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ **Molto Buono (O)**

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.
Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".
Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ **Eccellente (E)**

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.
Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ **Not Working (NW)**

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ **Poor (P)**

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ **Good (G)**

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.
Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.
Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ **Very Good (VG)**

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.
No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".
Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ **Excellent (E)**

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.
Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.