RAPPORTO DI VENDITA: BOBCAT S100#KBOBC - Matricola B4KH11207 - Anno 2019

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: S100#KBOBC

Famiglia: MINIPALA GOMMATA COMPATTA

Matricola: B4KH11207

Numero ordine MU/MM: MU00852268

Anno Costruzione: 2019

Contaore: 1288

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: 49 %

Applicazione principale macchina: APPLICAZIONE BASE (scavi e movimentazione inerti)

Data disponibilità macchina : 04/11/2026

Valutazione: ★★★☆☆

Prezzo a listino: Richiedi

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina standard - gp ● Rops aperta ● Benna benna standard Get denti ● Impianti Ausiliari ● Residuo generale carro 49% ● Peso 1860 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso & Manutenzione ● Libretto Circolazione & Targa libretto circolazione & targa● MACCHINA ADEGUATA L81/08

FOTOGRAFIE MACCHINA

- Il contaore e': Funzionante











Genie GS-1932









ASPETTO GENERALE

Condizioni della verniciatura:	Buono
Condizioni del contrappeso:	Buono
	NECESSITA DI VERNICIATURA? : NO
Condizioni del telaio/bumper:	Buono
Condizioni portiera lato sx:	NA - Non Applicabile

PNEUMATICI

Residuo pneumatici anteriori:	50
Residuo pneumatici posteriori:	50

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

In quale stato è stata visionata la macchina:	Accesa e provata per ispezione
Condizioni di funzionamento motore:	Buono
Motore presenta perdite olio:	No
Motore presenta sfiato:	No
Presenza di acqua nell'olio:	No
Motore presenta fumosità:	No
Condizioni Radiatore:	Buono
Condizioni motorino di avviamento:	Buono
Condizione batterie e cavi:	Buono
Presenta guasti elettrici/elettronici:	No

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E STERZO

Condizioni pompa idraulica:	Buono
Condizioni freni e frizione sterzo:	Buono
Condizione motori di traslazione:	Buono
Conduzione riduttori finali:	Buono

GRUPPO CARICATORE

Tenuta idraulica braccio (il braccio cala):	No

- Struttura braccio: Buono

  PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
- Condizioni delle tubazioni flessibili: Buono
- Condizione cilindri di sollevamento: Buono
- Condizioni cilindri benna/attrezzatura: Buono
- Verifica - perni e boccole gruppo caricatore: Buono
- Condizioni Benna & Get: Buono
- Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: No

CABINA E STRUMENTAZIONE

- Condizioni interne della cabina: Buono
- Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti: Presenti e funzionanti
- Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri: Non funzionante
- Condizioni telecamera posteriore: Non presente

CONTROLLI 81/2008

- Condizioni vetri: Eccellente - non necessita riparazione
- Condizioni luci e fanali: Eccellente - non necessita riparazione
- Condizioni specchietti: Eccellente - non necessita riparazione
- Condizioni scalette e corrimani: Buono
- Condizioni telecamere: Non presente

Condizioni lampeggiante:	Non presente
Condizioni cinture di sicurezza:	Presente e in corso di validità
Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI
Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	SI
Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	SI
Il vano batterie è protetto:	SI
L'avvisatore acustico è funzionante:	NO
Presenza passerelle:	Presente e funzionante

Valutazione Macchina

★ **Non Funzionante (NF)**

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ **Scarso (S)**

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ **Buono (B)**

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.
Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ **Molto Buono (O)**

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.
Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".
Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ **Eccellente (E)**

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.
Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ **Not Working (NW)**

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ **Poor (P)**

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ **Good (G)**

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.
Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.
Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ **Very Good (VG)**

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.
No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".
Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ **Excellent (E)**

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.
Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.