RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR D6XE - Matricola LRG01### - Anno 2021

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: D6XE

Famiglia: TRATTORE CINGOLATO GRANDE

Matricola: LRG01###

Numero ordine MU/MM: MU00852956

Anno Costruzione: 2021

Contaore: 4608

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: 70 %

Applicazione principale macchina: APPLICAZIONE BASE (scavi e movimentazione inerti)

Data disponibilità macchina : 05/12/2026

Ubicazione: In arrivo

Valutazione: ★★★☆☆

Prezzo a listino: 365.000 €

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina standard - lgp ● Tipologia Carro lgp ● Rops chiusa ● Comando dello Sterzo sterzo differenziale ● Lama pat pieghevole ● Impianto Ripper ● Impianto Aria Condizionata ● Residuo generale carro 70% ● Peso 22000 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Targhetta EPA (Emissioni USA) ● Libretto Uso & Manutenzione

FOTOGRAFIE MACCHINA





















CAT


Service


Service


























CAT


CAT


CAT






MODEL D6XE LGP
BUILD 20B
PRODUCT IDENTIFICATION NUMBER *CAT000D6CLRG01003*
CAT
CATERPILLAR
CATERPILLAR INC.
PEORIA, IL 61629
USA
MADE IN FRANCE
OF DOMESTIC AND
FOREIGN COMPONENTS
ISSUE 1
225-4148 T3
515-7907


CAT


4608.2



ASPETTO GENERALE

Condizioni della verniciatura:	Molto Buono
Presenza saldature telaio principale:	Non Presenti
Condizioni del contrappeso:	Molto Buono
	NECESSITA DI VERNICIATURA? : NO
Condizioni del telaio/bumper:	Molto Buono
Condizioni Cabina (portiere, vetri, serrature):	Molto Buono
Condizioni sportelli dei vani tecnici:	Molto Buono

CARRO

Residuo ruote folli:	70
Residuo ruote motrici:	70
Residuo rulli superiori:	70
Residuo rulli inferiori:	70
Residuo pattini:	70

Residuo catene:	70

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

In quale stato è stata visionata la macchina:	Accesa e funzionante "al lavoro"
Condizioni di funzionamento motore:	Molto Buono
Motore presenta perdite olio:	No
Motore presenta sfiato:	No
Presenza di acqua nell'olio:	No
Motore presenta fumosità:	No
Condizioni Radiatore:	Molto Buono
Condizioni motorino di avviamento:	Molto Buono
Condizione batterie e cavi:	Molto Buono
Presenta guasti elettrici/elettronici:	Non Presenti

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E STERZO

Condizioni pompa idraulica:	Molto Buono
Condizioni freni e frizione sterzo:	Molto Buono
Condizione motori di traslazione:	Molto Buono
Conduzione riduttori finali:	Molto Buono

GRUPPO DI SPINTA

Condizione cilindri di sollevamento:	Molto Buono
Condizioni Cilindri di angolazione:	Molto buono
	PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
Condizioni TILT:	Molto Buono
Condizioni Cilindro RIpper:	Molto Buono
Condizioni delle tubazioni flessibili:	Molto Buono
Condizioni Perni Lama:	Molto Buono
Condizioni Benna & Get:	Molto Buono
Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico:	Si

CABINA E STRUMENTAZIONE

Condizioni interne della cabina:	Molto Buono
Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti:	Presenti e funzionanti
Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri:	Presente e funzionante
Condizioni telecamera posteriore:	Presente e funzionante

CONTROLLI 81/2008

Condizioni vetri:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni luci e fanali:	Eccellente - non necessita riparazione

- Condizioni specchietti: Eccellente - non necessita riparazione
- Condizioni scalette e corrimani: Eccellente
- Condizioni telecamere: Eccellente - non necessita riparazione
- Condizioni lampeggiante: Presente e funzionante
- Condizioni cinture di sicurezza: Presente e in corso di validità
- Sono state apportate modifiche ai comandi: SI
- E' presente una leva di esclusione dei comandi: SI

  SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : SI
- Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: SI
- Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: SI
- Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: SI
- Il vano batterie è protetto: SI
- L'avvisatore acustico è funzionante: SI
- Presenza passerelle: Presente e funzionante

Valutazione Macchina

★ **Non Funzionante (NF)**

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ **Scarso (S)**

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ **Buono (B)**

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.
Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ **Molto Buono (O)**

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.
Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".
Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ **Eccellente (E)**

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.
Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ **Not Working (NW)**

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ **Poor (P)**

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ **Good (G)**

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.
Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.
Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ **Very Good (VG)**

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.
No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".
Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ **Excellent (E)**

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.
Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.