

RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR M316F - Matricola FB600244 - Anno 2017

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: M316F

Famiglia: ESCAVATORE GOMMATO PICCOLO

Matricola: FB600244

Numero ordine MU/MM: MM00391575

Anno Costruzione: 2017

Contaore: 4433

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: 50 %

Applicazione principale macchina: DISCARICA

Ubicazione: Fuori a noleggio

Valutazione: ★★★★★☆

Prezzo a listino: 145.000 €

CONFIGURAZIONE MACCHINA

- Versione Macchina material handling mh
- Tipologia Braccio posizionatore
- Valvole di Blocco Braccio
- Valvole di Blocco Avambraccio
- Impianti impianto versatility (linea media/alta pressione + rotazione)
- Attacco Rapido meccanico
- Tipologia Gomme gemellari
- Residuo generale gomme 50 NON PRESENTE SUPERELASTICHE
- Lama Livellamento
- Stabilizzatori 2 stabilizzatori
- Tipologia Cabina sollevamento idraulico
- Protezioni Cabina frontale superiore
- Impianto Aria Condizionata
- Product Link
- Marcatura CE
- Certificato CE
- Libretto Uso & Manutenzione
- Libretto Circolazione & Targa libretto circolazione & targa

FOTOGRAFIE MACCHINA

◆ Il contaore e':

Funzionante









ASPETTO GENERALE

- ◆ Condizioni della verniciatura: Molto Buono

- ◆ Condizioni del contrappeso: Molto Buono

NECESSITA DI VERNICIATURA? : NO

- ◆ Condizioni del telaio/bumper: Molto Buono

GOMME/PNEUMATICI

- ◆ Residuo gomme anteriori: 50

- ◆ Residuo gomme posteriori: 50

LATO DESTRO

- ◆ Condizioni sportello dx: Molto Buono

◆ Condizioni longherone dx: Molto Buono

LATO SINISTRO

◆ Condizioni portiera lato sx: Molto Buono

◆ Condizioni sportello sx: Molto Buono

◆ Condizioni longherone sx: Molto Buono

◆ Condizioni cofanature/corazze inferiori: Presenti e integre

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e provata per ispezione

◆ Condizioni di funzionamento motore: Molto Buono

◆ Motore presenta perdite olio: No

◆ Motore presenta sfiato: No

◆ Presenza di acqua nell'olio: No

◆ Motore presenta fumosità: No

◆ Condizioni Radiatore: Molto Buono

◆ Condizioni motorino di avviamento: Molto Buono

◆ Condizione batterie e cavi: Molto Buono

◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: No

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E ROTAZIONE

◆ Condizioni pompa idraulica:	Molto Buono
◆ Condizioni motore di rotazione:	Molto Buono
◆ Condizione motore di traslazione:	Molto Buono
◆ Conduzione riduttori finali:	Molto Buono
◆ Condizioni giunto idraulico:	Molto Buono
	PRESENZA DI PERDITE : NO
◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala):	No

GRUPPO CARICATORE

◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala):	Sì
◆ Struttura braccio:	Molto buono
	PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
◆ Struttura avambraccio:	Molto Buono
	PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
◆ Condizioni delle tubazioni flessibili:	Molto Buono
◆ Condizioni cilindri braccio:	Molto Buono
	PERDITE : No
◆ Condizioni cilindro avambraccio:	Molto Buono
	PERDITE : No
◆ Condizioni cilindro benna/polipo:	NA - Non Applicabile
	PERDITE : No
◆ Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco):	Buono

◆ Condizioni perni e boccole avambraccio - gioco:	Buono
◆ Verifica - gioco:	NA - Non Applicabile
◆ Condizioni Benna/Polipo & Get:	NA - Non Applicabile
◆ Condizioni Attacco rapido:	Molto Buono
◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico:	No

CABINA E STRUMENTAZIONE

◆ Condizioni interne della cabina:	Molto Buono
◆ Lampeggiante presenta anomalie:	No
◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti:	Presenti e funzionanti
◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri:	Presente e funzionante
◆ Condizioni telecamera posteriore:	Presente e funzionante
◆ Annotazioni su:	POSTERIORE

CONTROLLI 81/2008

◆ Condizioni vetri:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni luci e fanali:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni specchietti:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni scalette e corrimani:	Molto Buono
◆ Condizioni telecamere:	Eccellente - non necessita riparazione

- ◆ Condizioni lampeggiante: Presente e funzionante

- ◆ Condizioni cinture di sicurezza: Presente e in corso di validità

- ◆ Sono state apportate modifiche ai comandi: NO

- ◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi: NO

SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : SI

- ◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: SI

- ◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: SI

- ◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: SI

- ◆ Il vano batterie è protetto: SI

- ◆ L'avvisatore acustico è funzionante: SI

- ◆ Presenza passerelle: Presente e funzionante

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate. Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo. Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues. Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted. Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours. No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New". Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one. Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.