

## RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR AP300F - Matricola WHY00168 - Anno 2018

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

### DATI GENERALI MACCHINA

---

#### MACCHINA

---

**Modello:** AP300F

**Famiglia:** VIBROFINITRICE GOMMATA

**Matricola:** WHY00168

**Numero ordine MU/MM:** MM00410970

**Anno Costruzione:** 2018

**Contaore:** 1275

**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** %

**Applicazione principale macchina:**

**Ubicazione:** Presso Filiale di MILANO

**Valutazione:** ★★★★★☆

**Prezzo a listino:** 79.000 €

### CONFIGURAZIONE MACCHINA

---

● Versione Macchina gommata ● Rasatore ● Accensione Elettronica dei Bruciatori ● Tettuccio ● Paratie girevoli non riscaldate ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Targhetta EPA ● Libretto Uso e manutenzione ● Targa e libretto

FOTOGRAFIE MACCHINA

---









## ASPETTO GENERALE

---

◆ Condizioni della verniciatura:	Molto Buono
◆ Condizioni Telaio / Strutture Metalliche:	Buono
◆ Residuo % Pneumatici / Carro:	70
◆ Residuo % Ruotini / Cushion:	70
◆ Condizioni Sedili:	Molto Buono
◆ Condizioni Console, Strumenti e Postazione Operatore:	Molto Buono
◆ Condizioni Pulsantiera / Comandi: postazione Rasatore:	Molto Buono
◆ Condizione Tramogge:	Molto Buono

## PROVE DI FUNZIONALITA'

## RASATORE

---

◆ Apertura Idraulica apertura da minima a massima (mm.):	3420
◆ Residuo % Suole:	70
◆ Residuo % Tamper:	70
◆ Residuo % Coclee:	70
◆ Residuo % Nastri:	70
◆ Residuo % Fondi	70
◆ Apertura massima Allargamenti (se presenti):	4000 massima apertura

## MOTORE

---

◆ In quale stato è stata visionata la macchina:	Spenta e ferma
◆ Condizioni di funzionamento motore:	Molto Buono
◆ Motore presenta perdite olio:	No
◆ Motore presenta sfiato:	No
◆ Motore presenta fumosità:	No
◆ Condizioni Radiatore:	Molto Buono
◆ Condizioni motorino di avviamento:	Molto Buono
◆ Condizione batterie e cavi:	Buono
◆ Presenta guasti elettrici/elettronici:	No

## FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

---

- ◆ Condizioni pompa idraulica: Molto Buono

---

- ◆ Condizione motori di traslazione: Molto Buono

---

- ◆ Condizioni paratie laterali: Molto Buono

---

## FUNZIONALITA' IDRAULICA

---

- ◆ Condizioni Tubazioni Flessibili: Molto buono  
Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: : no

---

- ◆ Condizioni Cilindri Idraulici del Banco: Molto Buono  
Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: : no

---

- ◆ Condizioni Cilindri Idraulici di Sterzo: Molto Buono  
Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: : no

---

- ◆ Condizioni Sistema di Livellazione: Molto Buono

---

## CONTROLLI 81/2008

---

- ◆ Condizioni luci e fanali: Eccellente - non necessita riparazione

---

- ◆ Condizioni specchietti: Eccellente - non necessita riparazione

---

- ◆ Condizioni scalette e corrimani: Molto Buono

---

- ◆ Condizioni telecamere: Eccellente - non necessita riparazione

---

- ◆ Condizioni lampeggiante: Presente e funzionante

---

- ◆ Sono state apportate modifiche ai comandi: NO

---



- ◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi: SI

---
- ◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: SI

---
- ◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: SI

---
- ◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: SI

---
- ◆ Il vano batterie è protetto: SI

---
- ◆ L'avvisatore acustico è funzionante: SI

---
- ◆ Presenza passerelle: Presente e funzionante

---

## Valutazione Macchina

### ★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

### ★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

### ★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

### ★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate. Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

### ★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo. Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

## Machine Rating

### ★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

### ★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

### ★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues. Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted. Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

### ★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours. No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New". Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

### ★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one. Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.