

RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 926M - Matricola W5L00594 - Anno 2020

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA


MACCHINA

Modello: 926M**Famiglia:** PALA GOMMATA PICCOLA**Matricola:** W5L00594**Numero ordine MU/MM:** MM00496845**Anno Costruzione:** 2020**Contatore:** 9431**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** 60 %**Applicazione principale macchina:** APPLICAZIONE BASE (scavi e movimentazione inerti)**Ubicazione:** Fuori a noleggio**Valutazione:** ★★★☆☆**Prezzo a listino:** 58.000 €**CONFIGURAZIONE MACCHINA**

- Versione Macchina standard - gp
- Tipologia Sterzo volante intero
- Tipologia Differenziale standard
- Tipologia Cambio automatico
- Impianto Attacco Rapido
- Attacco Rapido idraulico
- Benna benna standard
- Tipologia Gomme standard
- Residuo generale gomme 60
- Rops chiusa
- Impianto Aria Condizionata
- Product Link
- Peso 13000 Kg
- Marcatura CE
- Certificato CE
- Libretto Uso & Manutenzione
- Libretto Circolazione & Targa nessuno
- LPKXL07.0VL1-006 EPA

FOTOGRAFIE MACCHINA





ASPETTO GENERALE

- ◆ Condizioni della verniciatura: Molto Buono
- ◆ Condizioni del contrappeso: Molto Buono
NECESSITA DI VERNICIATURA? : NO
- ◆ Condizioni del telaio/bumper: Molto Buono
- ◆ Condizioni portiera lato sx: Molto Buono
- ◆ Condizioni snodo centrale: Molto Buono
- ◆ Condizioni parafanghi: Molto Buono

GOMME/PNEUMATICI

- ◆ Residuo gomme anteriori: 60
- ◆ Residuo gomme posteriori: 60

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

- ◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e funzionante "al lavoro"
- ◆ Condizioni di funzionamento motore: Molto Buono
- ◆ Motore presenta perdite olio: No
- ◆ Motore presenta sfiato: No
- ◆ Presenza di acqua nell'olio: No

◆ Motore presenta fumosità:	No
◆ Condizioni Radiatore:	Molto Buono
◆ Condizioni motorino di avviamento:	Molto Buono
◆ Condizione batterie e cavi:	Molto Buono
◆ Presenta guasti elettrici/elettronici:	No

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

◆ Condizioni pompa idraulica:	Molto Buono
◆ Condizione motore di traslazione (se idrostatico):	Molto Buono
◆ Conduzione riduttori finali:	Molto Buono
◆ Condizioni convertitore di coppia:	Molto Buono
PRESENZA DI PERDITE : NO	
◆ Condizioni cambi di marcia avanti / indietro:	Molto Buono

FUNZIONALITA' STERZO

◆ Condizioni dei cilindri di sterzo:	Molto Buono
◆ Condizioni perni e boccole di sterzo:	Molto Buono
◆ Condizioni snodo centrale:	Molto Buono

GRUPPO CARICATORE

◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala):	No
◆ Struttura braccio:	Molto buono

PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No

- ◆ Condizioni delle tubazioni flessibili: Molto Buono
 - ◆ Condizione cilindri di sollevamento: Molto Buono
 - ◆ Condizioni cilindri benna/attrezzatura: Molto Buono
 - ◆ Verifica - perni e boccole gruppo caricatore: Molto Buono
 - ◆ Condizioni Benna & Get: Molto Buono
 - ◆ Condizioni Attacco rapido: Molto Buono
 - ◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: Sì
-

CABINA E STRUMENTAZIONE

- ◆ Condizioni interne della cabina: Molto Buono
 - ◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti: Presenti e funzionanti
 - ◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri: Presente e funzionante
 - ◆ Condizioni telecamera posteriore: Presente e funzionante
-

CONTROLLI 81/2008

- ◆ Condizioni freni: Molto Buono
 - ◆ Condizioni freno di stazionamento: Molto Buono
 - ◆ Condizioni vetri: Eccellente - non necessita riparazione
 - ◆ Condizioni luci e fanali: Eccellente - non necessita riparazione
-

◆ Condizioni specchietti:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni scalette e corrimani:	Molto Buono
◆ Condizioni telecamere:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni lampeggiante:	Presente e funzionante
◆ Condizioni cinture di sicurezza:	Presente e in corso di validità
◆ Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI
◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	SI
◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	SI
◆ Il vano batterie è protetto:	SI
◆ L'avvisatore acustico è funzionante:	SI
◆ Presenza passerelle:	Presente e funzionante

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.

Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.

Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".

Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.

Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.

Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.

Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.

No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".

Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.

Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.