

RAPPORTO DI VENDITA: KOMPTECH MS- S3 - Matricola 7266 - Anno 2021

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: MS- S3**Famiglia:** VAGLIO INDUSTRIA**Matricola:** 7266**Numero ordine MU/MM:** MM00515586**Anno Costruzione:** 2021**Contatore:** 4572**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** %**Applicazione principale macchina:** APPLICAZIONE BASE (scavi e movimentazione inerti)**Ubicazione:** Fuori a noleggio**Valutazione:** ★★★☆☆**Prezzo a listino:** Richiedi**CONFIGURAZIONE MACCHINA**

- Versione Macchinastellare • Piani di vagliatura 2 piani (3 nastri - 3 selezioni) • Telecomando no • Peso 10000 Kg • Marcatura CE • Certificato CE • Libretto Uso e manutenzione

FOTOGRAFIE MACCHINA







CONDIZIONI TELAIO & COMPONENTI

- ◆ Telaio: Buono
 - ◆ Condizioni della verniciatura: Buono
 - ◆ Tramoggia: Buono
-

RETI

- ◆ Rete 1° piano: Piano Stellare
Condizioni : Buono
 - ◆ Rete 2° piano: Piano Stellare
Condizioni : Buono
 - ◆ Rete 3° piano (se presente): No
Condizioni : NA - Non Applicable
-

NASTRI

- ◆ Nastro principale (tappeto, raschiatori, rulli): Buono
- ◆ Nastri laterali: Buono
- ◆ Deferrizzatore: Buono
- ◆ Sistema abbattimento polveri: Buono

CARRO

- ◆ Condizioni generali carro Buono

PROVE DI FUNZIONALITA'

- ◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e funzionante "al lavoro"

MOTORE

- ◆ Condizioni di funzionamento motore: Buono
- ◆ Motore presenta perdite olio: No
- ◆ Motore presenta sfiato: No
- ◆ Motore presenta fumosità: No
- ◆ Condizioni Radiatore: Buono
- ◆ Condizioni motorino di avviamento: Buono
- ◆ Condizione batterie e cavi: Buono

- ◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: Non Presente
-

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

- ◆ Condizioni pompa idraulica: Buono
-

- ◆ Condizione motori di traslazione: Buono
-

FUNZIONALITA' IDRAULICA

- ◆ Condizioni Tubazioni Flessibili: Buono

Presenza di perdite? Se sì, specificare da dove: : -

- ◆ Condizioni Cilindri Idraulici: Buono

Presenza di perdite? Se sì, specificare da dove: : -

CONTROLLI 81/2008

- ◆ Condizioni luci e fanali: Eccellente - non necessita riparazione
-

- ◆ Condizioni specchietti: Eccellente - non necessita riparazione
-

- ◆ Condizioni scalette e corrimani: Eccellente
-

- ◆ Condizioni telecamere: Eccellente - non necessita riparazione
-

- ◆ Condizioni lampeggiante: Presente e funzionante
-

- ◆ Sono state apportate modifiche ai comandi: NO
-

- ◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi: SI

SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : NO

- ◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: SI
-

- ◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: SI
- ◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: SI
- ◆ Il vano batterie è protetto: SI
- ◆ L'avvisatore acustico è funzionante: SI
- ◆ Presenza passerelle: Presente e funzionante

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.

Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.

Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".

Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.

Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.

Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.

Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.

No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".

Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.

Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.