

RAPPORTO DI VENDITA: KOMPTECH CR5200D - Matricola 447210 - Anno 2022

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: CR5200D

Famiglia: TRITURATORE

Matricola: 447210

Numero ordine MU/MM: MM00595985

Anno Costruzione: 2022

Contaore: 3911

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: %

Applicazione principale macchina:

Ubicazione: Presso Filiale di VERONA

Valutazione: ★★☆☆☆

Prezzo a listino: 340.000 €

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina birotore ● Alimentatore tramoggia ● Prevaglio vibrante griglie di post triturazione ● Telecomando sì - radiocomando ● Peso 27000 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso e manutenzione ● Targhetta EPA (Emissioni USA)

ORIGINE

◆ Origine trattativa macchina:

FLOTTA - ALIENABILE

FOTOGRAFIE MACCHINA









CONDIZIONI TELAIO & COMPONENTI

◆ Condizioni della verniciatura:

Buono

FRANTOIO

◆ Tramoggia:	Buono
◆ Alimentatore:	Buono
◆ Bocca del frantoio:	Buono
◆ Usura mascelle:	-
◆ Usura corazze	-
◆ Scarico sotto frantoio:	Buono

NASTRI

◆ Nastro principale (tappeto, raschiatori, rulli):	Buono
◆ Nastro laterale scarto:	Buono
◆ Deferrizzatore:	Buono
◆ Sistema abbattimento polveri:	Buono

CARRO

◆ Condizioni generali carro	Buono
-----------------------------	-------

PROVE DI FUNZIONALITA'

◆ In quale stato è stata visionata la macchina:	Accesa e funzionante "al lavoro"
---	----------------------------------

MOTORE

◆ Condizioni di funzionamento motore:	Buono
◆ Motore presenta perdite olio:	No
◆ Motore presenta sfiato:	No
◆ Motore presenta fumosità:	No
◆ Condizioni Radiatore:	Buono
◆ Condizioni motorino di avviamento:	Buono
◆ Condizione batterie e cavi:	Buono
◆ Presenta guasti elettrici/elettronici:	Non presente

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

◆ Condizioni pompa idraulica:	Buono
◆ Condizione motori di traslazione:	Buono

FUNZIONALITA' IDRAULICA

◆ Condizioni Tubazioni Flessibili:	Buono
◆ Condizioni Cilindri Idraulici:	Buono

CONTROLLI 81/2008

◆ Condizioni luci e fanali:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni specchietti:	Eccellente - non necessita riparazione

- ◆ Condizioni scalette e corrimani: Buono

- ◆ Condizioni telecamere: Eccellente - non necessita riparazione

- ◆ Condizioni lampeggiante: Presente e funzionante

- ◆ Sono state apportate modifiche ai comandi: NO

- ◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi: NO

- SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : NO

- ◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: SI

- ◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: SI

- ◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: SI

- ◆ Il vano batterie è protetto: SI

- ◆ L'avvisatore acustico è funzionante: SI

- ◆ Presenza passerelle: Presente e funzionante

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate. Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo. Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues. Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted. Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours. No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New". Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one. Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.