

## RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 950M - Matricola XCJ20778 - Anno 2022

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

### DATI GENERALI MACCHINA

---

#### MACCHINA

---

**Modello:** 950M

**Famiglia:** PALA GOMMATA MEDIA

**Matricola:** XCJ20778

**Numero ordine MU/MM:** MM00601058

**Anno Costruzione:** 2022

**Contaore:** 9015

**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** 60 %

**Applicazione principale macchina:** APPLICAZIONE BASE ( scavi e movimentazione inerti)

**Ubicazione:** Fuori a noleggio

**Valutazione:** ★★☆☆☆

**Prezzo a listino:** 140.000 €

### CONFIGURAZIONE MACCHINA

---

- Versione Macchina standard - gp
- Tipologia Sterzo volante intero
- Tipologia Differenziale standard
- Tipologia Cambio automatico
- Benna benna standard
- Tipologia Gomme standard
- Residuo generale gomme 60
- Rops chiusa
- Protezioni Cabina frontale
- Product Link
- Peso 20000 Kg
- Marcatura CE
- Certificato CE
- Libretto Uso & Manutenzione
- Libretto Circolazione & Targa nessuno
- DISPONIBILE DA OTTOBRE

## FOTOGRAFIE MACCHINA

---

## ASPETTO GENERALE

---

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| ◆ Condizioni della verniciatura: | Molto Buono |
| ◆ Condizioni del contrappeso:    | Molto Buono |
| NECESSITA DI VERNICIATURA? : NO  |             |
| ◆ Condizioni del telaio/bumper:  | Molto Buono |
| ◆ Condizioni portiera lato sx:   | Molto Buono |
| ◆ Condizioni snodo centrale:     | Molto Buono |
| ◆ Condizioni parafranghi:        | Molto Buono |

## GOMME/PNEUMATICI

---

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| ◆ Residuo gomme anteriori:  | 60 |
| ◆ Residuo gomme posteriori: | 60 |

## PROVE DI FUNZIONALITA'

---

### FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

---

|                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| ◆ In quale stato è stata visionata la macchina: | Accesa e funzionante "al lavoro" |
| ◆ Condizioni di funzionamento motore:           | Molto Buono                      |
| ◆ Motore presenta perdite olio:                 | No                               |

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| ◆ Motore presenta sfiato:                | No          |
| ◆ Presenza di acqua nell'olio:           | No          |
| ◆ Motore presenta fumosità:              | No          |
| ◆ Condizioni Radiatore:                  | Molto Buono |
| ◆ Condizioni motorino di avviamento:     | Molto Buono |
| ◆ Condizione batterie e cavi:            | Molto Buono |
| ◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: | No          |

#### **FUNZIONALITA' TRASMISSIONE**

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| ◆ Condizioni pompa idraulica:                        | Molto Buono |
| ◆ Condizione motore di traslazione (se idrostatico): | Molto Buono |
| ◆ Conduzione riduttori finali:                       | Molto Buono |
| ◆ Condizioni convertitore di coppia:                 | Molto Buono |

PRESENZA DI PERDITE : NO

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| ◆ Condizioni cambi di marcia avanti / indietro: | Molto Buono |
|-------------------------------------------------|-------------|

#### **FUNZIONALITA' STERZO**

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| ◆ Condizioni dei cilindri di sterzo:    | Molto Buono |
| ◆ Condizioni perni e boccole di sterzo: | Molto Buono |
| ◆ Condizioni snodo centrale:            | Molto Buono |

#### **GRUPPO CARICATORE**

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| ◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala):     | No          |
| ◆ Struttura braccio:                              | Molto buono |
| PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No       |             |
| ◆ Condizioni delle tubazioni flessibili:          | Molto Buono |
| ◆ Condizione cilindri di sollevamento:            | Molto Buono |
| ◆ Condizioni cilindri benna/attrezzatura:         | Molto Buono |
| ◆ Verifica - perni e boccole gruppo caricatore:   | Molto Buono |
| ◆ Condizioni Benna & Get:                         | Molto Buono |
| ◆ Condizioni Attacco rapido:                      | Molto Buono |
| ◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: | Sì          |

## CABINA E STRUMENTAZIONE

|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| ◆ Condizioni interne della cabina:                            | Molto Buono            |
| ◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti: | Presenti e funzionanti |
| ◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri:     | Presente e funzionante |
| ◆ Condizioni telecamera posteriore:                           | Presente e funzionante |

## CONTROLLI 81/2008

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| ◆ Condizioni freni:                  | Molto Buono |
| ◆ Condizioni freno di stazionamento: | Molto Buono |

|                                                                                      |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ◆ Condizioni vetri:                                                                  | Eccellente - non necessita riparazione |
| ◆ Condizioni luci e fanali:                                                          | Eccellente - non necessita riparazione |
| ◆ Condizioni specchietti:                                                            | Eccellente - non necessita riparazione |
| ◆ Condizioni scalette e corrimani:                                                   | Molto Buono                            |
| ◆ Condizioni telecamere:                                                             | Eccellente - non necessita riparazione |
| ◆ Condizioni lampeggiante:                                                           | Presente e funzionante                 |
| ◆ Condizioni cinture di sicurezza:                                                   | Presente e in corso di validità        |
| ◆ Sono state apportate modifiche ai comandi:                                         | NO                                     |
| ◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi:                                    | SI                                     |
| ◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: | SI                                     |
| ◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:             | SI                                     |
| ◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:                 | SI                                     |
| ◆ Il vano batterie è protetto:                                                       | SI                                     |
| ◆ L'avvisatore acustico è funzionante:                                               | SI                                     |
| ◆ Presenza passerelle:                                                               | Presente e funzionante                 |

## Valutazione Macchina

### ★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

### ★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

### ★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

### ★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate. Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

### ★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo. Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

## Machine Rating

### ★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

### ★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

### ★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues. Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted. Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

### ★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours. No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New". Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

### ★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one. Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.