

**RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 323LN - Matricola KPE20243 - Anno 2022**

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

**DATI GENERALI MACCHINA**

---

**MACCHINA**

---

**Modello:** 323LN**Famiglia:** ESCAVATORE CINGOLATO MEDIO**Matricola:** KPE20243**Numero ordine MU/MM:** MM00624250**Anno Costruzione:** 2022**Contatore:** 2603**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** 60 %**Applicazione principale macchina:** APPLICAZIONE BASE ( scavi e movimentazione inerti)**Ubicazione:** Presso Filiale di BARI**Valutazione:** ★★★☆☆**Prezzo a listino:** 132.000 €**CONFIGURAZIONE MACCHINA**

---

- Versione Macchina standard ● Tipologia Braccio monoblocco ● Valvole di Blocco Braccio ● Valvole di Blocco Avambraccio ● Impianti impianto versatilità (linea media/alta pressione + rotazione) ● Attacco Rapido idraulico ● Benna standard ● Tipologia Carro fisso ● Residuo generale carro 60% ● Tipologia Cabina fissa standard ● Protezioni Cabina frontale superiore ● Impianto Aria Condizionata ● Product Link ● Antifurto ● Peso 25000 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Targhetta EPA (Emissioni USA) ● Libretto Uso e manutenzione

## FOTOGRAFIE MACCHINA

---





## ASPETTO GENERALE

---

- ◆ Condizioni della verniciatura: Molto Buono
- ◆ Condizioni del contrappeso: Molto Buono
- ◆ Condizioni del telaio/bumper: Molto Buono

## CARRO

---

- ◆ Residuo ruote motrici: 60
- ◆ Residuo ruote folle: 60
- ◆ Residuo rulli superiori/inferiori: 60
- ◆ Residuo catene: 60

## LATO DESTRO

---

- ◆ Condizioni sportello dx: Molto Buono
- ◆ Condizioni longherone dx: Molto Buono

## LATO SINISTRO

---

- ◆ Condizioni portiera lato sx: Molto Buono
  - ◆ Condizioni sportello sx: Molto Buono
  - ◆ Condizioni longherone sx: Molto Buono
  - ◆ Condizioni cofanature/corazze inferiori: Presenti e integre
- 

## PROVE DI FUNZIONALITA'

---

### FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

---

- ◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e funzionante "al lavoro"
  - ◆ Condizioni di funzionamento motore: Molto Buono
  - ◆ Motore presenta perdite olio: No
  - ◆ Motore presenta sfiato: No
  - ◆ Presenza di acqua nell'olio: No
  - ◆ Motore presenta fumosità: No
  - ◆ Condizioni Radiatore: Molto Buono
  - ◆ Condizioni motorino di avviamento: Molto Buono
  - ◆ Condizione batterie e cavi: Molto Buono
  - ◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: No
- 

### FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E ROTAZIONE

---

◆ Condizioni pompa idraulica:	Molto Buono
◆ Condizioni motore di rotazione:	Molto Buono
◆ Condizione motore di traslazione:	Molto Buono
◆ Conduzione riduttori finali:	Molto Buono
◆ Condizioni ralla:	Molto Buono
	PRESENZA DI GIOCO : NO
◆ Condizioni giunto idraulico:	Molto Buono
	PRESENZA DI PERDITE : NO

#### GRUPPO CARICATORE

---

◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala):	No
◆ Struttura braccio:	Molto buono
	PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
◆ Struttura avambraccio:	Molto Buono
	PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
◆ Condizioni delle tubazioni flessibili:	Molto Buono
◆ Condizioni cilindri braccio:	Molto Buono
	PERDITE : No
◆ Condizioni cilindro avambraccio:	Molto Buono
	PERDITE : No
◆ Condizioni cilindro benna:	Molto Buono
	PERDITE : No
◆ Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco):	Molto Buono
◆ Condizioni perni e boccole avambraccio - gioco:	Molto Buono
◆ Condizioni perni e boccole benna - gioco:	Molto Buono

- 
- ◆ Condizioni Benna & Get: Molto Buono
  - ◆ Condizioni Attacco rapido: Molto Buono
  - ◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: No
- 

## CABINA E STRUMENTAZIONE

---

- ◆ Condizioni interne della cabina: Molto Buono
  - ◆ Lampeggiante presenta anomalie: Sì
  - ◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti: Presenti e funzionanti
  - ◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri: Presente e funzionante
  - ◆ Condizioni telecamera posteriore: Presente e funzionante
- 

## CONTROLLI 81/2008

---

- ◆ Condizioni vetri: Eccellente - non necessita riparazione
- ◆ Condizioni luci e fanali: Eccellente - non necessita riparazione
- ◆ Condizioni specchietti: Eccellente - non necessita riparazione
- ◆ Condizioni scalette e corrimani: Molto Buono
- ◆ Condizioni telecamere: Eccellente - non necessita riparazione
- ◆ Condizioni lampeggiante: Presente e funzionante
- ◆ Condizioni cinture di sicurezza: Presente e in corso di validità
- ◆ Sono state apportate modifiche ai comandi: NO

- ◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi: SI
- ◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: SI
- ◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: SI
- ◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: SI
- ◆ Il vano batterie è protetto: SI
- ◆ L'avvisatore acustico è funzionante: SI
- ◆ Presenza passerelle: Presente e funzionante

## Valutazione Macchina

### ★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

### ★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

### ★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.

Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

### ★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.

Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".

Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

### ★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.

Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

## Machine Rating

### ★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

### ★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

### ★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.

Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.

Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

### ★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.

No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".

Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

### ★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.

Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.