

## RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 320GC LN - Matricola YTF10125 - Anno 2022

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

### DATI GENERALI MACCHINA

---

#### MACCHINA

---

**Modello:** 320GC LN

**Famiglia:** ESCAVATORE CINGOLATO MEDIO

**Matricola:** YTF10125

**Numero ordine MU/MM:** MM00642204

**Anno Costruzione:** 2022

**Contaore:** 2870

**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** 60 %

**Applicazione principale macchina:** APPLICAZIONE BASE ( scavi e movimentazione inerti)

**Ubicazione:** Fuori a noleggio

**Valutazione:** ★★☆☆☆

**Prezzo a listino:** 155.000 €

### CONFIGURAZIONE MACCHINA

---

● Versione Macchina standard ● Tipologia Braccio monoblocco ● Valvole di Blocco Braccio ● Valvole di Blocco Avambraccio ● Impianti impianto versatility (linea media/alta pressione + rotazione) ● Attacco Rapido idraulico ● Benna standard ● Tipologia Carro fisso ● Residuo generale carro 60% ● Tipologia Cabina fissa standard ● Protezioni Cabina frontale superiore ● Impianto Aria Condizionata ● Product Link ● Peso 23000 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● NPKXL04.4SU1-019 EPA ● Libretto Uso e manutenzione

FOTOGRAFIE MACCHINA

---





ASPETTO GENERALE

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| ◆ Condizioni della verniciatura: | Buono |
| ◆ Condizioni del contrappeso:    | Buono |
| ◆ Condizioni del telaio/bumper:  | Buono |

CARRO

---

|                          |    |
|--------------------------|----|
| ◆ Residuo ruote motrici: | 60 |
|--------------------------|----|

---

|                        |    |
|------------------------|----|
| ◆ Residuo ruote folle: | 60 |
|------------------------|----|

---

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| ◆ Residuo rulli superiori/inferiori: | 60 |
|--------------------------------------|----|

---

|                   |    |
|-------------------|----|
| ◆ Residuo catene: | 60 |
|-------------------|----|

---

#### **LATO DESTRO**

---

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| ◆ Condizioni sportello dx: | Buono |
|----------------------------|-------|

---

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| ◆ Condizioni longherone dx: | Buono |
|-----------------------------|-------|

---

#### **LATO SINISTRO**

---

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| ◆ Condizioni portiera lato sx: | Buono |
|--------------------------------|-------|

---

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| ◆ Condizioni sportello sx: | Buono |
|----------------------------|-------|

---

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| ◆ Condizioni longherone sx: | Buono |
|-----------------------------|-------|

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| ◆ Altre note da aggiungere: |  |
|-----------------------------|--|

---

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| ◆ Condizioni cofanature/corazze inferiori: | Presenti e integre |
|--------------------------------------------|--------------------|

---

#### **PROVE DI FUNZIONALITA'**

---

##### **FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO**

---

|                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| ◆ In quale stato è stata visionata la macchina: | Accesa e funzionante "al lavoro" |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|

---

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| ◆ Condizioni di funzionamento motore: | Buono |
|---------------------------------------|-------|

---

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| ◆ Motore presenta perdite olio:          | No    |
| ◆ Motore presenta sfianto:               | No    |
| ◆ Presenza di acqua nell'olio:           | No    |
| ◆ Motore presenta fumosità:              | No    |
| ◆ Condizioni Radiatore:                  | Buono |
| ◆ Condizioni motorino di avviamento:     | Buono |
| ◆ Condizione batterie e cavi:            | Buono |
| ◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: | No    |

#### **FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E ROTAZIONE**

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| ◆ Condizioni pompa idraulica:       | Buono |
| ◆ Condizioni motore di rotazione:   | Buono |
| ◆ Condizione motore di traslazione: | Buono |
| ◆ Conduzione riduttori finali:      | Buono |
| ◆ Condizioni ralla:                 | Buono |
| PRESENZA DI GIOCO : NO              |       |
| ◆ Condizioni giunto idraulico:      | Buono |
| PRESENZA DI PERDITE : NO            |       |

#### **GRUPPO CARICATORE**

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| ◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): | No    |
| ◆ Struttura braccio:                          | Buono |

PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No

◆ Struttura avambraccio: Buono

PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No

◆ Condizioni delle tubazioni flessibili: Buono

◆ Condizioni cilindri braccio: Buono

PERDITE : No

◆ Condizioni cilindro avambraccio: Buono

PERDITE : No

◆ Condizioni cilindro benna: Buono

PERDITE : No

◆ Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco): Buono

◆ Condizioni perni e boccole avambraccio - gioco: Buono

◆ Condizioni perni e boccole benna - gioco: Buono

◆ Condizioni Benna & Get: Buono

◆ Condizioni Attacco rapido: Buono

◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: No

## CABINA E STRUMENTAZIONE

◆ Condizioni interne della cabina: Molto Buono

◆ Lampeggiante presenta anomalie: Sì

◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti: Presenti e funzionanti

◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri: Presente e funzionante

◆ Condizioni telecamera posteriore: Presente e funzionante

---

## CONTROLLI 81/2008

---

|                                                                                      |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ◆ Condizioni vetri:                                                                  | Eccellente - non necessita riparazione |
| ◆ Condizioni luci e fanali:                                                          | Eccellente - non necessita riparazione |
| ◆ Condizioni specchietti:                                                            | Eccellente - non necessita riparazione |
| ◆ Condizioni scalette e corrimani:                                                   | Molto Buono                            |
| ◆ Condizioni telecamere:                                                             | Eccellente - non necessita riparazione |
| ◆ Condizioni lampeggiante:                                                           | Presente e funzionante                 |
| ◆ Condizioni cinture di sicurezza:                                                   | Presente e in corso di validità        |
| ◆ Sono state apportate modifiche ai comandi:                                         | NO                                     |
| ◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi:                                    | SI                                     |
| ◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: | SI                                     |
| ◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:             | SI                                     |
| ◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:                 | SI                                     |
| ◆ Il vano batterie è protetto:                                                       | SI                                     |
| ◆ L'avvisatore acustico è funzionante:                                               | SI                                     |
| ◆ Presenza passerelle:                                                               | Presente e funzionante                 |

## Valutazione Macchina

### ★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

### ★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

### ★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

### ★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate. Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

### ★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo. Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

## Machine Rating

### ★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

### ★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

### ★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues. Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted. Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

### ★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours. No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New". Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

### ★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one. Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.