

RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR AP300F - Matricola FRA00229 - Anno 2023

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: AP300F**Famiglia:** VIBROINITRICE GOMMATA**Matricola:** FRA00229**Numero ordine MU/MM:** MM00658250**Anno Costruzione:** 2023**Contatore:** 649**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** %**Applicazione principale macchina:****Ubicazione:** Fuori a noleggio**Valutazione:** ★★★☆☆**Prezzo a listino:** 170.000 €**CONFIGURAZIONE MACCHINA**

- Versione Macchina gommata
- Rasatore elettrico
- Accensione Elettronica dei Bruciatori
- Carro Cingolato gommato
- Tettuccio
- Trazione (se gommata) 6 x 4
- Paratie riscaldate girevoli
- Livellazione doppio longitudinale ad ultrasuoni
- Peso 8000 Kg
- Marcatura CE
- Certificato CE
- Libretto Uso e manutenzione

FOTOGRAFIE MACCHINA







ASPETTO GENERALE

- ◆ Condizioni della verniciatura: Buono
- ◆ Condizioni Telaio / Strutture Metalliche: Buono
- ◆ Residuo % Pneumatici / Carro: 60
- ◆ Residuo % Ruotini / Cushion: 60

- ◆ Condizioni Sedili: Buono
- ◆ Condizioni Consolle, Strumenti e Postazione Operatore: Buono
- ◆ Condizioni Pulsantiere / Comandi: postazione Rasatore: Buono
- ◆ Condizione Tramogge: Buono

PROVE DI FUNZIONALITA'

RASATORE

- ◆ Apertura Idraulica apertura da minima a massima (mm.): -
- ◆ Residuo % Suole: 60
- ◆ Residuo % Tamper: 60
- ◆ Residuo % Coclee: 60
- ◆ Residuo % Nastri: 60
- ◆ Residuo % Fondi 60
- ◆ Apertura massima Allargamenti (se presenti): -

MOTORE

- ◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e funzionante "al lavoro"
- ◆ Condizioni di funzionamento motore: Buono
- ◆ Motore presenta perdite olio: No
- ◆ Motore presenta sfiato: No

- ◆ Motore presenta fumosità: No
- ◆ Condizioni Radiatore: Buono
- ◆ Condizioni motorino di avviamento: Buono
- ◆ Condizione batterie e cavi: Buono
- ◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: No

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

- ◆ Condizioni pompa idraulica: Buono
- ◆ Condizione motori di traslazione: Buono
- ◆ Condizioni paratie laterali: Buono

FUNZIONALITA' IDRAULICA

- ◆ Condizioni Tubazioni Flessibili: Buono
Presenza di perdite? Se sì, specificare da dove: : -
- ◆ Condizioni Cilindri Idraulici del Banco: Buono
Presenza di perdite? Se sì, specificare da dove: : -
- ◆ Condizioni Cilindri Idraulici di Sterzo: Buono
Presenza di perdite? Se sì, specificare da dove: : -
- ◆ Condizioni Sistema di Livellazione: Buono

CONTROLLI 81/2008

- ◆ Condizioni freni: Buono

◆ Condizioni freno di Stazionamento:	Buono
◆ Condizioni luci e fanali:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni specchietti:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni scalette e corrimani:	Molto Buono
◆ Condizioni telecamere:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni lampeggiante:	Presente e funzionante
◆ Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : NO	
◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI
◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	SI
◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	SI
◆ Il vano batterie è protetto:	SI
◆ L'avvisatore acustico è funzionante:	SI
◆ Presenza passerelle:	Presente e funzionante

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.

Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.

Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".

Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.

Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.

Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.

Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.

No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".

Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.

Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.