

## RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 305 CR - Matricola 5C500907 - Anno 2025

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

### DATI GENERALI MACCHINA

---

#### MACCHINA

---

**Modello:** 305 CR

**Famiglia:** MINIESCAVATORE CINGOLATO

**Matricola:** 5C500907

**Numero ordine MU/MM:** MM00743496

**Anno Costruzione:** 2025

**Contaore:** 663

**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** 59 %

**Applicazione principale macchina:** APPLICAZIONE BASE ( scavi e movimentazione inerti)

**Ubicazione:** Fuori a noleggio

**Valutazione:** ★★☆☆☆

**Prezzo a listino:** Richiedi

### CONFIGURAZIONE MACCHINA

---

● Versione Macchina standard ● Tipologia Braccio monoblocco ● Benna standard ● Tipologia Carro fisso ● Residuo generale carro 59% ● Tipologia Cabina fissa standard ● Protezioni Cabina frontale ● Product Link ● Peso 0 Kg ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso e manutenzione

## FOTOGRAFIE MACCHINA

---

### ASPETTO GENERALE

---

◆ Condizioni della verniciatura:	Molto Buono
◆ Condizioni del contrappeso:	Molto Buono
◆ Condizioni del telaio/bumper:	Molto Buono

### CARRO

---

◆ Residuo ruote motrici:	60
◆ Residuo ruote folle:	60
◆ Residuo rulli superiori/inferiori:	60
◆ Residuo catene:	60

### LATO DESTRO

---

◆ Condizioni sportello dx:	Molto Buono
◆ Condizioni longherone dx:	Molto Buono

### LATO SINISTRO

---

◆ Condizioni portiera lato sx:	Molto Buono
◆ Condizioni sportello sx:	Molto Buono

- |  |                    |
|--|--------------------|
| ◆ Condizioni longherone sx:                | Molto Buono        |
| ◆ Condizioni cofanature/corazze inferiori: | Presenti e integre |

## PROVE DI FUNZIONALITA'

---

### FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

---

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| ◆ In quale stato è stata visionata la macchina: | Accesa e funzionante "al lavoro" |
| ◆ Condizioni di funzionamento motore:           | Molto Buono                      |
| ◆ Motore presenta perdite olio:                 | No                               |
| ◆ Motore presenta sfiato:                       | No                               |
| ◆ Presenza di acqua nell'olio:                  | No                               |
| ◆ Motore presenta fumosità:                     | No                               |
| ◆ Condizioni Radiatore:                         | Molto Buono                      |
| ◆ Condizioni motorino di avviamento:            | Molto Buono                      |
| ◆ Condizione batterie e cavi:                   | Molto Buono                      |
| ◆ Presenta guasti elettrici/elettronici:        | No                               |

### FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E ROTAZIONE

---

- |                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| ◆ Condizioni pompa idraulica:       | Molto Buono |
| ◆ Condizioni motore di rotazione:   | Molto Buono |
| ◆ Condizione motore di traslazione: | Molto Buono |

◆ Conduzione riduttori finali: Molto Buono

---

◆ Condizioni ralla: Molto Buono

PRESENZA DI GIOCO : NO

---

◆ Condizioni giunto idraulico: Molto Buono

PRESENZA DI PERDITE : NO

---

## GRUPPO CARICATORE

---

◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No

---

◆ Struttura braccio: Molto buono

PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No

---

◆ Struttura avambraccio: Buono

PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No

---

◆ Condizioni delle tubazioni flessibili: Molto Buono

---

◆ Condizioni cilindri braccio: Molto Buono

PERDITE : No

---

◆ Condizioni cilindro avambraccio: Molto Buono

PERDITE : No

---

◆ Condizioni cilindro benna: Molto Buono

PERDITE : No

---

◆ Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco): Molto Buono

---

◆ Condizioni perni e boccole avambraccio - gioco: Molto Buono

---

◆ Condizioni perni e boccole benna - gioco: Molto Buono

---

◆ Condizioni Benna & Get: Molto Buono

---

◆ Condizioni Attacco rapido: Molto Buono

---

◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: No

---

## CABINA E STRUMENTAZIONE

---

◆ Condizioni interne della cabina:	Molto Buono
◆ Lampeggiante presenta anomalie:	Sì
◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti:	Presenti e funzionanti
◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri:	Presente e funzionante
◆ Condizioni telecamera posteriore:	Presente e funzionante

---

## CONTROLLI 81/2008

---

◆ Condizioni vetri:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni luci e fanali:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni specchietti:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni scalette e corrimani:	Molto Buono
◆ Condizioni telecamere:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni lampeggiante:	Presente e funzionante
◆ Condizioni cinture di sicurezza:	Presente e in corso di validità
◆ Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI
◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	SI

- ◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: SI

---
- ◆ Il vano batterie è protetto: SI

---
- ◆ L'avvisatore acustico è funzionante: SI

---
- ◆ Presenza passerelle: Presente e funzionante

---

## Valutazione Macchina

### ★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

### ★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

### ★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

### ★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate. Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

### ★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo. Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

## Machine Rating

### ★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

### ★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

### ★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues. Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted. Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

### ★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours. No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New". Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

### ★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one. Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.