

RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 345D - Matricola LKY00446 - Anno 2011

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: 345D

Famiglia: ESCAVATORE CINGOLATO MEDIO

Matricola: LKY00446

Numero ordine MU/MM: MU00491706

Anno Costruzione: 2011

Contaore: 10546

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: 70 %

Applicazione principale macchina: APPLICAZIONE BASE (scavi e movimentazione inerti)

Ubicazione: Stock Padova

Valutazione: ★★☆☆☆

Prezzo a listino: 135.000 €

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● BRACCIO MONOBLOCCO ● AVAMBRACCIO CORTO ● IMPIANTO MARTELLO ● VALVOLE DI BLOCCO BRACCIO ● VALVOLE DI BLOCCO AVAMBRACCIO ● PRODUCT LINK ● MARCATURA CE ● CARRO ALLARGABILE MECCANICAMENTE ● CERTIFICATO CE ● ATTACCO RAPIDO IDRAULICO ● MACCHINA SENZA BENNA

FOTOGRAFIE MACCHINA

◆ Il contaore è:

Funzionante













ASPETTO GENERALE

◆ Condizioni della verniciatura:	Buono
◆ Condizioni del contrappeso:	Buono
◆ Condizioni del telaio/bumper:	Scarso

CARRO

◆ Residuo ruote motrici:	70
◆ Residuo ruote folle:	70
◆ Residuo rulli superiori/inferiori:	70
◆ Residuo catene:	70

LATO DESTRO

◆ Condizioni sportello dx:	Scarso
◆ Condizioni longherone dx:	Buono

LATO SINISTRO

◆ Condizioni portiera lato sx:	Buono
◆ Condizioni sportello sx:	Buono
◆ Condizioni longherone sx:	Buono
◆ Condizioni cofanature/corazze inferiori:	Non presenti

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

- ◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e provata per ispezione

- ◆ Condizioni di funzionamento motore: Buono

- ◆ Motore presenta perdite olio: Sì
Se presenti perdite, da dove: : occorre valutare esatta posizione ed entità della perdita previo lavaggio

- ◆ Motore presenta sfiato: No

- ◆ Presenza di acqua nell'olio: No

- ◆ Motore presenta fumosità: No

- ◆ Condizioni Radiatore: Buono

- ◆ Condizioni motorino di avviamento: Buono

- ◆ Condizione batterie e cavi: Scarso

- ◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: No

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E ROTAZIONE

- ◆ Condizioni pompa idraulica: Buono

- ◆ Condizioni motore di rotazione: Buono

- ◆ Condizione motore di traslazione: Buono

- ◆ Conduzione riduttori finali: Buono

- ◆ Condizioni giunto idraulico: Buono

PRESENZA DI PERDITE : NO

GRUPPO CARICATORE

- ◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No

- ◆ Struttura braccio: Buono
PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No

- ◆ Struttura avambraccio: Buono
PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No

- ◆ Condizioni delle tubazioni flessibili: Buono

- ◆ Condizioni cilindri braccio: Buono
PERDITE : No

- ◆ Condizioni cilindro avambraccio: Buono
PERDITE : No

- ◆ Condizioni cilindro benna: Buono
PERDITE : No

- ◆ Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco): Buono

- ◆ Condizioni perni e boccole avambraccio - gioco: Buono

- ◆ Verifica - gioco: Buono

- ◆ Condizioni Benna & Get: NA - Non Applicabile

- ◆ Condizioni Attacco rapido: Buono

- ◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: No

CABINA E STRUMENTAZIONE

- ◆ Condizioni interne della cabina: Da Revisionare
Altre note da aggiungere : sedile da foderare

◆ Lampeggiante presenta anomalie:	No
◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti:	Presenti e funzionanti
◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri:	Presente e funzionante
◆ Condizioni telecamera posteriore:	Non presente

CONTROLLI 81/2008

◆ Condizioni vetri:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
◆ Condizioni luci e fanali:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni specchietti:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
◆ Condizioni scalette e corrimani:	Buono
◆ Condizioni telecamere:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni lampeggiante:	Non presente
◆ Condizioni cinture di sicurezza:	Presente e scaduta
◆ Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi:	NO
◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI
◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	SI
◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	SI
◆ Il vano batterie è protetto:	SI
◆ L'avvisatore acustico è funzionante:	SI
◆ Presenza passerelle:	Presente e funzionante

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate. Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo. Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues. Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted. Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours. No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New". Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one. Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.