



## Compagnia Generale Trattori S.p.A.

Direzione Generale - Milano - 20090 Vimodrone  
Strada Statale Padana Superiore, 19  
tel. +39 02 27427.1 - fax +39 02 27427.554  
www.cgt.it

### RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 301.8 - Matricola BFA01823 - Anno 2002

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

#### DATI GENERALI MACCHINA

---

##### MACCHINA

---

**Modello:** 301.8

**Famiglia:** MINIESCAVATORE CINGOLATO

**Matricola:** BFA01823

**Numero ordine MU/MM:** MU00494774

**Anno Costruzione:** 2002

**Contaore:** 3094

**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** 40 %

**Applicazione principale macchina:** APPLICAZIONE BASE ( scavi e movimentazione inerti)

**Ubicazione:** Stock CAGLIARI

**Valutazione:** ★★☆☆☆

**Prezzo a listino:** 9.000 €

#### CONFIGURAZIONE MACCHINA

---

● Versione Macchina standard ● Tipologia Braccio monoblocco deportè ● Impianti impianto martello ● Benna standard Get denti ● Tipologia Carro allargabile meccanicamente ● Residuo generale carro 40 ● Tipologia Cabina fissa standard ● Marcatura CE ● Certificato CE

Filiali di Vendita, Nuovo e Usato, Noleggio e Assistenza Tecnica:

ANCONA - AOSTA - AREZZO - BARI - BERGAMO/BRESCIA - BOLOGNA - BOLZANO - CAGLIARI - CARRARA - CASERTA - CATANIA - COSENZA - CUNEO - GENOVA - LIVORNO - MILANO  
PADOVA - PERUGIA - POTENZA - ROMA - TERAMO - TORINO - UDINE - VERCELLI - VERONA

Compagnia Generale Trattori S.p.A. - Sede legale e domicilio fiscale: 13100 Vercelli, Via Torino, 45 - Capitale sociale in Euro 20.640.000 interamente versato  
Società soggetta a direzione e coordinamento dell'unico socio TESA S.p.A. - Registro delle imprese di Vercelli N. 01674190028 - R.E.A. n. 155698  
Codice fiscale e Partita IVA N. 01674190028

## FOTOGRAFIE MACCHINA

---

◆ Il contaore è:

Funzionante

---











## ASPETTO GENERALE

---

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| ◆ Condizioni della verniciatura: | Scarso |
| ◆ Condizioni del contrappeso:    | Scarso |
| ◆ Condizioni del telaio/bumper:  | Scarso |
- 

## CARRO

---

- |                          |    |
|--------------------------|----|
| ◆ Residuo ruote motrici: | 30 |
| ◆ Residuo ruote folle:   | 30 |
-

---

**LATO DESTRO**

---

◆ Condizioni sportello dx:

NA - Non Applicabile

◆ Condizioni longherone dx:

Scarso

---

**LATO SINISTRO**

---

◆ Condizioni portiera lato sx:

NA - Non Applicabile

◆ Condizioni sportello sx:

NA - Non Applicabile

◆ Condizioni longherone sx:

Scarso

◆ Condizioni cofanature/corazze inferiori:

Presenti e ammaccate

---

**PROVE DI FUNZIONALITA'**

---

---

**FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO**

---

◆ In quale stato è stata visionata la macchina:

Accesa e provata per ispezione

◆ Condizioni di funzionamento motore:

Buono

◆ Motore presenta perdite olio:

No

◆ Motore presenta sfiato:

No

◆ Presenza di acqua nell'olio:

No

◆ Motore presenta fumosità:

No

◆ Condizioni Radiatore:

Buono

◆ Condizioni motorino di avviamento: Buono

---

◆ Condizione batterie e cavi: Scarso

---

◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: No

---

## **FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E ROTAZIONE**

---

◆ Condizioni pompa idraulica: Buono

---

◆ Condizioni motore di rotazione: Buono

---

◆ Condizione motore di traslazione: Buono

---

◆ Conduzione riduttori finali: Buono

---

◆ Condizioni giunto idraulico: Buono

PRESENZA DI PERDITE : NO

---

## **GRUPPO CARICATORE**

---

◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): No

---

◆ Struttura braccio: Buono

PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No

---

◆ Struttura avambraccio: Buono

Foto

PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : Sì



---

◆ Condizioni delle tubazioni flessibili:	Buono
------------------------------------------	-------

---

◆ Condizioni cilindri braccio:	Scarso
	PERDITE : Sì

---

◆ Condizioni cilindro avambraccio:	Buono
	PERDITE : No

---

◆ Condizioni cilindro benna:	Buono
	PERDITE : No

---

◆ Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco):	Scarso
--------------------------------------------------------	--------

---

◆ Condizioni perni e boccole avambraccio - gioco:	Scarso
---------------------------------------------------	--------

---

◆ Verifica - gioco:	Scarso
---------------------	--------

---

◆ Condizioni Benna & Get:	Buono
◆ Condizioni Attacco rapido:	NA - Non Applicabile
◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico:	No

## CABINA E STRUMENTAZIONE

◆ Condizioni interne della cabina:	Buono
◆ Lampeggiante presenta anomalie:	No
◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti:	Non presenti
◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri:	Non Presente
◆ Condizioni telecamera posteriore:	Non presente

## CONTROLLI 81/2008

◆ Condizioni vetri:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni luci e fanali:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni specchietti:	Mancanti
◆ Condizioni scalette e corrimani:	Buono
◆ Condizioni telecamere:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni lampeggiante:	Non presente
◆ Condizioni cinture di sicurezza:	Presente e scaduta
◆ Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI

---

◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI
◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	NO
◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	SI
◆ Il vano batterie è protetto:	SI
◆ L'avvisatore acustico è funzionante:	NO
◆ Presenza passerelle:	Non presente

---

## Valutazione Macchina

### ★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio.  
La macchina NON è in sicurezza.

### ★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

### ★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliori. La macchina è in sicurezza.

### ★★★★ Molto Buono (MB)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.  
Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

### ★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.  
Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

## Machine Rating

### ★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

### ★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

### ★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.  
Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.  
Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

### ★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.  
No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".  
Main components with 50/60% of life r residue. Machine in security conditions.

### ★★★★★ Excelent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.  
Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.

Filiali di Vendita, Nuovo e Usato, Noleggio e Assistenza Tecnica:

ANCONA - AOSTA - AREZZO - BARI - BERGAMO/BRESCIA - BOLOGNA - BOLZANO - CAGLIARI - CARRARA - CASERTA - CATANIA - COSENZA - CUNEO - GENOVA - LIVORNO - MILANO  
PADOVA - PERUGIA - POTENZA - ROMA - TERAMO - TORINO - UDINE - VERCELLI - VERONA

**Compagnia Generale Trattori S.p.A.** - Sede legale e domicilio fiscale: 13100 Vercelli, Via Torino, 45 - Capitale sociale in Euro 20.640.000 interamente versato  
**Società soggetta a direzione e coordinamento dell'unico socio TESA S.p.A.** - Registro delle imprese di Vercelli N. 01674190028 - R.E.A. n. 155698  
Codice fiscale e Partita IVA N. 01674190028