

## RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 308DCR SB - Matricola FYC01001 - Anno 2010

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

### DATI GENERALI MACCHINA

---

#### MACCHINA

---

**Modello:** 308DCR SB

**Famiglia:** MINIESCAVATORE CINGOLATO

**Matricola:** FYC01001

**Numero ordine MU/MM:** MU00497017

**Anno Costruzione:** 2010

**Contaore:** 4458

**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** 60 %

**Applicazione principale macchina:** APPLICAZIONE BASE ( scavi e movimentazione inerti)

**Ubicazione:** In lavorazione esterna

**Valutazione:** ★★☆☆☆

**Prezzo a listino:** Richiedi

### CONFIGURAZIONE MACCHINA

---

● Versione Macchina standard ● Tipologia Braccio monoblocco ● Valvole di Blocco Braccio ● Impianti impianto combinato ● Benna standard 800 Get denti 80 ● Tipologia Carro fisso ● Lama Livellamento ● Residuo generale carro 60 ● Tipologia Cabina fissa standard ● Impianto Aria Condizionata ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Targhetta EPA (Emissioni USA) ● Libretto Uso e manutenzione

FOTOGRAFIE MACCHINA





◆ Condizioni della verniciatura: Buono

---

◆ Condizioni del contrappeso: Buono

---

◆ Condizioni del telaio/bumper: Scarso

---

## CARRO

---

◆ Residuo ruote motrici: 60

---

◆ Residuo ruote folle: 60

---

◆ Residuo rulli superiori/inferiori: 50

---

◆ Residuo catene: 60

---

## LATO DESTRO

---

◆ Condizioni sportello dx: Scarso

---

◆ Condizioni longherone dx: Scarso

---

## LATO SINISTRO

---

◆ Condizioni portiera lato sx: Buono

---

◆ Condizioni sportello sx: Buono

---

◆ Condizioni longherone sx: Buono

---

◆ Condizioni cofanature/corazze inferiori: Presenti e ammaccate

---

## PROVE DI FUNZIONALITA'

---

## FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

---

- ◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e funzionante "al lavoro"

---

- ◆ Condizioni di funzionamento motore: Buono

---

- ◆ Motore presenta perdite olio: Sì  
Se presenti perdite, da dove: : perdita castello punterie

---

- ◆ Motore presenta sfiato: No

---

- ◆ Presenza di acqua nell'olio: No

---

- ◆ Motore presenta fumosità: No

---

- ◆ Condizioni Radiatore: Buono

---

- ◆ Condizioni motorino di avviamento: Buono

---

- ◆ Condizione batterie e cavi: Non Funzionante

---

- ◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: No

---

## FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E ROTAZIONE

---

- ◆ Condizioni pompa idraulica: Buono

---

- ◆ Condizioni motore di rotazione: Buono

---

- ◆ Condizione motore di traslazione: Buono

---

- ◆ Conduzione riduttori finali: Buono

---

- ◆ Condizioni giunto idraulico: Buono

---

PRESENZA DI PERDITE : NO

---

## GRUPPO CARICATORE

---

◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala):	Sì
◆ Struttura braccio:	Buono
	PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
◆ Struttura avambraccio:	Buono
	PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
◆ Condizioni delle tubazioni flessibili:	Buono
◆ Condizioni cilindri braccio:	Buono
	PERDITE : No
◆ Condizioni cilindro avambraccio:	Buono
	PERDITE : No
◆ Condizioni cilindro benna:	Buono
	PERDITE : No
◆ Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco):	Scarso
◆ Condizioni perni e boccole avambraccio - gioco:	Buono
◆ Verifica - gioco:	Scarso
◆ Condizioni Benna & Get:	Buono
◆ Condizioni Attacco rapido:	NA - Non Applicabile
◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico:	No

## CABINA E STRUMENTAZIONE

---

◆ Condizioni interne della cabina:	Buono
------------------------------------	-------

- ◆ Lampeggiante presenta anomalie: No

---

- ◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti: Presenti e non funzionanti

---

- ◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri: Presente e funzionante

---

- ◆ Condizioni telecamera posteriore: Non presente

---

## CONTROLLI 81/2008

---

- ◆ Condizioni vetri: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione

---

- ◆ Condizioni luci e fanali: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione

---

- ◆ Condizioni specchietti: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione

---

- ◆ Condizioni scalette e corrimani: Buono

---

- ◆ Condizioni telecamere: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione

---

- ◆ Condizioni lampeggiante: Presente e non funzionante

---

- ◆ Condizioni cinture di sicurezza: Presente e scaduta

---

- ◆ Sono state apportate modifiche ai comandi: NO

---

- ◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi: SI

---

- ◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: SI

---

- ◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: SI

---

- ◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: SI

---

- ◆ Il vano batterie è protetto: SI

---

- ◆ L'avvisatore acustico è funzionante: SI

---

- ◆ Presenza passerelle: Presente e funzionante



## Valutazione Macchina

### ★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

### ★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

### ★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

### ★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate. Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

### ★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo. Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

## Machine Rating

### ★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

### ★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

### ★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues. Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted. Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

### ★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours. No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New". Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

### ★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one. Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.