

## RAPPORTO DI VENDITA: DYNAPAC 11011#KDYNA - Matricola 864269 - Anno 1988

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

### DATI GENERALI MACCHINA

---

#### MACCHINA

---

**Modello:** 11011#KDYNA

**Famiglia:** VIBROFINITRICE GOMMATA

**Matricola:** 864269

**Numero ordine MU/MM:** MU00503504

**Anno Costruzione:** 1988

**Contaore:** 0

**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** %

**Applicazione principale macchina:**

**Ubicazione:** Stock Milano Usato

**Valutazione:** ★☆☆☆☆

**Prezzo a listino:** 8.500 €

### CONFIGURAZIONE MACCHINA

---

- Versione Macchina gommata
- Paratie non riscaldate
- Livellazione longitudinale meccanico

FOTOGRAFIE MACCHINA

◆ Il contaore e':

Rotto













## ASPETTO GENERALE

◆ Condizioni della verniciatura:	Scarso
◆ Condizioni Telaio / Strutture Metalliche:	Buono
◆ Residuo % Pneumatici / Carro:	5
◆ Residuo % Ruotini / Cushion:	5
◆ Condizioni Sedili:	Da Rifare
◆ Condizioni Consolle, Strumenti e Postazione Operatore:	Scarso

◆ Condizioni Pulsantiera / Comandi: postazione Rasatore: Scarso

---

◆ Condizione Tramogge: Scarso

---

## PROVE DI FUNZIONALITA'

---

### RASATORE

---

◆ Apertura Idraulica apertura da minima a massima (mm.): .

---

◆ Residuo % Suole: 5

---

◆ Residuo % Tamper: 5

---

◆ Residuo % Coclee: 5

---

◆ Residuo % Nastri: 5

---

◆ Residuo % Fondi 5

---

◆ Apertura massima Allargamenti (se presenti): .

---

### MOTORE

---

◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e provata per ispezione

---

◆ Condizioni di funzionamento motore: Buono

---

◆ Motore presenta perdite olio: Sì

---

Se presenti perdite, da dove: .

---

◆ Motore presenta sfiato: No

---

◆ Motore presenta fumosità: No

---

◆ Condizioni Radiatore: Scarso

---

◆ Condizioni motorino di avviamento: Buono

---

◆ Condizione batterie e cavi: Scarso

---

◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: SI

SE SI, AGGIUNGERE DETTAGLI : .

---

### **FUNZIONALITA' TRASMISSIONE**

---

◆ Condizioni pompa idraulica: Scarso

---

◆ Condizione motori di traslazione: Scarso

---

◆ Condizioni paratie laterali: Scarso

---

### **FUNZIONALITA' IDRAULICA**

---

◆ Condizioni Tubazioni Flessibili: Scarso

Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: . .

---

◆ Condizioni Cilindri Idraulici del Banco: Scarso

Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: . .

---

◆ Condizioni Cilindri Idraulici di Sterzo: Scarso

Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: . .

---

◆ Condizioni Sistema di Livellazione: Scarso

---

### **CONTROLLI 81/2008**

---

◆ Condizioni luci e fanali: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione

---

◆ Condizioni specchietti: Mancanti

---

◆ Condizioni scalette e corrimani: Scarso

---



◆ Condizioni telecamere:	Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
◆ Condizioni lampeggiante:	Non presente
◆ Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	NO
◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	NO
◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	NO
◆ Il vano batterie è protetto:	NO
◆ L'avvisatore acustico è funzionante:	NO
◆ Presenza passerelle:	Presente e ammaccata

## Valutazione Macchina

### ★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

### ★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

### ★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

### ★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate. Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

### ★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo. Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

## Machine Rating

### ★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

### ★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

### ★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues. Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted. Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

### ★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours. No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New". Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

### ★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one. Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.