

RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 323ESA - Matricola YRP00### - Anno 2015

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: 323ESA

Famiglia: ESCAVATORE CINGOLATO MEDIO

Matricola: YRP00###

Numero ordine MU/MM: MU00525105

Anno Costruzione: 2015

Contaore: 7742

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: 70 %

Applicazione principale macchina: APPLICAZIONE BASE (scavi e movimentazione inerti)

Data disponibilità macchina : 02/04/2021

Ubicazione: In arrivo

Valutazione: ★★☆☆☆

Prezzo a listino: Richiedi

CONFIGURAZIONE MACCHINA

- Versione Macchina standard
- Tipologia Braccio posizionatore
- Valvole di Blocco Braccio
- Valvole di Blocco Avambraccio
- Impianti impianto versatility (linea media/alta pressione + rotazione) linea drenaggio Attacco rapido non presente
- Benna standard Get denti
- Tipologia Carro fisso
- Lama Livellamento
- Residuo generale carro 70
- Tipologia Cabina fissa standard
- Impianto Aria Condizionata
- Product Link
- Marcatura CE
- Certificato CE
- Targhetta EPA (Emissioni USA)
- Libretto Uso e manutenzione

FOTOGRAFIE MACCHINA

◆ Il contaore è:

Funzionante





ASPETTO GENERALE

- ◆ Condizioni della verniciatura: Buono

- ◆ Condizioni del contrappeso: Buono

◆ Condizioni del telaio/bumper: Buono

CARRO

◆ Residuo ruote motrici: 70

◆ Residuo ruote folle: 70

◆ Residuo rulli superiori/inferiori: 70

◆ Residuo catene: 70

LATO DESTRO

◆ Condizioni sportello dx: Buono

◆ Condizioni longherone dx: Buono

LATO SINISTRO

◆ Condizioni portiera lato sx: Buono

◆ Condizioni sportello sx: Buono

◆ Condizioni longherone sx: Buono

◆ Condizioni cofanature/corazze inferiori: Presenti e integre

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e funzionante "al lavoro"

| | |
|--|-------|
| ◆ Condizioni di funzionamento motore: | Buono |
| ◆ Motore presenta perdite olio: | No |
| ◆ Motore presenta sfiato: | No |
| ◆ Presenza di acqua nell'olio: | No |
| ◆ Motore presenta fumosità: | No |
| ◆ Condizioni Radiatore: | Buono |
| ◆ Condizioni motorino di avviamento: | Buono |
| ◆ Condizione batterie e cavi: | Buono |
| ◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: | No |

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E ROTAZIONE

| | |
|-------------------------------------|-------|
| ◆ Condizioni pompa idraulica: | Buono |
| ◆ Condizioni motore di rotazione: | Buono |
| ◆ Condizione motore di traslazione: | Buono |
| ◆ Conduzione riduttori finali: | Buono |
| ◆ Condizioni giunto idraulico: | Buono |

PRESENZA DI PERDITE : SI

GRUPPO CARICATORE

| | |
|---|-------|
| ◆ Tenuta idraulica braccio (il braccio cala): | Si |
| ◆ Struttura braccio: | Buono |

PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No

| | |
|--|---|
| ◆ Struttura avambraccio: | Buono |
| | PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No |
| ◆ Condizioni delle tubazioni flessibili: | Buono |
| ◆ Condizioni cilindri braccio: | Buono |
| | PERDITE : No |
| ◆ Condizioni cilindro avambraccio: | Buono |
| | PERDITE : No |
| ◆ Condizioni cilindro benna: | Buono |
| | PERDITE : No |
| ◆ Condizione perni e boccole braccio (verifica gioco): | Buono |
| ◆ Condizioni perni e boccole avambraccio - gioco: | Buono |
| ◆ Verifica - gioco: | Buono |
| ◆ Condizioni Benna & Get: | Buono |
| ◆ Condizioni Attacco rapido: | Buono |
| ◆ Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: | No |

CABINA E STRUMENTAZIONE

| | |
|---|------------------------|
| ◆ Condizioni interne della cabina: | Buono |
| ◆ Lampeggiante presenta anomalie: | No |
| ◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti: | Presenti e funzionanti |
| ◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri: | Presente e funzionante |
| ◆ Condizioni telecamera posteriore: | Presente e funzionante |

CONTROLLI 81/2008

| | |
|--|--|
| ◆ Condizioni vetri: | Eccellente - non necessita riparazione |
| ◆ Condizioni luci e fanali: | Eccellente - non necessita riparazione |
| ◆ Condizioni specchietti: | Eccellente - non necessita riparazione |
| ◆ Condizioni scalette e corrimani: | Buono |
| ◆ Condizioni telecamere: | Eccellente - non necessita riparazione |
| ◆ Condizioni lampeggiante: | Presente e funzionante |
| ◆ Condizioni cinture di sicurezza: | Presente e in corso di validità |
| ◆ Sono state apportate modifiche ai comandi: | NO |
| ◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi: | SI |
| SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : SI | |
| ◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: | SI |
| ◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: | SI |
| ◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: | SI |
| ◆ Il vano batterie è protetto: | SI |
| ◆ L'avvisatore acustico è funzionante: | SI |
| ◆ Presenza passerelle: | Presente e funzionante |

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.

Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.

Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".

Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.

Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.

Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.

Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.

No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".

Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.

Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.