



**Compagnia Generale Trattori S.p.A.**

Direzione Generale - Milano - 20090 Vimodrone  
Strada Statale Padana Superiore, 19  
tel. +39 02 27427.1 - fax +39 02 27427.554  
www.cgt.it

## **RAPPORTO DI VENDITA: WIRTGEN W2000#KWIRT - Matricola 06201### - Anno 2008**

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

### **DATI GENERALI MACCHINA**

---

#### **MACCHINA**

---

**Modello:** W2000#KWIRT

**Famiglia:** SCARIFICATRICE CINGOLATA

**Matricola:** 06201###

**Numero ordine MU/MM:** MU00529555

**Anno Costruzione:** 2008

**Contaore:** 7769

**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** %

**Applicazione principale macchina:**

**Data disponibilità macchina :** 19/04/2021

**Ubicazione:** In arrivo

**Valutazione:** ★★☆☆☆

**Prezzo a listino:** Richiedi

### **CONFIGURAZIONE MACCHINA**

---

● Versione Macchina cingolata ● Pompa lavaggio ad alta pressione acqua ● Nastro Caricatore richiudibile idraulicamente ● Residuo generale cingoli / gomme 50 ● Residuo nastri caricatori 60 ● Residuo rulli dei nastri caricatori 60 ● Residuo Rotore 60 ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso e manutenzione

Filiali di Vendita, Nuovo e Usato, Noleggio e Assistenza Tecnica:

ANCONA - AOSTA - AREZZO - BARI - BERGAMO/BRESCIA - BOLOGNA - BOLZANO - CAGLIARI - CARRARA - CASERTA - CATANIA - COSENZA - CUNEO - GENOVA - LIVORNO - MILANO  
PADOVA - PERUGIA - POTENZA - ROMA - TERAMO - TORINO - UDINE - VERCELLI - VERONA

**Compagnia Generale Trattori S.p.A.** - Sede legale e domicilio fiscale: 13100 Vercelli, Via Torino, 45 - Capitale sociale in Euro 20.640.000 interamente versato  
**Società soggetta a direzione e coordinamento dell'unico socio TESA S.p.A.** - Registro delle imprese di Vercelli N. 01674190028 - R.E.A. n. 155698  
Codice fiscale e Partita IVA N. 01674190028

FOTOGRAFIE MACCHINA









## TELAIO & STRUTTURE METALLICHE

---

◆ Condizioni della verniciatura: Buono

◆ Condizioni Strutture Metalliche: Buono

---

## PROVE DI FUNZIONALITA'

---

### MOTORE

---

◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e funzionante "al lavoro"

---

- ◆ Condizioni di funzionamento motore: Buono
- 
- ◆ Motore presenta perdite olio: No
- 
- ◆ Motore presenta sfiato: No
- 
- ◆ Motore presenta fumosità: No
- 
- ◆ Condizioni Radiatore: Buono
- 
- ◆ Condizioni motorino di avviamento: Buono
- 
- ◆ Condizione batterie e cavi: Buono
- 
- ◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: No
- 

#### **FUNZIONALITA' TRASMISSIONE**

---

- ◆ Condizioni pompa idraulica: Buono
- 
- ◆ Condizione motori di traslazione: Buono
- 
- ◆ Condizione paratie laterali cassa rotore: Buono
- 
- ◆ Condizioni denti e porta denti del tamburo: Buono
- 
- ◆ Condizioni Tegolo Cassa Rotore: Buono
- 
- ◆ Condizioni Tamburo / Rotore e Misura (mm): Buono
- Inserire Misura (mm.) : 2000
- 

#### **FUNZIONALITA' IDRAULICA**

---

- ◆ Condizioni Tubazioni Flessibili: Buono
- Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: : no
- 
- ◆ Condizioni Cilindri Idraulici: Buono
- Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: : no
-

◆ Condizioni Colonne idrauliche dei cingoli: Buono

Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: : no

◆ Condizioni Sistema di Livellazione: Molto Buono

## CONTROLLI 81/2008

---

◆ Condizioni luci e fanali: Eccellente - non necessita riparazione

◆ Condizioni specchietti: Eccellente - non necessita riparazione

◆ Condizioni scalette e corrimani: Molto Buono

◆ Condizioni telecamere: Eccellente - non necessita riparazione

◆ Condizioni lampeggiante: Presente e funzionante

◆ Sono state apportate modifiche ai comandi: NO

◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi: NO

SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : SI

◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: SI

◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: SI

◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: SI

◆ Il vano batterie è protetto: SI

◆ L'avvisatore acustico è funzionante: SI

◆ Presenza passerelle: Presente e funzionante

## Valutazione Macchina

### ★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio.  
La macchina NON è in sicurezza.

### ★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

### ★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliori. La macchina è in sicurezza.

### ★★★★ Molto Buono (MB)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.  
Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

### ★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.  
Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

## Machine Rating

### ★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

### ★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

### ★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.  
Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.  
Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

### ★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.  
No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".  
Main components with 50/60% of life r residue. Machine in security conditions.

### ★★★★★ Excelent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.  
Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.

Filiali di Vendita, Nuovo e Usato, Noleggio e Assistenza Tecnica:

ANCONA - AOSTA - AREZZO - BARI - BERGAMO/BRESCIA - BOLOGNA - BOLZANO - CAGLIARI - CARRARA - CASERTA - CATANIA - COSENZA - CUNEO - GENOVA - LIVORNO - MILANO  
PADOVA - PERUGIA - POTENZA - ROMA - TERAMO - TORINO - UDINE - VERCELLI - VERONA

**Compagnia Generale Trattori S.p.A.** - Sede legale e domicilio fiscale: 13100 Vercelli, Via Torino, 45 - Capitale sociale in Euro 20.640.000 interamente versato  
**Società soggetta a direzione e coordinamento dell'unico socio TESA S.p.A.** - Registro delle imprese di Vercelli N. 01674190028 - R.E.A. n. 155698  
Codice fiscale e Partita IVA N. 01674190028