

SALES REPORT: RUBBLE MASTER HS5000M - SN HS5000M-62-4 - Year 2021

This Report is a summary about observations came out from technical inspection done by our specialised technician.

GENERAL CONDITIONS

MACHINE DATA

Model: HS5000M

Family: SCREENING PLANTS

Serial Number: HS5000M-62-4

Order Number MU/MM: MU00622710

Construction year: 2021

Hour meter: 933

General residual conditions Truck/Tyres: %

Machine main application: Basic application

Location: VILLA GIUSEPPE AUTOTRASPORTI branch

Rating: ★★★★★


Public price: 195.000 €

MACHINE CONFIGURATION

• Machine type Mass Excavator • • • 10000 Kg • CE Mark • CE Certificate • Use and maintenance manual •

MACHINE PHOTOS







GENERAL APPEARANCE

◆ Telaio:	Molto Buono
◆ Painting Conditions	Very Good
◆ Tramoggia:	Molto Buono

RETI

◆ Spar conditions:	Quadra
	Conditiona : Very good
◆ Rete 2° piano:	Quadra
	Condizioni : Molto Buono
◆ Rete 3° piano (se presente):	Quadra
	Condizioni : Molto Buono

NASTRI

◆ Nastro principale (tappeto, raschiatori, rulli):	Molto Buono
--	-------------

◆ Nastri laterali:	Molto Buono
--------------------	-------------

◆ Deferrizzatore:	Molto Buono
-------------------	-------------

◆ Sistema abbattimento polveri:	Molto Buono
---------------------------------	-------------

CARRO

◆ Condizioni generali carro	Molto Buono
-----------------------------	-------------

Functionality

◆ In quale stato è stata visionata la macchina:	Accesa e funzionante "al lavoro"
---	----------------------------------

Engine & electrical system functionality

◆ Engine working conditions:	Very good
------------------------------	-----------

◆ Engine with oil leaks:	No
--------------------------	----

◆ Engine presents blowby:	No
---------------------------	----

◆ Engine present smokiness:	No
-----------------------------	----

◆ Radiator conditions:	Good
------------------------	------

◆ Starter motor conditions:	Good
-----------------------------	------

◆ Batteries/Cables conditions:	Good
--------------------------------	------

◆ Presence of electrical fault:	Not present
---------------------------------	-------------

Functionality drive and rotation

◆ Hydraulic pump conditions: Good

◆ Engine travel conditions: Good

Linkage Group

◆ Boom structure: Good

Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: : -

◆ Stick structure: Good

Presenza di perdite? Se si, specificare da dove: : -

Check 81/2008

◆ Lights conditions: Excellent - no needs repair

◆ Condizioni specchietti: Eccellente - non necessita riparazione

◆ Stepladders & handrails conditions: Very good

◆ Cameras conditions: Excellent - no needs repair

◆ Flashing conditions: Present and functioning

◆ Controls been modified: No

◆ Presence of Exclusion Control Lever: No

If No, are control levers protected to accidental functionality? : Yes

◆ Are Tools Functional & Visible with tag: Yes

◆ Canopy completed and comes with keys and bolt: No

◆ All Pipes with no damage e/o scratches: Yes

◆ Batteries box shielded: Yes

◆ Acoustic alarm works properly: Yes

◆ Boardwalk presence: Present and functioning

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate. Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo. Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues. Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted. Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours. No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New". Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one. Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.