

RAPPORTO DI VENDITA: BACKHUS 11/2004 - Matricola 07/0031 - Anno 2004

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: 11/2004

Famiglia: RIVOLTACUMULI

Matricola: 07/0031

Numero ordine MU/MM: MU00675586

Anno Costruzione: 2004

Contaore: 2067

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: %

Applicazione principale macchina:

Ubicazione: Stock Villa Autotrasp

Valutazione: ★★★☆☆

Prezzo a listino: 42.000 €

CONFIGURAZIONE MACCHINA

- Versione Macchina ad urto
- Alimentatore vibrante
- Prevaglio vibrante a 1 piano
- Telecomando no
- Marcatura CE
- Certificato CE
- Libretto Uso e manutenzione



CGT S.p.A. A TESYA COMPANY

Direzione Generale: Via Padana Superiore, 19 - 20055 Vimodrone - Milano

tel. +39 02 27427.1 - fax +39 02 27427.554 - Numero Verde 800.827.134 - www.cgt.it

Sede legale e domicilio fiscale: Via Torino, 45 - 13100 Vercelli - Capitale sociale in Euro 20.640.000 interamente versato
Registro delle imprese di Biella e Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola n. 01674190028 - R.E.A. n. 155698

Codice fiscale e Partita IVA n. 01674190028 - Società soggetta a direzione e coordinamento socio unico TESYA S.p.A.

ORIGINE

◆ Origine trattativa macchina:

PERMUTA

FOTOGRAFIE MACCHINA



◆ Il contatore e':


Funzionante















CONDIZIONI TELAIO & COMPONENTI

- ◆ Condizioni della verniciatura: Buono
-

FRANTOIO

- ◆ Tramoggia: Buono
-

- ◆ Alimentatore: Buono
-

- ◆ Bocca del frantocio: Buono
-

- ◆ Usura mascelle: 30%
-

- ◆ Usura corazze 30%
-

- ◆ Scarico sotto frantocio: Buono
-

NASTRI

- ◆ Nastro principale (tappeto, raschiatori, rulli): Buono
- ◆ Nastro laterale scarto: Buono
- ◆ Deferrizzatore: NA - Non Applicable
- ◆ Sistema abbattimento polveri: NA - Non Applicable

CARRO

- ◆ Condizioni generali carro Buono

PROVE DI FUNZIONALITA'

- ◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e funzionante "al lavoro"

MOTORE

- ◆ Condizioni di funzionamento motore: Buono
- ◆ Motore presenta perdite olio: No
- ◆ Motore presenta sfiato: No
- ◆ Motore presenta fumosità: No
- ◆ Condizioni Radiatore: Buono
- ◆ Condizioni motorino di avviamento: Buono
- ◆ Condizione batterie e cavi: Buono

- ◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: Non presente
-

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

- ◆ Condizioni pompa idraulica: Buono
-

- ◆ Condizione motori di traslazione: Buono
-

FUNZIONALITA' IDRAULICA

- ◆ Condizioni Tubazioni Flessibili: Buono
-

- ◆ Condizioni Cilindri Idraulici: Buono
-

CONTROLLI 81/2008

- ◆ Condizioni luci e fanali: Eccellente - non necessita riparazione
-

- ◆ Condizioni specchietti: Eccellente - non necessita riparazione
-

- ◆ Condizioni scalette e corrimani: Buono
-

- ◆ Condizioni telecamere: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
-

- ◆ Condizioni lampeggiante: Non presente
-

- ◆ Sono state apportate modifiche ai comandi: NO
-

- ◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi: SI
- SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : SI
-

- ◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: SI
-

- ◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: SI
-

- ◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: NO
-
- ◆ Il vano batterie è protetto: SI
-
- ◆ L'avvisatore acustico è funzionante: SI
-
- ◆ Presenza passerelle: Presente e funzionante
-

Valutazione Macchina

★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.

Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.

Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".

Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.

Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.

Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.

Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.

No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".

Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.

Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.