

## RAPPORTO DI VENDITA: SANDVIK QI341 - Matricola QI341-10011 - Anno 2017

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

### DATI GENERALI MACCHINA

#### MACCHINA

**Modello:** QI341

**Famiglia:** FRANTOI

**Matricola:** QI341-10011

**Numero ordine MU/MM:** MU00684356

**Anno Costruzione:** 2017

**Contaore:** 6495

**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** %

**Applicazione principale macchina:**

**Ubicazione:** Stock Villa Autotrasp

**Valutazione:** ★★★☆☆

**Prezzo a listino:** 335.000 €

### CONFIGURAZIONE MACCHINA

- Versione Macchina ad urto
- Alimentatore vibrante
- Prevaglio vibrante a 1 piano
- Vaglio a ciclo chiuso
- Nastro laterale di scarto
- Telecomando sì - radiocomando
- Marcatura CE
- Certificato CE
- Libretto Uso e manutenzione
- Oneri di preparazione da conteggiare



#### CGT S.p.A. A TESYA COMPANY

Direzione Generale: Via Padana Superiore, 19 - 20055 Vimodrone - Milano  
tel. +39 02 27427.1 - fax +39 02 27427.554 - Numero Verde 800.827.134 - [www.cgt.it](http://www.cgt.it)  
Sede legale e domicilio fiscale: Via Torino, 45 - 13100 Vercelli - Capitale sociale in Euro 20.640.000 interamente versato  
Registro delle imprese di Biella e Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola n. 01674190028 - R.E.A. n. 155698  
Codice fiscale e Partita IVA n. 01674190028 - Società soggetta a direzione e coordinamento socio unico TESYA S.p.A.

## ORIGINE

---

◆ Origine trattativa macchina:

PERMUTA

## FOTOGRAFIE MACCHINA

---

◆ Il contatore e':

Funzionante







## CONDIZIONI TELAIO & COMPONENTI

---

- ◆ Condizioni della verniciatura: Buono

## FRANTOIO

---

- ◆ Tramoggia: Molto Buono
- ◆ Alimentatore: Molto Buono
- ◆ Bocca del frantocio: Buono
- ◆ Usura mascelle: 60
- ◆ Usura corazze: 20
- ◆ Scarico sotto frantocio: Buono

## NASTRI

---

- ◆ Nastro principale (tappeto, raschiatori, rulli): Scarso
- ◆ Nastro laterale scarto: Eccellente
- ◆ Deferrizzatore: Eccellente

- 
- ◆ Sistema abbattimento polveri: NA - Non Applicable
- 

## CARRO

---

- ◆ Condizioni generali carro Eccellente
- 

## PROVE DI FUNZIONALITA'

---

- ◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Accesa e funzionante "al lavoro"
- 

## MOTORE

---

- ◆ Condizioni di funzionamento motore: Molto Buono
  - ◆ Motore presenta perdite olio: No
  - ◆ Motore presenta sfiato: No
  - ◆ Motore presenta fumosità: No
  - ◆ Condizioni Radiatore: Buono
  - ◆ Condizioni motorino di avviamento: Buono
  - ◆ Condizione batterie e cavi: Buono
  - ◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: Non presente
- 

## FUNZIONALITA' TRASMISSIONE

---

- ◆ Condizioni pompa idraulica: Buono
  - ◆ Condizione motori di traslazione: Buono
-

## FUNZIONALITA' IDRAULICA

---

- ◆ Condizioni Tubazioni Flessibili: Buono
  - ◆ Condizioni Cilindri Idraulici: Buono
- 

## CONTROLLI 81/2008

---

- ◆ Condizioni luci e fanali: Eccellente - non necessita riparazione
- ◆ Condizioni specchietti: Mancanti
- ◆ Condizioni scalette e corrimani: Buono
- ◆ Condizioni telecamere: Rotto o Scheggiato - necessita riparazione
- ◆ Condizioni lampeggiante: Non presente
- ◆ Sono state apportate modifiche ai comandi: NO
- ◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi: SI
- ◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: SI
- ◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni: SI
- ◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature: SI
- ◆ Il vano batterie è protetto: SI
- ◆ L'avvisatore acustico è funzionante: SI
- ◆ Presenza passerelle: Presente e funzionante
- ◆ Annotazioni su:  
rispetto a settembre sono stati sostituiti i nastri tranne il principale, ed i cuscinetti tensionamento nastri. rifatto il carro da cgt.

## Valutazione Macchina

### ★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

### ★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

### ★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.

Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

### ★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.

Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".

Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

### ★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.

Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

## Machine Rating

### ★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

### ★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

### ★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.

Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.

Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

### ★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.

No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".

Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

### ★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.

Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.