

## RAPPORTO DI VENDITA: SANDVIK QJ341 - Matricola QJ341-10053 - Anno 2018

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

### DATI GENERALI MACCHINA

---

#### MACCHINA

---

**Modello:** QJ341

**Famiglia:** FRANTOI

**Matricola:** QJ341-10053

**Numero ordine MU/MM:** MU00691620

**Anno Costruzione:** 2018

**Contaore:** 7603

**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** %

**Applicazione principale macchina:**

**Ubicazione:** Stock Villa Autotrasp

**Valutazione:** ★★☆☆☆

**Prezzo a listino:** 395.000 €

### CONFIGURAZIONE MACCHINA

---

● Versione Macchina a mascelle ● Alimentatore vibrante ● Prevaglio vibrante a 1 piano ● Nastro laterale di scarto ● Telecomando sì - filocomando ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso e manutenzione ● Targhetta EPA (Emissioni USA) ● MACCHINA ADEGUATA L.81/08

## ORIGINE

---

◆ Origine trattativa macchina:

PERMUTA

## FOTOGRAFIE MACCHINA

---

◆ Il contaore e':

Funzionante













## CONDIZIONI TELAIO & COMPONENTI

◆ Condizioni della verniciatura:

Buono

## FRANTOIO

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| ◆ Tramoggia:              | Buono |
| ◆ Alimentatore:           | Buono |
| ◆ Bocca del frantoio:     | Buono |
| ◆ Usura mascelle:         | 30    |
| ◆ Usura corazze           | 30    |
| ◆ Scarico sotto frantoio: | Buono |

#### NASTRI

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| ◆ Nastro principale (tappeto, raschiatori, rulli): | Buono                |
| ◆ Nastro laterale scarto:                          | Buono                |
| ◆ Deferrizzatore:                                  | Buono                |
| ◆ Sistema abbattimento polveri:                    | NA - Non Applicabile |

#### CARRO

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| ◆ Condizioni generali carro | Buono |
|-----------------------------|-------|

#### PROVE DI FUNZIONALITA'

|                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| ◆ In quale stato è stata visionata la macchina: | Accesa e funzionante "al lavoro" |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|

#### MOTORE

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| ◆ Condizioni di funzionamento motore: | Molto Buono |
|---------------------------------------|-------------|

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| ◆ Motore presenta perdite olio:          | No           |
| ◆ Motore presenta sfiato:                | No           |
| ◆ Motore presenta fumosità:              | No           |
| ◆ Condizioni Radiatore:                  | Buono        |
| ◆ Condizioni motorino di avviamento:     | Buono        |
| ◆ Condizione batterie e cavi:            | Buono        |
| ◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: | Non presente |

#### **FUNZIONALITA' TRASMISSIONE**

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| ◆ Condizioni pompa idraulica:       | Eccellente                                     |
| ◆ Condizione motori di traslazione: | Buono                                          |
| ◆ Annotazioni su                    | Pompa idraulica sostituita da CGT da poche ore |

#### **FUNZIONALITA' IDRAULICA**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| ◆ Condizioni Tubazioni Flessibili: | Buono |
| ◆ Condizioni Cilindri Idraulici:   | Buono |

#### **CONTROLLI 81/2008**

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| ◆ Condizioni luci e fanali: | Eccellente - non necessita riparazione |
| ◆ Condizioni specchietti:   | Mancanti                               |

|                                                                                      |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ◆ Condizioni scalette e corrimani:                                                   | Buono                                      |
| ◆ Condizioni telecamere:                                                             | Rotto o Scheggiato - necessita riparazione |
| ◆ Condizioni lampeggiante:                                                           | Non presente                               |
| ◆ Sono state apportate modifiche ai comandi:                                         | NO                                         |
| ◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi:                                    | SI                                         |
| SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : NO    |                                            |
| ◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni: | SI                                         |
| ◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:             | SI                                         |
| ◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:                 | SI                                         |
| ◆ Il vano batterie è protetto:                                                       | SI                                         |
| ◆ L'avvisatore acustico è funzionante:                                               | SI                                         |
| ◆ Presenza passerelle:                                                               | Presente e funzionante                     |

## Valutazione Macchina

### ★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

### ★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

### ★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento. Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

### ★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate. Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova". Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

### ★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo. Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

## Machine Rating

### ★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

### ★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

### ★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues. Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted. Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

### ★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours. No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New". Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

### ★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one. Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.