

**RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR 730 - Matricola 3T301505 - Anno 2021**

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

**DATI GENERALI MACCHINA**

---

**MACCHINA**

---

**Modello:** 730**Famiglia:** DUMPER ARTICOLATO**Matricola:** 3T301505**Numero ordine MU/MM:** MU00699887**Anno Costruzione:** 2021**Contatore:** 2966**Condizioni Generali Carro/Gomme residuo:** 40 %**Applicazione principale macchina:** APPLICAZIONE BASE ( scavi e movimentazione inerti)**Ubicazione:** Fuori a noleggio**Valutazione:** ★★★★☆**Prezzo a listino:** 310.000 €**CONFIGURAZIONE MACCHINA**

---

- Versione Pianale standard ● Rops chiusa ● Tipologia Differenziale standard ● Tipologia Cambio automatico ● Tipologia Gomme standard ● Residuo generale gomme 40 750/65R25 YH\*\*RT31 E-3 ● Impianto Aria Condizionata ● Impianto Ingrassaggio Automatico ● Pesa ● Product Link ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso & Manutenzione ● Libretto Circolazione & Targa no libretto di circolazione e targa

## FOTOGRAFIE MACCHINA

---



## ASPETTO GENERALE

---

- ◆ Condizioni della verniciatura: Buono
- ◆ Condizioni Assale anteriore: Buono
- ◆ Condizioni Assali posteriori: Buono
- ◆ Condizioni del telaio/bumper: Buono
- ◆ Condizioni Portiera (serrature, vetri, sportelli): Buono
- ◆ Condizioni cabina/tettuccio: Buono
- ◆ Condizioni parafanghi: Buono

#### **GOMME/PNEUMATICI**

---

- ◆ Residuo gomme anteriori: 40
- ◆ Residuo gomme centrali: 40
- ◆ Residuo gomme posteriori: 40

#### **PROVE DI FUNZIONALITA'**

---

#### **FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO**

---

- ◆ In quale stato è stata visionata la macchina: Spenta e ferma
- ◆ Condizioni di funzionamento motore: Buono
- ◆ Motore presenta perdite olio: No
- ◆ Motore presenta sfiato: No
- ◆ Presenza di acqua nell'olio: No

- ◆ Motore presenta fumosità: No
- ◆ Condizioni Radiatore: Buono
- ◆ Condizioni motorino di avviamento: Buono
- ◆ Condizione batterie e cavi: Buono
- ◆ Presenta guasti elettrici/elettronici: No

---

#### **FUNZIONALITA' TRASMISSIONE**

---

- ◆ Condizioni pompa idraulica: Buono
  - ◆ Condizione motore di traslazione (se idrostatico): Buono
  - ◆ Conduzione riduttori finali: Buono
  - ◆ Condizioni convertitore di coppia: Buono
- PRESENZA DI PERDITE : NO
- ◆ Condizioni cambi di marcia avanti / indietro: Buono
  - ◆ Condizioni Freno (tamburi/freno stazionamento): Buono

---

#### **CABINA E STRUMENTAZIONE**

---

- ◆ Condizioni interne della cabina: Buono
- ◆ Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti: Presenti e funzionanti
- ◆ Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri: Presente e funzionante
- ◆ Condizioni telecamera posteriore: Presente e funzionante

---

◆ Condizioni vetri:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni luci e fanali:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni specchietti:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni scalette e corrimani:	Buono
◆ Condizioni telecamere:	Eccellente - non necessita riparazione
◆ Condizioni lampeggiante:	Presente e funzionante
◆ Condizioni cinture di sicurezza:	Presente e in corso di validità
◆ Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
◆ E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
SE NO, LE LEVE DI COMANDO SONO PROTETTE CONTRO IL FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE? : SI	
◆ Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI
◆ Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	SI
◆ Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	SI
◆ Il vano batterie è protetto:	SI
◆ L'avvisatore acustico è funzionante:	SI
◆ Presenza passerelle:	Presente e funzionante

---

## Valutazione Macchina

### ★ Non Funzionante (NF)

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

### ★★ Scarso (S)

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

### ★★★ Buono (B)

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.

Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

### ★★★★ Molto Buono (O)

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.

Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".

Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

### ★★★★★ Eccellente (E)

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.

Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

## Machine Rating

### ★ Not Working (NW)

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

### ★★ Poor (P)

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

### ★★★ Good (G)

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.

Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.

Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

### ★★★★ Very Good (VG)

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.

No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".

Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

### ★★★★★ Excellent (E)

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.

Main components-with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.