RAPPORTO DI VENDITA: CATERPILLAR D6T - Matricola 2B300134 - Anno 2017

Il presente rapporto riporta in sintesi le osservazioni emerse dall'ispezione tecnica che il nostro consulente ha effettuato sulla macchina.

DATI GENERALI MACCHINA

MACCHINA

Modello: D6T

Famiglia: TRATTORE CINGOLATO GRANDE

Matricola: 2B300134

Numero ordine MU/MM: MU00726698

Anno Costruzione: 2017

Contaore: 7290

Condizioni Generali Carro/Gomme residuo: 50 %

Applicazione principale macchina: APPLICAZIONE BASE (scavi e movimentazione inerti)

Ubicazione: Presso Filiale di MILANO

Valutazione: ★★★☆☆

Prezzo a listino: 225.000 €

CONFIGURAZIONE MACCHINA

● Versione Macchina standard - gp ● Tipologia Carro standard ● Rops chiusa ● Comando dello Sterzo sterzo differenziale ● Lama pat ● Protezioni Cabina frontale superiore ● Impianto Aria Condizionata ● Residuo generale carro 50% ● Product Link ● Peso 20000 Kg ● Certificato UK ● Marcatura CE ● Certificato CE ● Libretto Uso & Manutenzione

FOTOGRAFIE MACCHINA














CAT







ASPETTO GENERALE

Condizioni della verniciatura:	Molto Buono
Presenza saldature telaio principale:	Non Presenti
Condizioni del contrappeso:	Molto Buono
	NECESSITA DI VERNICIATURA? : NO
Condizioni del telaio/bumper:	Molto Buono
Condizioni Cabina (portiere, vetri, serrature):	Molto Buono
Condizioni sportelli dei vani tecnici:	Molto Buono

CARRO

Residuo ruote folli:	50

Residuo ruote motrici:	50
Residuo rulli superiori:	50
Residuo rulli inferiori:	50
Residuo pattini:	50
Residuo catene:	50

PROVE DI FUNZIONALITA'

FUNZIONALITA' MOTORE E IMPIANTO ELETTRICO

In quale stato è stata visionata la macchina:	Accesa e funzionante "al lavoro"
Condizioni di funzionamento motore:	Molto Buono
Motore presenta perdite olio:	No
Motore presenta sfiato:	No
Presenza di acqua nell'olio:	No
Motore presenta fumosità:	No
Condizioni Radiatore:	Molto Buono
Condizioni motorino di avviamento:	Molto Buono
Condizione batterie e cavi:	Molto Buono
Presenta guasti elettrici/elettronici:	Non Presenti

FUNZIONALITA' TRASMISSIONE E STERZO

- Condizioni pompa idraulica: Molto Buono
- Condizioni freni e frizione sterzo: Molto Buono
- Condizione motori di traslazione: Molto Buono
- Conduzione riduttori finali: Molto Buono

GRUPPO DI SPINTA

- Condizione cilindri di sollevamento: Molto Buono
- Condizioni Cilindri di angolazione: Molto buono

  PRESENZA SALDATURE, CRICCHE O RINFORZI : No
- Condizioni TILT: Molto Buono
- Condizioni Cilindro RIpper: Molto Buono
- Condizioni delle tubazioni flessibili: Molto Buono
- Condizioni Perni Lama: Molto Buono
- Condizioni Benna & Get: Molto Buono
- Funzionamento Impianto Ingrassaggio Automatico: Si

CABINA E STRUMENTAZIONE

- Condizioni interne della cabina: Molto Buono
- Luci e Tergicristalli presentano anomalie/malfunzionamenti: Presenti e funzionanti
- Condizioni climatizzatore/riscaldamento e stato filtri: Presente e funzionante
- Condizioni telecamera posteriore: Presente e funzionante

CONTROLLI 81/2008

Condizioni vetri:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni luci e fanali:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni specchietti:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni scalette e corrimani:	Molto Buono
Condizioni telecamere:	Eccellente - non necessita riparazione
Condizioni lampeggiante:	Presente e funzionante
Condizioni cinture di sicurezza:	Presente e in corso di validità
Sono state apportate modifiche ai comandi:	NO
E' presente una leva di esclusione dei comandi:	SI
Gli strumenti sono funzionanti e ben visibili con targhette che indicano funzioni:	SI
Le cofanature sono complete e dotate di chiusura con chiave e bulloni:	SI
Le tubazioni di tutti gli impianti senza rotture e/o screpolature:	SI
Il vano batterie è protetto:	SI
L'avvisatore acustico è funzionante:	SI
Presenza passerelle:	Presente e funzionante

Valutazione Macchina

★ **Non Funzionante (NF)**

La macchina si presenta non funzionante e/o in pessime condizioni. Macchina da demolire o venduta per parti di ricambio. La macchina NON è in sicurezza.

★★ **Scarso (S)**

La macchina è in cattivo stato e può presentare visibili rotture e/o crepe su tutta la struttura. Per il suo ottimale funzionamento, o per essere avviata, può necessitare di importanti riparazioni a carro/gomme, perdite d'olio, riverniciatura completa, componenti principali, messa in sicurezza.

★★★ **Buono (B)**

La macchina si presenta in buone condizioni sia estetiche che di funzionamento.
Carro/Gomme hanno orientativamente un 30/40% di vita residua. La macchina non presenta importanti rotture e/o perdite d'olio. La macchina è pronta per lavorare "AS IS" anche se potrebbe richiedere piccoli interventi di riparazione/migliorie. La macchina è in sicurezza.

★★★★ **Molto Buono (O)**

La macchina si presenta in condizioni molto buone, non ha più di 5 anni e/o 5000 ore lavorate.
Non presenta problemi strutturali e può essere preparata esteticamente per renderla "quasi nuova".
Componenti principali non inferiori al 50/60% di vita residua, macchina in sicurezza.

★★★★★ **Eccellente (E)**

La macchina si presenta in condizioni eccellenti, prossime al nuovo.
Componenti principali non inferiori al 70/80% di vita residua, macchina in sicurezza.

Machine Rating

★ **Not Working (NW)**

Machine not operational or in really bad conditions. Machine has to be demolished or sold as a "parts". Machine not in security conditions.

★★ **Poor (P)**

Machine in bad condition, got visible cracks or repairable structural issues. Machine is operational but, in order to work properly, it may need significant repairs to tyres/truck, paint, pins and/or bushings, power train, hydraulic system.

★★★ **Good (G)**

Machine is in good condition and operational, with no structural issues.
Tyres/Track around 30/40% of residual life. No relevant hydraulic leaks, pins/bushings with normal wear, frame may need to be repainted.
Machine is ready to work "AS IS", it may need minor repairs for a better performance. Machine in security conditions or easy to be in safety condition.

★★★★ **Very Good (VG)**

Machine is in very good conditions, with no more of 5 years and/or 5000 working hours.
No structural issues; painting condition is almost perfect. May need an easy check to be sold as "Brand New".
Main components with 50/60% of life residue. Machine in security conditions.

★★★★★ **Excellent (E)**

Machine is in excellent condition, comparable to a new one.
Main components with 70/80% of life residue. Machine in security conditions.